

Dichtheitskontrolle
TC 1, TC 2, TC 3

Betriebsanleitung

- Bitte lesen und aufbewahren

Einbauen
Verdrahten
Einstellen
In Betrieb nehmen
Störungen beheben
Nur durch autorisiertes Fachpersonal!

WANUNG! Unsachgemäßes Einbau, Einstellung, Veränderung, Bedienung oder Wartung kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
Anleitung vor dem Gebrauch lesen. Dieses Gerät muß nach den geltenden Vorschriften installiert werden.

Sızdırmazlık kontrolü
TC 1, TC 2, TC 3

Kullanım Kılavuzu

- Lütfen okuyun ve saklayın

Montaj
Kablo bağlantısı
Ayarlama
Çalıştırma
Arızaların giderilmesi
çalışmaları, yalnızca yetkili personel tarafından yapılacaktır!

UYARI! Talimatlara aykırı yapılan montaj, ayar, değiştirme, kullanım ve bakım çalışmaları, yaralanma veya maddi hasarların oluşmasına neden olabilir. Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun. Bu cihaz geçerli olan teknik yönetmeliklere göre monte edilecektir.

Kontrola těsnosti
TC 1, TC 2, TC 3

Návod k obsluze

- Prosíme pročist a dobře odložit

Zabudovat
Zapojit
Nastavit
Spustit do provozu
Odstranit vadu
Jen autorizovaným odborným personálem!

VÝSTRAHA! Neodborné zabudování, nastavení, změny, obsluha a údržba mohou vést k poranění nebo věcném škodám. Pročist si před použitím návod. Tento přístroj musí být instalován podle platných předpisů.

Uygunluk Sertifikası

İmalatçı firma olarak, Ürün Kod Nr. CE 0085AP0020 ile işaretlenmiş TC tipi ürünlerin, aşağıdaki temel yönetimlere uygun olduğunu beyan ederiz:

- Gaz brülörler ve cihazları otomatik kapama ventilili kontrol sistemleri" normu ile birlikte 90/396/AET - 89/392/AET
- Geçerli normlar ile birlikte 73/23/AET
- IEC 801'in işçılığı ile ilgili bölgüleri ile birlikte 89/336/AET ve EN 50093.

Yönetmeli klire uygun olarak işaretlenmiş ürünler, 0085 nolu yetkili mercinin kontrol ettiği numuneler ile aynıdır.

90/396/AET yönetmeliğinin Paragraf 3, Ek II ve DIN EN ISO 9001 normuna göre olan sertifikalandırılmış Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak Kalite Güvencesi sağlanmıştır.

G. Kromschröder AG
Osnabrück

TC ürünleri, 2 adet emniyet ventilili bulunan sistemlerin, her çalıştırıldan önce veya kapatıldan sonra kontrol edilmesinde kullanılır.

Przyrząd do kontroli
szczelnoci TC 1, TC 2, TC 3

Instrukcja obsługi

- Proszę przeczytać i przechować

Montaż
Podłączenie elektryczne
Regulacja
Uruchomienie
Usuwanie usterek
Tylko przez autoryzowany serwis!

UWAGA! Niefachowy montaż, regulacja, zmiany, obsługa lub konserwacja mogą być przyczyną wypadków albo szkód materiałnych. Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontrolje na hermetičnost
TC 1, TC 2, TC 3Руководство по
эксплуатации

- Пожалуйста, прочтите и сохраните

Монтаж
Электропроводка
Установка
Пуск в эксплуатацию
Устранение неисправностей
Только уполномоченными на это специалистами!

'Tömörseg-ellenőrző
műszer TC 1, TC 2, TC 3

Üzemeltetési utasítás

- Kérjük, olvassa el és órizze meg

Beszerelés
huzalozás
beállítás
üzembehelyezés
üzemzavar-elhárítás
csak erre feljogosított szak-
személyzet által!

FIGYELEMZETETÉS! Szakszerűtlen beszerelés, beállítás, módosítás, kezelés vagy karbantartás sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat. Használat előtt olvassa el az utasítást. Ez a készüléket a hatályos előírásoknak megfelelően kell beüzíteni.

Свидетельство о
конформности

Мы, в качестве изготовителя, заявляем, что продукты ТС, обозначенные номером идентификационным CE 0085AP0020, спешают подставные требования на следующих предписаниях:

-

90/396/EWG

w powiązaniu z normą "Systemy kontroli zavorów do automatycznego odcięcia palników w urządzeniach"

- 89/392/EWG

- 73/23/EWG

- 89/392/EWG

- 89/336/EWG

w powiązaniu z odnośnymi normami

- 89/336/EWG

w powiązaniu z odnośnymi rozdziałami z IEC 801, co do promieniowania, jak EN 50093.

Tak oznaczone wyroby odpowiadają dopuszczonym w pozycji 0085 przetestowanym wzorom konstrukcyjnym.

Gwarancja jakości jest zapewniona przez certyfikowany system zabezpieczenia jakości według DIN EN ISO 9001 załącznik II, ustęp 3 wytycznej 90/396/EWG.

G. Kromschröder AG

Osnabrück

TC ke kontrole těsnosti před každým zapnutím nebo vypnutím regulátoru v zařízeních se 2 bezpečnostními ventily.

▼

TC do kontroli szczelności przed włączeniem i po wyłączeniu instalacji z dwoma zaworami bezpieczeństwa.

▼

Megfelelőségi tanúsít-vány

Mint gyártók, ezennel kijelentjük, hogy a TC-gyártmányok, amelyeket a CE 0085AP0020 gyártmány-azonosító szám jelöl, teljesítik az alábbi irányelvök alapvető követelményeit:

- 90/396/EWG (EЭ) совместно с нормой "Системы контроля клапанов для автоматических запорных (отсекающих) клапанов для газовых горелок и приборов"

- 89/392/EWG (EЭ) совместно с нормой "Системы контроля заторов для автоматического отключения горелок и приборов"

- 73/23/EWG (EЭ) совместно с соответствующими нормами

- 89/336/EWG (EЭ) совместно с соответствующими разделами из IEC (МЭК) 801 с учетом облучения, а также EN (Европейский стандарт) 50093.

Соответственно обозначенные продукты полностью соответствуют проверенным образцам при учреждении по допуску 0085.

Всеобъемлющее обеспечение качества обеспечивается посредством сертифицированной системы управления качеством, согласно DIN EN ISO (ДИН, Европейский стандарт, ИСО) 9001, согласно дополнению II, абзац 3 директивы 90/396/EWG (EЭ).

A minőség átfogó biztosítását szavatolja egy a DIN EN ISO 9001 szerint igazolt minőségi irányelvi rendszer a 90/396/EWG irányelv II. függeléke, 3. bekezdésének megfelelően.

G. Kromschröder AG
Osnabrück

TC a tömörség ellenőrzésére minden szabályozó bekapsolás előtt vagy minden szabályozó lekapsolás után a 2 biztonsági szeleppekkel rendelkező berendezésekben.

Eine umfassende Qualitätssicherung ist gewährleistet durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001, gemäß Anhang II, Absatz 3 der Richtlinie 90/396/EWG.

G. Kromschröder AG
Osnabrück

TC zur Dichtheitsprüfung vor jeder Regeleinschaltung oder nach jeder Regelabschaltung in Anlagen mit 2 Sicherheitsventilen.

▼

Dichtheitskontrolle **TC 1**
für den nachträglichen Anbau an
Kompakteinheit CG.

Dichtheitskontrolle **TC 2**
für Ventile, schnell öffnend oder
langsam öffnend, die direkt von der
Dichtheitskontrolle geschaltet wer-
den.

Dichtheitskontrolle **TC 3**
mit angebauten Hilfsventilen für An-
lagen bis 20 Liter Prüfvolumen.

Die TC x1x ist austauschbar gegen
die TC x0x.

Gasart: Stadtgas, Erdgas, Flüssig-
gas (gasförmig).
TC 2 und TC 3 auch für Biogas.
Max. Eingangsdruck p_e : 500 mbar
Min. Eingangsdruck p_e : 10 mbar
Netzspannung: siehe Typenschild
Umgebungstemperatur: -15°C bis
 $+60^{\circ}\text{C}$, keine Betäubung zulässig.

Kompakt cihaz CG'ye sonradan
montaj için olan sizdirmazlık kon-
trolü **TC 1**

Direk olarak sizdirmazlık kontrolü
tarafından kumanda edilen hızlı
veya yavaş açan DN 65 ten küçük
ventiller için olan sizdirmazlık kon-
trolü **TC 2**

Test hacmi 20 litreye kadar olan si-
stemler için yardımcı ventilli
sizdirmazlık kontrolü **TC 3**

TC x1x tipinin yerine TC x0x takila-
bilir.

Gaz türü: şehir gazı, doğalgaz, likid-
gaz (gaz halinde)
TC 2 ve TC 3 biogaz için de uygundur.
Max. giriş basıncı p_e : 500 mbar
Min. giriş basıncı p_e : 10 mbar
Şebeke voltaji: bkz. tip etiketi
Ortam sıcaklığı: -15°C den
 $+60^{\circ}\text{C}ye$ kadar, cihazın üzerinde
islamması yasaktır.

Kontrola těsnosti **TC 1** pro doda-
tečné nabudování do kompaktní
jednotky CG.

Kontrola těsnosti **TC 2** pro ventily,
rychle otevírající a pomalu otevíra-
jící, které jsou přímo napojeny na
kontrolu těsnosti. Pro ventily do
DN 65.

Kontrola těsnosti **TC 3** s nabudován-
ými pomocními ventily pro zařízení s
kontrolním objemem do 20 litrů.

TC x1x je zaměnitelná s TC x0x.

Druhy plynů: městský plyn, zemní
plyn, tekutý plyn (plynové formy).
TC 2 a TC 3 také pro bioplyn. Max.
vstupní tlak pe: 500 mbar. Min.
vstupní tlak pe: 10 mbar, napětí:
viz typový štítek, teplota okolí:
 -15°C do $+60^{\circ}\text{C}$, není přípustné
zádné zarosení.
Minimalní čištění wejsciowé
 p_e : 10 mbar
Napětí zasilania: patrz tabliczka
znamionowa
Temperatura otoczenia: -15°C do $+60^{\circ}\text{C}$,
osuszanie powierzchni jest niedopuszczalne.

Kontrola szczelności **TC 1**
do późniejszego dobudowania do
zespołów zblokowanych CG.

Kontrola szczelności **TC 2**
do zaworów szybko otwierających
lub wolnotwierdzących, bezpośrednio
włączanych przez kontrolę szczelności.

Kontrola szczelności **TC 3**
z dobudowanymi zaworami po-
mocniczymi do instalacji o pojemo-
ści testowej do 20 litrów.

TC x1x stanowi zamienneń TC x0x.

Rodzaj gazu: gaz koksowniczy,
gaz ziemny, LPG.
TC 2 i TC 3 również do biogazu.
Maksymalne ciśnienie wejsciowe
 p_e : 500 mbar
Minimalne ciśnienie wejsciowe
 p_e : 10 mbar
Napięcie zasilania: patrz tabliczka
znamionowa
Temperatura otoczenia: -15°C do $+60^{\circ}\text{C}$,
osuszanie powierzchni jest niedopuszczalne.

Kontrola na герметичность **TC 1** для
последующей пристройки к ком-
пактным блокам CG.

Контроль на герметичность **TC 2** для
клапанов, открывающихся быстро
или медленно, которые включаются
непосредственно от контроля на
герметичность.

Контроль на герметичность **TC 3** со
встроенными вспомогательными
клапанами для установок до 20
литров проверяемого объема.

TC x1x заменяется на TC x0x.

TC 1 tömörség-ellenőrző műszer
CG típusú kompakt egységre tör-
ténő utólagos felszerelés céljára.

TC 2 tömörség-ellenőrző műszer
gyorsan nyitó vagy lassan nyitó sze-
lepekhez, amelyek kapcsolása köz-
vetlenül a tömörség-ellenőrző mű-
szerről történik.


TC 3 tömörség-ellenőrző műszer
hozzáépített segédszelepekkel
max. 20 liter vizsgálati térfogatú be-
rendezésekhez.

A TC x1x cserélhető TC x0x-re.

A gáz fajtája: városi gáz, földgáz,
propán-bután gáz (gázformájú).
A TC 2 és TC 3 biogázhöz is.
Max. bejövő nyomás p_e : 500 mbar
Min. bejövő nyomás p_e : 10 mbar
Hálózati feszültség: lásd a típus-
táblát
Környezeti hőmérséklet: -15°C -tól
 $+60^{\circ}\text{C}-ig$, bepárosodás nincs me-
gengedve.

Dichtheitskontrolle **TC 1** an Kompaktgerät CG anbauen

- Kondensatbildung vermeiden.
- Das Gerät darf kein Mauerwerk berühren, Mindestabstand 20 mm.
- Anlage ausschalten, Kugelhahn schließen –
- beide Verschlußstopfen heraus-
schrauben –
- Platte an der Rückseite der TC:
kontrollieren, ob die Dichtungsringe
eingelegt sind – ggf. einlegen
- Deckel der Dichtheitskontrolle TC
1 öffnen –
- TC an CG schrauben mit zwei
unverlierbaren Schrauben – In-
nensechskant 3 mm.



Sizdirmazlık kontrolü TC 1'in kompakt cihazı CG'ye montajı

- Yoğunlaşma suyu oluşması önlen-
melidir.
- Cihazın duvara temas etmesi ya-
saktır, duvar ile cihaz arasında en
az 20 mm mesafe bırakılacaktır.
- Sistem kapatin, küresel vanayı
kapatin
- her iki kapak tapasını söküń
- TC'nin arkası tarafından plakada
contaların takılı olup olmadığını kon-
rol edin; gerektiğinde contalar takın
- Sizdirmazlık kontrolü TC 1'in ka-
pağına açın.
- TC'yi, iki adet civata (düşmeye
karşı emniyetli) ile CG'ye
bağlayın – aljen anahtar 3 mm.

Nabudovat kontrolu těsnosti TC 1 na kom- paktní přístroj CG

- Vyvarovat se vytváření konden-
zátu.
- Přístroj se nesmí dotýkat žádné
zdi, nejménší odstup 20 mm
- vypnout zařízení, uzavřít kou-
lový kohout
- vyšroubovat obě uzavírající zá-
tky
- zkontovalat desku zadní stěny
TC: jsou-li založené těsnící
kroužky – popř. vložit –
- otevřít víko kontroly těsnosti TC
1 –
- TC našroubovat dvěma neztra-
titelnými šrouby – vnitřní
šesthran 3 mm

Podłączenie kontroli szczelności TC 1 do zes- połu zblokowanego CG

- Unikać nagromadzenia skroplin.
- Urządzenie nie może dotykać
ściany, minimalny odstęp wynosi-
20 mm.
- Wyłączyć instalację, zamknąć
zawór kulowy.
- Wykręcić obie zaślepki.
- Sprawdzić płytę na tylnej
ścieńce TC, czy są włożone
uszczelki, w razie potrzeby
włożyć brakuujące uszczelki.
- Otworzyć pokrywę TC 1.
- Przykręcić TC do CG za po-
mocą dwóch śrub imbusowych
3 mm.

Montaż kontrola na hermetyczność TC 1 u kompaktowego przyboru CG


- Izбегать образования конденсата.
- Прибор не должен касаться каменной или кирпичной кладки, минимальное расстояние 20 мм.
- Отключить установку, закрыть шаровой кран –
- Вывернуть обе глухих пробки –
- Панель на обратной стороне TC:
проконтролировать, уложены ли
уплотнительные кольца – в
случае необходимости уложить –
- Открыть крышку контроля на
герметичность 1 –
- С помощью двух неотъемлемых
винтов TC привинтить к CG –
внутренний шестигранник 3 mm.

TC 1 tömörség-ellenőrző műszer felszerelése CG kompakt egységre

- Kondenzátum képződése kerülendő.
- A készülék nem érhet falhoz, leg-
kisebb távolság 20 mm.
- Kapcsolja ki a készüléket, zárja a
golyós csapot
- csavarja ki mindenkit zárdulogat
- a TC háttoldalán lévő lap: el-
lenőrizze, hogy a tömítőgyűrűk
be vannak-e helyezve – szükség
esetén helyezze be
- nyissa a TC 1 tömörség-ellenőrző
műszer fedelét
- a TC 1-et csavarozza rá a CG-re
két elveszíthetetlen csavarral – 3
mm-es hatlapú imbuszcsavarral.

Dichtheitskontrolle **TC 2** mit Adapterplatte anbauen

- Kondensatbildung vermeiden.
- Das Gerät darf kein Mauerwerk
berühren, Mindestabstand 20 mm.
- Alle Gewinde Rp 1/4.
- Anschluß p_z an der Adapterplatte
der TC 2 über Doppelhüpfel mit dem
Sicherheitsventil am Ein-
gang verbinden –
- Bei VG 15–40/32 ist der Meßan-
schluß mit dem Eingang verbunden.
- Passenden Schraubenschlüssel
verwenden – Gerät nicht als He-
bel benutzen!
- Anschluß p_z an der Adapterplatte
durch Rohrleitung 12 x 1,5
oder 8 x 1 mit dem Raum zwis-
chen den Ventilen verbinden –
- Bei Bedarf die beiden Gewinde
M6 an der Adapterplatte zur Be-
festigung benutzen – Einschraub-
tiefe max. 12 mm –
- Einbaulage: senkrecht oder waag-
erecht, nicht gekippt!



Sizdirmazlık kontrolü TC 2'nin adaptör plakası ile montajı

- Yoğunlaşma suyu oluşması önlen-
melidir.
- Cihazın duvara temas etmesi ya-
saktır, duvar ile cihaz arasında en
az 20 mm mesafe bırakılacaktır.
- Tüm vida disleri Rp 1/4 dir.
- TC 2'nin adaptör plakasındaki p_z :
bağlantısını ikili nişel üzerinden
emniyet ventili girişine bağlayın.
- VG 15–40/32 tipinde ölçüm
bağlantısı giriş ile bağlantılıdır.
- Uygun anahtarı kullanın – Cihazi
kol olarak kullanmayın!
- Adaptör plakasının altındaki p_z :
bağlantısını, 12 x 1,5 veya 8 x 1
boyutlu boru ile ventiller arasın-
daki bölmüne bağlayın.
- Gerekli olduğunda adaptör pla-
kasındaki her iki M6 vida disli deliği
baglamak için kullanın – Civata
baglama derinliği max. 12 mm –
- Montaj pozisyonu: dikey veya ya-
tay. Eğik pozisyonda monte edil-
meyecek!

Nabudovat kontrolu těsnosti TC 2 na desku adaptérku

- Vyvarovat se vytváření konden-
zátu.
- Přístroj se nesmí dotýkat žádné
zdi, nejménší odstup 20 mm
- všechny závity Rp 1/4.
- Připojku p_z na desce adaptérku
TC 2 spojit dvoujíto vusuvkou s
bezpečnostním ventilem na
vstupu –
- U VG 15–40/32 punkt pomiarowy
jest połączony ze wejściem.
- Použít odpowiadający klucz –
prístroj nepoužívať ako páku!
- Spojit připojku p_z na spodní straně
deský adaptérku pomocí trubek
12 x 1,5 nebo 8 x 1 s pro-
stremi mezi ventily –
- Dle potřeby použít oba závity M6
na desce adaptérku k upevnění –
hloubka závitu 12 mm –
- Poloha zabudování: svislá nebo
vodorovná, ne nakloněná!

Podłączenie kontroli szczelności TC 2 z płytką adaptera


- Unikać nagromadzenia skroplin.
- Urządzenie nie może dotykać
ściany, minimalny odstęp wynosi-
20 mm.
- Wszystkie gwinty Rp 1/4.
- Podłączyć pe na płytce adaptera
TC 2 przez nypel z wejściem za-
woru bezpieczeństwa.
- Dla VG15–40/32 punkt pomiarowy
jest połączony ze wejściem.
- Używać dopasowanych kluczy,
nie używać obudowy urządze-
nia jako dźwigni!
- Połączyć p_z na spodniej stronie
płytki adaptera za pomocą rury
12 x 1,5 albo 8 x 1 z przestrze-
nią między zaworami.
- W razie potrzeby użyć obu
gwintów M6 na płytce adaptera
do zamocowania; maksymalna
głębokość dla śrub – 12 mm.
- Położenie zabudowy: pionowo
albo poziomo, nie pod kątem!

Montaż kontrola na hermetyczność TC 2 c peroxydной панелью

- Izbegать образования конденсата.
- Прибор не должен касаться каменной или кирпичной кладки, минимальное расстояние 20 мм.
- Все резьбы Rp 1/4.
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g VG 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ – не использовать
прибор в качестве рычага!
- Przepodłączenie p_z na peroxydowej
paneli TC 2 pośredstwem dwójnego
nypela spojemi z przedochrani-
telnym klapanom na входа –
- g 15–40/32 izmierzalnym pri-
soedineniem soединить с входом –
- Использовать подходящий гаеч-
ный ключ –

Dichtheitskontrolle TC 3 mit Ventilen anbauen

- Kondensatabbildung vermeiden.
- Das Gerät darf kein Mauerwerk berühren, Mindestabstand 20 mm.
- Alle Gewinde Rp 1/4.
- Anschluß p_e an der Rückseite des Ventilgehäuses der TC 3 durch Rohrleitung 12 x 1,5 oder 8 x 1 mit dem Sicherheitsventil am Eingang verbinden –
- Passenden Schraubenschlüssel verwenden – Gerät nicht als Hebel benutzen!
- Anschluß p_z an der Seite des Ventilgehäuses der TC 3 mit dem Raum zwischen den Ventilen verbinden –
- Nicht benutzten Anschluß p_z mit Verschlußstopfen dichtsetzen –
- Anschluß p_a an dem Ventilgehäuse der TC 3 mit dem Ventil am Ausgang verbinden –
- Einbaulage: senkrecht oder waagerecht, nicht gekippt, nicht über Kopf!



Sızdirmazlık kontrolü TC 3'ün ventiller ile montajı

- Yoğunuma suyu olması önlenmelidir.
- Cihazın duvara temas etmesi yasaktır, duvar ile cihaz arasında en az 20 mm mesafe bırakılacaktr.
- Tüm vida dişleri Rp 1/4 tir.
- TC 3'ün ventil gövdesinin arka tarafındaki p_e : bağlantısını, 12 x 1,5 veya 8 x 1 boyutlu borus ile emniyet ventilini girişine bağlayın.
- Uygun anatomic kullanın – Cihazı kıl olarak kullanmayın!
- TC 3'ün ventil gövdesini taraflardaki p_z : bağlantısını, ventiller arasındaki bölümde bağlayın.
- Kullanılmayan p_z : bağlantısını, tara ile kapatın.
- TC 3'ün ventil gövdesinin alt tarafındaki p_a : bağlantısını, çıkışlıklı ventile bağlayın.
- Montaj pozisyonu: dikey veya yatay. Eğik pozisyonda veya baş aşağı monte edilmeyecektir!

Zabudovat kontrolu těsnosti TC 3 s ventily

- Vyvarovat se vytváření kondenzátu.
- Přístroj se nesmí dotýkat žádné zdi, nejménší odstup 20 mm všechny závit Rp 1/4.
- Připojku pe na zadní straně pouzdra ventili TC 3 spojit pomocí trubek 12 x 1,5 nebo 8 x 1 s bezpečnostním ventilem na vstupu –
- Použít odpovídající klíč – přístroj nepoužívat jako páku!
- Spojit připojku p_z ze strany ventili TC 3 s prostorem mezi ventily –
- Nepoužítou připojku p_z utěsnit uzavírací zátkou –
- Připojku p_a pod ventilovým blokem TC 3 spojit s ventilem na výstupu –
- Poloha zabudování: svislá nebo vodorovná, ne nakloněná!

Podłączenie kontroli szczelności TC 3 do zaworów

- Unikać nagromadzenia skroplin.
- Urządzenie nie może dotykać ściany, minimalny odstęp wynosi 20 mm.
- Wszystkie gwinty Rp 1/4.
- Podłączyc p_e na tyłnej stronie obudowy TC 3 za pomocą rury rury 12 x 1,5 albo 8 x 1 z wejściem zaworu bezpieczeństwa.
- Używać dopasowanych kluczy, nie używać obudowy urządzenia jako dźwigni!
- Połączyc p_z od tylnej strony obudowy TC 3 z przestrzenią między zaworami.
- Nie używane przyłącze p_z szczelnie zaślepic.
- Przyłącze p_a na spodniej stronie obudowy TC 3 połączyc z zaworem na wyjściu.
- Położenie zabudowy: pionowo albo poziomo, nie ukośnie ani odwrotnie!

Монтаж контроля на герметичность TC 3 с клапанами


- Избегать образования конденсата.
- Прибор не должен касаться каменной или кирпичной кладки, минимальное расстояние 20 мм.
- Все резьбы Rp 1/4-es.
- Присоединение p_e на задней стороне корпуса клапана TC 3 посредством трубопровода 12 x 1,5 или 8 x 1 с соединением с предохранительным клапаном на входе –
- Использовать подходящий гаечный ключ – не использовать прибор в качестве рычага!
- Присоединение p_z со стороны корпуса клапана TC 3 соединить с пространством между клапанами –
- Неиспользуемое присоединение p_z закрыть глухой пробкой –
- Присоединение p_a внизу у корпуса клапана TC 3 соединить с клапаном на выходе –
- Положение встроенного прибора: вертикальное или горизонтальное, не на голову!

Anlage auf Dichtheit prüfen

- Anlage unter Druck setzen – maximalen Eingangsdruck beachten – 500 mbar.
- Rohrenden abseifen.

TC 1, TC 2 und TC 3 elektrisch verdrahten

- Elektrischer Anschluß:
Klemmen, 2,5 mm².
Die Angaben auf dem Typenschild müssen mit der Netzspeisung übereinstimmen. Toleranz:
-15/+10 % bei 110/120 V~ und 220/240 V~
±20 % bei 24 V=
- Eigenverbrauch:
10 VA bei 110/120 V~ und 220/240 V~
1,2 W bei 24 V=
- Schaltstrom für Ventile, Freigabe- und Störerausgang: max. 5 A.
Nur TC 3: Leistungsaufnahme der eingebauten Ventile während der Öffnungszeit t_L : max. 9,5 VA (W).
- Anlage spannungsfrei schalten –
 - Verdrahtung nach Schaltbild – entsprechende Durchbrüche, Pg 11, benutzen – eine falsche Verdrahtung kann zu unsicheren Zuständen und Zerstörung der Dichtheitskontrolle, des Gasfeuerungsautomaten oder der Ventile führen –
 - L1 (+) und N (-) nicht vertauschen –
 - Fernentriegelung durch Aufschalten der Netzspeisung auf Klemme 12 oder durch potentialfreien Kontakt zwischen den Klemmen 11 und 12.



TC 1, TC 2 ve T 3'ün elektrik bağlantısı

- Elektrik bağlantısı:
Klemmeler: 2,5 mm²
Tip etiketi üzerinde belirtilen değerler ile şebekе gerilim değerleri aynı olmalıdır. Tolerans: -15/+10 % pri 110/120 V~ a 220/240 V~
-15/+10
24 V=da % ±20
Cihazın kendi sarfiyatı:
110/120 V ve 220/240 V'da 10 VA
24 V=da 1,2 W
Ventiller, çalıştırıma izin verme ve arıza çıkışlı kumanda akımı: max 5 A. Yanlızca TC 3: Açıma süresi t_L esnasında bağlı olan ventillerin güç sarfiyatı: max. 9,5 VA (W)
- Sistemi voltaj beslemesini kesin.
 - Kabloların elektrik devre planına göre bağlanması – ilgili bağlantı deliklerini, Pg 11, kullanın. Yanlış yapılacak kablo bağlantısı, güvenli olmayan durumlarda, sızdirmazlık kontrolü, gaz yakma otomatları veya ventillerin tahrip olmasına yol açabilir.
 - L1(+) ve N (-) bağlantılarını karıştırmayımlar.
 - Şebekе voltajının 12 nolu klemme beslenmesi veya 11 ve 12 nolu klemmeler arasında potansiyalsız bir temas oluşturarak sistem kilidi uzakta açılabılır.

Přezkoušet zařízení na těsnost

- Sistemi basınç altında tutun – maksimal giriş basıncına dikkat edin – 500 mbar.
- Boru uçlarına sabunu su sürün.

Sprawdzić szczelność instalacji

- Doprowadź ciśnienie – kontrolować maksymalne ciśnienie wejściowe – 500 mbar.
- Namydlit końce rur.

Elektrické napojení TC 1, TC 2 a TC 3

- Elektrická přípojka: svorky 2,5 mm².
Údaje na typovém štítku musí odpovídat napětí sítě, tolerance: -15/+ 10 % pri 110/120 V~ a 220/240 V~ ±20 % pri 24 V= =
Vlastní spotřeba: 10 VA při 110/120 V~ a 220/240 V~ 1,2 W při 24 V= Spínací proud pro ventily, uvolnění a poruchový výstup: max. 5 A. Jen TC 3: příkon zabudovaných ventili během doby otvírání t_L : max. 9,5 VA (W).
- Zařízení odpojit od sítě –
 - Zapojení podle schématu – použít odpovídající průchodka, Pg 11 – nesprávné zapojení může vést k nejistým stavům a zničení kontroly těsnosti, automatu nebo ventili –
 - nezaměnit L1 (+) a N (-) –
 - dálkové odblokování zapojením síťového napěti na svorku 12 nebo beznapěťovým kontaktem mezi svorkami 11 a 12.

Podłączenie elektryczne TC 1, TC 2 i TC 3

- Połączenia elektryczne: zaciski 2,5 mm².
Dane z tabliczki znamionowej muszą się zgadzać z napięciem sieci. Tolerancja: -15/+10% dla 110/120 V~ i 220/240 V~ ±20% dla 24 V= =
Sztuczna moc: 10 VA dla 110/120 V~ i 220/240 V~ 1,2 W dla 24V= =
Prąd przełączania zaworów, wyjścia reset i usterki: maks. 5 A. Tylko TC 3: Pobór mocy zabudowanych zaworów w przeciągu czasu otwarcia t_L : maks. 9,5 VA (W).
- Wyłączyć napięcie zasilające.
 - Podłączenie według schematu – wyłączyć odpowiednie otwory Pg 11 – niewłaściwe podłączenie przewodów może doprowadzić do wystąpienia stanów niezrównoważonych i do uszkodzenia kontroli szczelności, automatu palnikowego lub zaworów.
 - L1 (+) i N (-) nie zamieniać miejscami
 - Zdalny reset przy podłączeniu napięcia sieci do zacisku 12 albo przez bezpotencjałową zwarcie zacisków 11 i 12.

Проверка установки на герметичность

- Установку поставить под давление – соблюдать максимальное давление на входе – 500 мбар.
- Намылить концы труб.

Szelepekkel rendelkező TC 3 tömörség-ellenőrző műszer feliszerelése

- Kondenzátum képződése kerülendő.
- A készülék nem érhet falhoz, legkisebb távolság 20 mm.
- Az összes menet Rp 1/4-es.
- A TC 3 szelepházának hátloldalon lévő p_e csatlakozást 12 x 1,5-ös vagy 8 x 1-es csővezetékek kösse össze a bemennet lévő biztonsági szeleppel
- Használjon megfelelő csavarkulcsot ñ a készüléket ne használja emelőként!
- A TC 3 szelepházának oldalán lévő csatlakozást kösse össze a szelepek közti térrrel
- A fel nem használt p_z csatlakozást záró dugóval tömítse
- A szelepházon alul lévő p_a csatlakozást kösse össze a kimennet lévő szeleppel
- Beépítési helyzet: függőlegesen vagy vízszintesen, nem megdöntve, nem fejmagasság fölött!

A berendezés ellenőrzése tömörségre


- A berendezést helyezze nyomás alá – ügyeljen a maximális bejövő nyomásra – 500 mbar.
- A csővégeket szappanozza be.

TC 1, TC 2, és TC 3 villamos huzalozása

- Villamos bekötés:
kapcsol 2,5 mm².
A típusáblán megadott adatoknak meg kell egyezni a hálózati feszültséggel. Túrs: -15/+10 % 110/120 V és 220/240 V váltóáramnál ±20 % 24 V egyenáramnál Saját fogyasztás: 10 VA 110/120 V és 220/240 V váltóáramnál 1,2 W 24 V egyenáramnál Kápcsoláram a szelepekkel, feloldó- és zavar-kimenet: max. 5 A. Csak TC 3-nál: a beépített szelepek teljesítményfelvételle a nyitási idő alatt t_L : max. 9,5 VA (W).
- A berendezést kapcsolja feszültségmentesre
 - Elektrozárlás a kapcsolási vázlat szerint – használja fel a megfelelő, Pg 11, kivágásokat – helyellen huzalozás bizonytalan állapotokat és a tömörseg-ellenőrző műszer, a gázautomatikák vagy a szelepek tönkrementelét okozhatja
 - Ne cserélje össze az L1 (+)-ot és N(-)-ot
 - Táv-nyugtázás a hálózati feszültség rákapcsolása révén a 12. kapcsra vagy a 11. és 12. kapcsok közötti potenciálmentes érintkezés révén.

Nur TC 1:


- Schwarzen Gerätestecker 1 von CG abziehen und auf TC 1 aufstecken.
- Kabel 2 von TC 1 mit Gerätestecker auf CG aufstecken.



Nur TC 2:


Ventile elektrisch verdrahten

- Kabel anschließen.
- 1 = Neutralleiter N (-) = blau
- 2 = Netzspannung brennerseitiges Ventil L_{V2} (+) = braun
- 3 = Netzspannung eingangsseitiges Ventil L_{V1} (+) = schwarz
- 4 = Schutzleiter PE = gelb/grün
- K = Klemmenkasten (bauseits)



Nur TC 2 mit angebautem 6poligen Mehrfachgerätestecker:

- Ventile elektrisch anschließen
→ Schutzzart: IP 40.
● Zwei Anschlußstecker verdrahten –
→ Der Anschlußstecker für Ventil 1 ist mit einem Punkt gekennzeichnet –
→ Ventil 1 ist das eingangsseitige Ventil –
→ Ventil 2 ist das brennerseitige Ventil.




Nur TC 2:

Gerätestecker elektrisch verdrahten


- 1 = GFA Neutralleiter N (-)
- 2 = GFA brennerseitiges Ventil L_{V2} (+)
- 3 = GFA eingangsseitiges Ventil L_{V1} (+)
- ④ = GFA Schutzleiter PE
- GFA Gasfeuerungsausomat

- Neutralleiter (-) und Schutzleiter unbedingt anschließen, auch wenn L_{V1} (+) und L_{V2} (+) nicht gebraucht werden.



Prüfzeitpunkt einstellen

- Der Prüfzeitpunkt (MODE) kann mit einem Jumper eingestellt werden:
→ Jumper = 1: Prüfung vor Brenneranlauf mit kommendem ϑ-Signal (werkseitige Einstellung).
- Jumper = 2: Prüfung nach Brenneranlauf mit gehendem ϑ-Signal und zusätzlich nach Einschalten der Netzspannung.
- Ohne Jumper = Prüfung vor Brenneranlauf.
- Gerät spannungsfrei schalten.
- Deckel abschrauben.
- Prüfzeitpunkt mit Jumper einstellen – MODE 1 oder 2.



Yalnızca TC 1:

- Siyah cihaz fisini 1, CG'den sökünen ve TC 1'e takın.
- TC 1'in 2 nolu fisili kablosunu CG'ye takın.

Yalnızca TC 2:

- Ventillerin elektrik bağlantısı
● Kabloyu bağlayın.
1 = Nötr iletken N (-) = mavi
2 = Brülör tarafı şebeke gerilimi Ventil L_{V2} (+) = kahverengi
3 = Giriş tarafı şebeke gerilimi Ventil L_{V1} (+) = siyah
4 = Toprak hattı (koruyucu iletken) PE = sari/yeşil
K = Harici klemens kutusu

Yalnızca TC 2: bağlı olan 6 kutuplu çok uçlu cihaz fişi ile:

- Ventillerin elektrik bağlantısı
→ Koruma türü: IP 40.
● İki adet bağlanıtı fisinin kablosunu bağlayın.
→ Ventil 1'in bağlanıtı fişi bir nokta ile işaretlenmiştir –
→ Ventil 1 giriş tarafındaki ventildir
→ Ventil 2 brülör tarafındaki ventildir.

Yalnızca TC 2:

- Cihaz fisinin elektrik bağlantısı
1 = GFA Nötr iletken N (-)
2 = GFA Brülör tarafındaki ventil L_{V2} (+)
3 = GFA Giriş tarafındaki ventil L_{V1} (+)
④ = GFA Toprak hattı (koruyucu iletken) PE
GFA Gaz yakma otomati

● Nötr iletken N (-) ve toprak hattı (koruyucu iletken) kablosunu, L_{V1} (+) ve L_{V2} (+) kullanılmasa da mutlaka bağlayın.

- Test zamanının ayarlanması
→ Test süresi (MODE) Jumper ile ayarlanabilir:
→ Jumper = 1: Brülör çalışmadan önce gelen ϑ-sinyali ile yapılan test (fabrika çıkıştı yapılan ayar)
→ Jumper = 2: Brülör çalışmaktan sonra giden ϑ-sinyali ve ek olarak şebeke voltajı açıldıktan sonra yapılan test
→ Jumperseiz = Brülör çalışmadan önce yapılan test
● Cihazın voltaj beslemesini kesin.
● Kapağı sökünen.
● Test zamanını Jumper ile ayarlayın – MODE 1 veya 2.

Jen TC 1:

- Stáhnout černou zástrčku přístroje 1 z CG a zastrčit do TC 1.
- Kabel 2 z TC 1 se zastrčkou zastrčit do CG.

Yalnızca TC 1:

- Wyjąć czarną wtyczkę 1 z CG i włożyć do TC 1.
- Kabel 2 z TC 1 z wtyczką włożyć do CG.

Jen TC 2:

Elektrické napojení ventilů

- napojit kabel
- 1 = neutrální vedení N (-) = modré
- 2 = síťové napětí ze strany ventilu L_{V2} hořáku (+) = hnědé
- 3 = síťové napětí ze strany vstupního ventilu L_{V1} (+) = černé
- 4 = ochranné vedení PE = žlutozelené
- K = svorkovnice (ze strany nabudování)

Jen TC 2 s nabudovaným 6ti pólovým konektorem:

- Elektrické napojení ventilů
→ Ochranný třída: IP 40.
● Napojení dvou konektorů –
→ konektor ventilu 1 je označen bodem –
→ ventil 1 je vstupní ventil –
→ ventil 2 je na straně hořáku –

Jen TC 2:

- Zapojení konektorů přístroje
1 = GFA neutrální vodič N (-)
2 = GFA ventil na straně hořáku L_{V2} (+)
3 = GFA vstupní ventil LV1 (+)
④ = GFA ochranný vodič PE
GFA automat na zapalování a hlídání

● Nutně napojit neutrální (-) vodič a ochranný vodič, i když L_{V1} (+) a L_{V2} (+) nebudou použity.

Nastavení časového bodu kontroly

- Časový bod kontroly (MODE) se dá nastavít jumperem:
→ jumper = 1: kontrola před provozem hořáku přicházejícím ϑ-signálem (nastavení ve výrobě)
→ jumper = 2: kontrola po provozu hořáku přicházejícím ϑ-signálem a přidavně po zapnutí síťového napětí.
→ bez jumperu = kontrola před provozem hořáku.
● Přístroj odpojí od sítě.
● Odšroubovat víko.
● Nastaví časový bod kontroly jumperem – MODE 1 nebo 2.

Tylko TC 1:

- Wyjąć czarną wtyczkę 1 z CG i włożyć do TC 1.
- Kabel 2 z TC 1 z wtyczką włożyć do CG.

Tylko TC 2:

- Podłączenie elektryczne zaworów
● Podłączyc kabel
1 = przewód zerowy N (-) = niebieski
2 = napięcie sieci zaworu od strony palnika L_{V2} (+) = brązowy
3 = napięcie sieci zwroju wejściowego L_{V1} (+) = czarny
4 = przewód ochronny PE = żółtozielony
K = skrzynka zaciskowa (montowana przez użytkownika)

Tylko TC 2 z wtykiem sześciobiegowym

- Podłączenie elektryczne zaworów
→ Klasa ochrony: IP40.
● Podłączony dwa wtyczki
→ wtyczka dla zaworu 1 jest oznaczona jedną kropką
→ zawór 1 jest zaworem wejściowym
→ zawór 2 jest zaworem po stronie palnika

Tylko TC 2 со встроенной 6-контактной многоместной приборной вилкой:

- Электрическое присоединение клапанов
→ Вид защиты: IP 40.
● Две штекерные вилки соединить электрической проводкой –
→ Штекерная вилка для клапана 1 обозначена точкой –
→ Клапан 1 является клапаном со стороны входа –
→ Клапан 2 является клапаном со стороны горелки –

Tylko TC 2

- Podłączenie elektryczne wtyczki
1 = GFA przewód zerowy N (-)
2 = GFA zawór od strony palnika L_{V2} (+)
3 = GFA zawór wejściowy L_{V1} (+)
④ = GFA przewód ochronny PE
GFA automat palnikowy

● Przewód zerowy (-) i przewód ochronny muszą być podłączone nawet jeśli L_{V1} (+) i L_{V2} (+) nie są używane.

Ustawienie trybu testowania

- Moment rozpoczęcia testu (MODE) można ustawić za pomocą zworki:
→ zworka = 1: test przed startem palnika z przychodzący sygnałem ϑ (ustawienie fabryczne),
→ zworka = 2: test po uruchomieniu palnika z wychodzącym sygnałem ϑ i dodatkowo po włączeniu zasilania,
→ bez zworki = test przed startem palnika.
● Wylączyc zasilanie.
● Odkręcić pokrywę.
● Ustawiaj tryb testowania za pomocą zworki – MODE 1 albo 2.

Только TC 1:

- Черную приборную вилку 1 вынуть из CG и вставить в TC 1.
- Кабель 2 от TC 1 с приборной вилкой вставить в CG.

Только TC 2

- Электрическое соединение проводами клапанов
● Присоедините кабель.
1 = semleges vezeték N (-) = kék
2 = égőoldali szelép hálózati feszültség LV2 (+) = barna
3 = belépőoldali szelép hálózati feszültség LV1 (+) = fekete
4 = védővezeték PE = sárga/zöld
K = kapocszerekny (üzemeltető részéről)

Csak TC 1-nél:

- Az 1. fekete készülék-dugaszolót húzza le a CG-ról és dugja rá a TC 1-re.
- A 2. kábelt a TC 1-ről készülék-dugaszolóval dugja rá a CG-re.

Csak TC 2-nél:

- A szelepek villamos huzalozása
● Csatlakoztassa a kábeleket.
1 = semleges vezeték N (-) = kék
2 = égőoldali szelép hálózati feszültség LV2 (+) = barna
3 = belépőoldali szelép hálózati feszültség LV1 (+) = fekete
4 = védővezeték PE = sárga/zöld
K = kapocsszekrény (üzemeltető részéről)

Csak TC 2-nél, beépített 6-pólosos többsarkú készülék-dugaszolóval:

- A szelepek villamos csatlakoztatása
→ védelem jellege: IP 40
● Két csatlakozó dugaszoló huzalozás
→ az 1. szelepeztartozó csatlakozó dugaszoló egy ponttal van megjelölve
→ az 1. szelepe a belépőoldali szelepe
→ az 2. szelepe az égőoldali szelepe

Csak TC 2-nél:

- A készülék-dugaszoló villamos huzalozása
1 = GFA semleges vezeték N (-)
2 = GFA égőoldali szelepe L_{V2} (+)
3 = GFA belépőoldali szelepe L_{V1} (+)
④ = GFA védővezeték PE
GFA gázautomatika

- A semleges vezetéket (-) és a védővezetéket feltétlenül be kell kötni, akkor is, ha L_{V1} (+) és L_{V2} (+) nincs is használva.

Ellenőrzési időpont beállítása

- Az ellenőrzési időpont (MODE) jumper-rel állítható be:
→ Jumper = 1: az égő beindulása előtti ellenőrzése beérkező ϑ-jellel (gyári beállítás).
→ Jumper = 2: az égő működése utáni ellenőrzés kimenő ϑ-jellel és járulékosan a hálózati feszültség bekapsolása után.
● A készüléket kapsolja feszültségmentesre.
● Csavarozza le a fedeleit.
● Az ellenőrzés időpontját állítsa be a jumperrel – MODE 1 vagy 2.

Nur TC 2 und TC 3:


Prüfdauer t_p einstellen:

- Die Prüfdauer t_p ist werkseitig auf 10 sec. eingestellt und kann mit einem Jumper auf max. 60 sec. umgesteckt werden.
- Ohne Jumper = 60 sec.
- Je länger die Prüfdauer t_p , desto kleiner die Leckrate, bei der eine Sicherheitsabschaltung ausgelöst wird.
- Bei TC 1 gilt die eingestellte Prüfdauer
 $t_p = 10$ sec. für alle CG Varianten.

Wenn keine Leckrate vorgeschrieben ist,
kann die werkseitige Einstellung beibehalten werden.

Bei vorgeschrriebener Leckrate

- Prüfdauer t_p bestimmen aus
 - p_e = Eingangsdruck in mbar
 - V_p = Prüfvolumen in Liter – siehe unten
 - V_L = Leckrate in l/h
- Gerät spannungsfrei schalten –
- Deckel abschrauben –
- Prüfdauer t_p mit Jumper einstellen – 10 bis 60 Sekunden –
- Deckel wieder aufsetzen und festzuschrauben –
- Prüfdauer t_p markieren – auf dem Typenschild – z.B. 30 Sekunden – mit Kugelschreiber oder waserfestem Filzstift.



Yalnızca TC 2 ve TC 3:

Test zamanının t_p ayarlanması:


- Test zamanı t_p , fabrika çıkışında 10 saniye olarak ayarlanmıştır. Bu süre Jumper ile max. 60 saniyeye kadar değiştirilebilir.
- Jumpersiz = 60 saniye
- Test zamanı t_p ne kadar uzun olursa, o kadar az sızıntı oranında emniyet kapatma devreye girer.
- TC 1'de ayarlanmış olan $t_p = 10$ saniye, tüm CG versiyonları için geçerlidir.

Sızıntı oranı öngörlümediğinde,
fabrika çıkışına yapılan ayar bırakılabilir.

Sızıntı oranı öngörlümediğinde,


- Test süresini t_p aşağıdaki değerlerden belirleyin
- p_e = Giriş basıncı mbar
- V_p = Test hacmi litre – alt bölüme bakınız
- V_L = Sızıntı oranı litre/saat

- Sistemin voltaj beslemesini kesin.
- Kapağı sökü –
- Test süresini t_p Jumper ile ayarlayın – 10'dan 60 saniyeye kadar
- Kapağı tekrar takın ve sıkın
- Test süresini t_p , örneğin 30 saniye, tip levhası üzerine tükennmez kalem veya keçeli kalem ile işaretleyin.



In Betrieb nehmen

- Hauptschalter ein – Netzspannung an Klemme 1 – wenn dann eine oder beide Störlampen 3/4 leuchten:
- Taste 5 drücken – die Störlampen erlöschen.




Dichtheitskontrolle starten

- MODE 1** (Prüfung vor Brenneranlauf):
- Spannung an Klemme 5.
- MODE 2** (Prüfung nach Brennerlauf):
- Netzspannung an Klemme 1 und erneute Prüfung nach Abschalten der Spannung an Klemme 5.

Die Prüfung beginnt:

- LED-Anzeige 1 „TEST“ leuchtet. Nach Prüfung bei dichten Ventilen: LED-Anzeige 2 „OK“ leuchtet –
- MODE 1:** Spannung an Klemme 6 –
- MODE 2:** Spannung an Klemme 6 kommt erst, wenn Spannung an Klemme 5 gelegt wird.



Çalıştırma

- Ana şalteri açın – şebekede voltaj klemmesi 1'e beslenir – bir veya her iki arıza lambası 3/4 yanındığında:
- Tuşa 5 basın – arıza lambaları sönecektir

Sızdırmazlık testinin başlatılması

- MODE 1** (Brülör çalışmasından önce yapılan test):
- Şebekede voltaj klemmesi 5'e
- MODE 2** (Brülör çalışmasından sonra yapılan test):
- Şebekede voltaj klemmesi 1'e. Klemmesi 5'e olan voltaj beslemesi kapatıldıktan sonra yeniden test işlemi gerçekleştir.

Test işleminin başlaması:

- LED Göstergesi 1 „TEST“ yanar. Sızdırmayan ventillerin test edilmesinden sonra:
- LED Göstergesi 2 „OK“ yanar.
- MODE 1:** Klemmesi 6'ya olan voltaj beslemesi
- MODE 2:** Klemmesi 6'ya olan voltaj beslemesi, ancak klemmesi 5'e voltaj beslemesi gerçekleştikten sonra olur.

Jen TC 2 a TC 3:

Nastavení doby kontroly t_p :

- doba kontroly t_p byla ve výrobě nastavena na 10 vteřin a může být přestavena pomocí jumpera na max. 60 vteřin.
- bez jumpera = 60 vteřin
- čím je kontrolní doba t_p delší, tím menší je míra úniku, při které zareaguje bezpečnostní vypnutí.
- u TC 1 platí nastavená doba kontroly $t_p = 10$ vteřin pro všechny CG varianty.

Není-li předepsaná míra úniku,
může být ponecháno výrobní nastavení.

U předepsané míry úniku

- urít kontrolní dobu t_p z
- p_e = vstupní tlak v mbar
- V_p = kontrolní objem v litrech – viz dole
- V_L = míra úniku v l/h
- přístroj odpojí od sítě –
- odšroubovat víko –
- nastavit jumperek dobu kontroly t_p – od 10 do 60 vteřin –
- nasadit víko a pevně ho zašroubovat –
- zapsat dobu kontroly t_p na typový štítek – např. 30 vteřin – kuličkovým perem nebo nesmazatelnou filcovou tužkou.

Przy określonych przeciekach

- określić czas trwania testu t_p na podstawie
- p_e = ciśnienie wejściowe w mbar
- V_p = objętość testowa w litrach – patrz tabela ponizej
- V_L = przeciek w l/h

- Włączyć zasilanie.
- Odkręcić pokrywę.
- Ustawić zworkę czasu trwania testu t_p – 10 do 60 sekund
- Zamknąć pokrywę i przykręcić.
- Oznaczyć czas trwania testu t_p na tabliczce znamionowej – np. 30 sekund – długopisem albo pisakiem wodoodpornym.

Spuštění do provozu

- Zapnout hlavní vypínač – síťové napětí na svorce 1 – svítí-li jeden z kontrolek poruchy 3/4:
- stisknout tlačítko 5 – kontrolky poruchy zhasnou.

Spustit kontrolu těsnosti

- MODE 1** (kontrola provozu hořáku):
- napětí na svorce 5.
- MODE 2** (kontrola provozu hořáku):
- síťové napětí na svorce 1 a nová kontrola po vypnutí napětí na svorce 5.

Kontrola začne:

- LED-ukazatel 1 "TEST" se rozsvítí.
- Po kontrole těsnících ventilů:
- LED-ukazatel 2 "OK" se rozsvítí –
- MODE 1:** napětí na svorce 6 –
- MODE 2:** napětí na svorce 6 vznikne až po ukončení napětí na svorce 5.

- 5 -

Tylko TC 2 i TC 3:

Ustawienie czasu trwania testu t_p :

- Czas trwania testu jest fabrycznie ustawiony na 10 sek. i można go przestawić za pomocą zworki na maks. 60 sek.
- bez zworki = 60 sek.
- Im dłuższy czas trwania testu t_p , tym mniejsze są przecieki, przy których następuje wyłączenie awaryjne.
- Dla TC 1 obowiązuje ustawiony czas trwania testu $t_p = 10$ sek dla wszystkich wersji CG.

Jeśli przecieki nie są określone
można zostawić ustawienie fabryczne.

Przy określonych przeciekach

- określić czas trwania testu t_p na podstawie
- p_e = ciśnienie wejściowe w mbar
- V_p = objętość testowa w litrach – patrz tabela ponizej
- V_L = przeciek w l/h

- Włączyć zasilanie.
- Odkręcić pokrywę.
- Ustawić zworkę czasu trwania testu t_p – 10 do 60 sekund
- Zamknąć pokrywę i przykręcić.
- Oznaczyć czas trwania testu t_p na tabliczce znamionowej – np. 30 sekund – długopisem albo pisakiem wodoodpornym.

Пуск в эксплуатацию

- Включить главный выключатель – напряжение сети у зажима 1 – если тогда светятся одна или обе аварийные лампочки 3/4:
- Нажать кнопку 5 – аварийные лампочки гаснут.

Стартовать контроль на герметичность

- MODE 1** (проверка до пуска горелки):
- напряжение на зажиме 5.
- MODE 2** (проверка по старcie горелки):
- напряжение на зажиме 1 и повторная проверка после отключения напряжения у зажима 5.

- Проверка начинается:
- Светодиодная индикация 1 "TEST".
- После проверки при герметичных клапанах:
- Светодиодная индикация 2 "OK" –
- MODE 1:** напряжение на зажиме 6 –
- MODE 2:** напряжение на зажиме 6 появляется только тогда, когда поступает напряжение на зажим 5.

Csak TC 2-nél és TC 3-nál:

Установка длительности испытания t_p :

- A t_p ellenőrzés időtartam beállítása:
- A t_p ellenőrzési időtartam gyári lag 10 másodperc van beállítva és jumperrel max. 60 másodpercre átdugásolható.

- Jumper nélkül = 60 másodperc.

- Minél hosszabb a t_p ellenőrzési időtartam, annál kisebb a szivárgó mennyisége, amely esetén a biztonsági lekapcsolás következik be.
- TC 1-nél a beállított ellenőrzési időtartam $t_p = 10$ másodperc, minden CG-változatra.

Előírt szivárgó dózis esetén

- határozza meg a t_p ellenőrzési időtartamot az alábbi értékekkel
- p_e = bejövő nyomás mbar-ban
- V_p = vizsgált térfogat literben – lásd lent
- V_L = szivárgó dózis l/h-ban

- A készüléket kapcsolja feszültségmentre
- A fedelel csavarozza le
- A t_p ellenőrzési időtartam jumperekkel állítsa be – 10-től 60 másodpercig
- A fedelel újból helyezze fel és szorosan csavarozza rá
- Jelölje meg a t_p ellenőrzési időtartamot – a típustáblán – pl. 30 másodperc – golyóstollal vagy vízálló fiictollal.

Üzembehelyezés

- Főkapcsolót be – hálózati feszültség az 1. kapcsón – ha ekkor az üzemzavar-jelzőlámpák közül 3-4. egyik vagy mindenkit világít: nyomja meg az 5. nyomógombot – az üzemzavar-jelzőlámpák kialszanak.

A tömörseg-ellenőrzés beindítása

- MODE 1** (ellenőrzés az egész beindulás előtt):
- Feszültség az 5. kapcsón.
- MODE 2** (ellenőrzés az egész működése után):
- Hálózati feszültség az 1. kapcsón és ismételt ellenőrzés a feszültség lekapcsolása után az 5. kapcsón.

Az ellenőrzés kezdődik:

- Az 1. LED-kijelző „TEST“ világít. Ellenőrzés után, ha a szelepek töröttetnek:
- A 2. LED-kijelző „OK“ világít
- MODE 1:** feszültség a 6. kapcsón
- MODE 2:** feszültség csak akkor érkezik a 6. kapocsra, ha az 5. kapocs feszültség alá kerül.

Nach Prüfung bei undichten Ventilen:

- LED-Anzeige 3 „Störung Ventil 1“ oder LED-Anzeige 4 „Störung Ventil 2“ leuchtet – Spannung an Klemme 7.

→ Wenn während der Prüfung oder während des Betriebes die Spannung kurzzeitig ausfällt, startet die Dichtheitskontrolle selbstständig neu.

Nach Spannungsaufall während einer Störung leuchten beide roten LED-Anzeigen 3 und 4.

Störungen

ACHTUNG

- Lebensgefahr durch Stromschlag!
Vor Arbeiten an stromführenden Teilen elektrische Leitungen spannungsfrei schalten!
- Störungsbeseitigung nur durch autorisiertes Fachpersonal!
- (Fern-)Entriegeln grundsätzlich nur von beauftragtem Fachkundigen.



- Störungen nur durch die hier beschriebenen Maßnahmen beseitigen.
- Entriegelungstaster drücken: siehe „In Betrieb nehmen“.
- Geht die Dichtheitskontrolle nicht in Betrieb, obwohl alle Fehler behoben sind:
- Gerät ausbauen und zum Überprüfen an den Hersteller schicken.

- ? = Störungen
! = Ursache
● = Abhilfe

? Es leuchtet keine LED-Anzeige, obwohl Netzspannung und ϑ -Signal anliegen.

! Sicherung defekt.

● Feinsicherung 5 A träge ersetzen – nach dem Sicherungswechsel mehrmals die Dichtheitskontrolle starten und dabei den Programmablauf und die Ausgänge der Dichtheitskontrolle überprüfen.


● Bei fehlerhaftem Verhalten: Gerät an den Hersteller schicken.

! **Mode 1:** Prüfung vor Brenneranlauf ist eingestellt; L1 und N sind an den Klemmen 1 und 3 vertauscht.

● L1 an Klemme 1 und N an Klemme 3 anschließen.

! Bei 24 V= Polarität der Netzspannung an Klemme 1 und 3 vertauscht.

● + an Klemme 1 und - an Klemme 3 anschließen.



Arızalar

DİKKAT

- Cereyan çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi vardır! Elektrik akımı geçen parçalar üzerinde yapılacak çalışmalarla önce bu parçaların elektrik bağlantısını kesin!
- Arızaların giderilmesi yalnızca yetkili uzman personel tarafından yapılacaktır!
- Sistem kilitinin açılması (uzaktan) daima görevli personel tarafından yapılacaktır.

- Arızalar, yalnızca burada açıklanan önlemler doğrultusunda giderilecektir.
- Kilitlenmeyi açma düğmesine basın: bkz. "Calistirma".
- Tüm arızaların giderilmesine rağmen sizdirmazlık kontrolü çalışmıyorsa:
- Cihazı sökünen ve kontrol edilmesi için imalatçı firmaya gönderin.

- ? = Arızalar
! = Sebebi
● = Giderilmesi

- ? Şebeke voltajı ve ϑ sinyali olmasında rağmen LED göstergesi yanmıyor.
! Sigorta arızası
● 5 A'lık hassas sigortayı değiştirin – sigortayı değiştirdikten sonra sizdirmazlık kontrolünü çalıştırın, sizdirmazlık kontrolü program aksı ve çıkışlarını kontrol edin.
● Ariza olduğunda: Cihazı imalatçı firmaya gönderin.
Mode 1: Brülör çalışmasından önce gerçekleşek olan test ayarlaması yapılmıştır; L1 ve N bağlantılarının yerleri, klemens 1 ve 3'de değiştirilmiştir.
● L1'ı klemens 1'e ve N'i klemens 3'e bağlayın.
! 24 V=da: Şebeke voltajının klemens 1 ve 3'deki kutup yerleri değiştirilmiştir.
● + kutup klemens 1'e ve - kutup klemens 3'e bağlanacaktır.

Závady

POZOR

- životní nebezpečí elektrickým úderem!
Před pracemi na proudových dílech elektrického vedení přístoř odpoj od sítě!
- odstranění závad jen autorizovaným odborným personálem!
- (dálkové) odblokování zásadně jen pověřeným odborníkem.

- Závady odstranit jen zde popsanými opatřeními.
- Stisknut odblokovací tlačítka: viz "spuštění do provozu".
- Nesplnění se kontrola těsnosti do provozu, i když byly odstraněny všechny závady:
- přístroj vybudovat a zaslat výrobci ke kontrole.

- ? = Závady
! = Příčiny
● = Odstranění

- ? Nesvítažný LED-ukazatel i když existuje napětí a ϑ -signál.
! Pojistka je vadná.
● Vyměňte jemnou pomalou pojistku 5 A – po výměně pojistky vicerokrát spustit kontrolu těsnosti a přitom zkонтrolovat průběh programu a výstupy kontroly těsnosti.
● Při chybém provozu zaslat přístroj výrobci.
Mode 1: nastavená je kontrola průběhu spalování, L1 a N jsou zaměněna na svorkách 1 a 3.
● L1 napojit na svorku 1 a N na svorku 3.
! Przy 24 V= odwrotna polarność napięcia sieci na skutek zamiany miejscami na zaciskach 1 i 3.
● Napojuj + na svorku 1 a - na svorku 3.

Usterki

UWAGA

- Zagrożenie życia przez porażenie prądem!
Przed pracami elektrycznymi wyłączyć zasilanie!
- Usuwanie usterek tylko przez autoryzowany serwis!
- (Dalszy) reset powinien być przeprowadzany tylko przez upoważniony personel.

- Usuwanie usterek tylko według opisanych tutaj instrukcji.
- Naciśnięcie klawisza reset: patrz "Uruchomienie".
- Jeśli kontrola szczelności nie startuje mimo usunięcia wszystkich usterek:
- wymontować urządzenie i przesłać do producenta do sprawdzenia.

- ? = usterka
! = przyczyna
● = pomoc

- ? Nie świecą się wskaźniki LED, mimo zasilania sieci i występowania sygnału ϑ .
! Uszkodzony bezpiecznik.
● Wymień bezpiecznik 5 A i kilakrotnie włączając kontrolę szczelności, sprawdzić przebieg programu i stany na wyjściach.
● W razie nieprawidłowego przebiegu przesłać urządzenie do producenta.
Mode 1: nastawiony test przed startem palnika; L1 i N są na zaciskach 1 i 3 zamienione miejscami.
● Podłączyć L1 do zacisku 1 a N do zacisku 3.
! Przy 24 V= odwrotna polarność napięcia sieci na skutek zamiany miejscami na zaciskach 1 i 3.
● Napojuj + na zacisku 1 a - do zacisku 3.

Po teście przy nieszczelnych zavorach:

- LED 3 "Usterka zworu 1" albo LED 4 "Usterka zworu 2" świeci – napięcie na zacisku 7.
- Jeśli podczas testu albo w czasie pracy dojdzie do krótkotrwalej przerwy zasilania, kontrola szczelności automatycznie ponawia start.
Jeśli dojdzie do zaniku napięcia w czasie usterki, świecą obie czerwone diody LED 3 i 4.

After verification at non-hermetic valves:

- Svetlí se svetodiódna indikácia 3 "Neplatnosť klapana 1" alebo 4 "Neplatnosť klapana 2".

After verification at non-hermetic valves:

- If during testing or operation a short-term power cut occurs, the tightness control automatically restarts.
If a power cut occurs during a fault, both red LEDs LED 3 and 4 will light up.

If during verification or operation a short-term power cut occurs, the tightness control automatically restarts.
If a power cut occurs during a fault, both red LEDs LED 3 and 4 will light up.

Tömítetlen szelep ellenőrzése után:

- A 3. LED-kijelző „1. szelep üzemzavarai vagy a 4. LED-kijelző „2. szelep üzemzavarai“ világít – feszültség a 7. kapcszon.

→ Ha az ellenőrzés folyamán vagy üzem közben a feszültség rövid időre kiesik, a tömörseg-ellenőrzés önnállóan úraindul.
Egy üzemzavar közben történő feszültségszökés után minden 3. és 4. piros LED-kijelző világít.

Üzemzavarok

FIGYELEM

- Életveszély áramütés révén!
Az aramot vezető szerkezeti részekben végzendő munkák előtt a villamos vezetékeket kapcsolja feszültségmentesre!
- Üzemzavarok elhárítását kizárolág erre felhalatmazott szakszemélyzettel végeztesse!
- (Táv-) nyugtázást alapvetően csak ezzel megbízott szakértővel szabad végeztetni.

- Üzemzavarokat csak az itt leírt megoldásokkal szabad kiküszöbölni.
- Nyugtázó nyomógomb megnyomását: lásd „Üzembe helyezés“-nél.
- Ha a tömörseg-ellenőrzés nem lép üzembe annak ellenére, hogy az összes hiba ki lett küszöböltve:
● szerezje ki a készüléket és felülvizsgálat céljából küldje el a gyártóhoz.

Üzemzavarok

- ? = üzemzavarok
! = okok
● = megoldás

- ? Egyik LED-kijelző sem világít, jölehet mind hálózati feszültség, mind ϑ -jel adott.
! Biztosíték hibás.
● Pólója az 5 A-es finombiztosíték – a biztosíték cseréje után többször indítja a tömörseg-ellenőrzést és a közbén ellenőrizze a programfutását és a tömörseg-ellenőrző műszer kimeneteit.
● Hibás működés esetén: a kézszületet küldje el a gyártóhoz.
! **Mode 1:** az ϑ beindulása előtti ellenőrzés van beállítva; L1 és N az 1. és 3. kapcsokon fel vannak cserélve.
● L1-et az 1. kapocsra és N-et a 3. kapocsra csatlakoztassa rá.
! 24 V egyenáramnál a hálózati feszültségtől polaritásába az 1. és 3. kapcsokon fel van cserélve.
● + pólust az 1. kapocsra és – pólust a 3. kapocsra csatlakoztassa rá.

<ul style="list-style-type: none"> ! Netzspannung zu klein. ● Mit Angabe auf dem Typenschild vergleichen. Toleranz: -15/+10 % bei 110/120 V~ und 220/240 V~ ±20 % bei 24 V=. <p>? TC meldet wiederholt Störung.</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Ein Ventil ist undicht. ● Ventil austauschen. ! Verdrahtung von TC 2 zu den Ventilen falsch (Kabel an der Unterseite). ● Programmablauf starten und den Zwischenraumdruck p_z beobachten, der Druck muß sich während der TEST-Phase ändern. Verdrahtung überprüfen. ! Eingangsdruck $p_e < 10$ mbar. ● Min. Eingangsdruck von 10 mbar zur Verfügung stellen. ! Zwischenraumdruck p_z kann nicht abgebaut werden. ● Das Volumen hinter dem brennerseitigen Ventil muß 5 mal so groß sein wie das Volumen zwischen den Ventilen, und es muß Atmosphärendruck haben. ! Die Prüfdauer t_p ist zu lang. ● t_p neu einstellen (siehe Prüfdauer t_p bestimmen). ! Bei TC 2 sind N (-) und PE nicht im Gerätestecker angeschlossen. ● N (-) an Klemme 1 und PE an (+) Klemme anschließen. <p>? Der nachgeschaltete Gasfeuerungsautomat läuft nicht an.</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Bei der Dichtheitskontrolle sind L1 (+) und N (-) an den Klemmen 1 und 3 vertauscht. ● L1 (+) an Klemme 1 und N (-) an Klemme 3 anschließen. <p>? TEST-Phase läuft (gelbe LED-Anzeige leuchtet) obwohl kein ϑ-Signal anliegt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Mode 2 eingestellt. ● Jumper auf Mode 1 umstecken (siehe „Prüfzeitpunkt einstellen“). 	<ul style="list-style-type: none"> ! Sebeke voltajı çok düşük. ● Tip levhasındaki değerler ile kıyaslayın. Tolerans: 110/120 V ve 220/240 V'da % - 15/+10 24 V=da % ±20 <p>? TC yeniden arıza olduğunu bildirir.</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Bir ventil sızdırıyor. ● Ventili değiştirin. ! TC 2'den ventillere giden kablolar yanlış bağlanmıştır (alt tarafaki kablo). ● Program akışını başlatın ve ara bölüm basıncını p_z gözleleyin. TEST safhasında basınç değeri değişimlidir. Kablo bağlantısını kontrol edin. ! Giriş basıncı $p_e < 10$ mbar. ● Min. 10 mbar değerindeki giriş basıncını hazır tutun. ! Ara bölüm basıncı p_z düşürülebilir. ● Brülör arkasındaki ventilin hacmi, ventiller arasındaki hacmin 5 katı olmalıdır ve atmosfer basıncına eşit olmalıdır. ! Test süresi t_p çok uzun. ● t_p değerini yeniden ayarlayın (bkz. Test süresinin t_p belirlenmesi) ! TC 2'de N (-) ve PE kabloları cihaza bağlanmamıştır. ● N (-) kablosunu klemens 1'e ve PE kablosunu (+) klemensine bağlayın. <p>? Sistemde bağlı olan gaz yakma otomati çalışmıyor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sızdırmazlık kontrolünde L1 (+) ve N (-) bağlantılarının klemens 1 ve 3'deki yerleri değiştirilmelidir. ● L1'İ (+) klemens 1'e ve N (-)'İ klemens 3'e bağlayın. <p>? ϑ sinyali olmamasına rağmen TEST safhası çalışır (sarı LED göstergesi yanar).</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Mode 2 ayarlanmıştır. ● Jumper'i Mode 1'e bağlayın (bkz. "Test süresinin ayarlanması"). 	<ul style="list-style-type: none"> ! Napětí je příliš nízké. ● Porovnat s údaji na typovém štítku. Tolerance - 15/+ 10 % při 110/120 V~ i 220/240 V~ ±20% dla 24 V=. <p>? TC sygnalizuje powtarzające się uszkodzenie</p> <ul style="list-style-type: none"> Jeden zawór jest nieszczelny. ● Wyśmienić zawór. ! Niewłaściwe podłączenie zaworów do TC 2 (przewody od spodu). ● Startować protekanie programy i obserwować ciśnienie p_z pomiędzy zaworami; ciśnienie to musi się zmieniać w fazie testu. Sprawdzić elektryczną prowadnicę. ! Dавление на входе $p_e < 10$ мбар. ● Создать миним. давление на входе 10 мбар. ! Давление зазора p_z не может быть снижено. ● Объем позади клапана со стороны горелки должен быть в 5 раз больше, чем объем между клапанами и он должен иметь атмосферное давление. ! Длительность испытания t_p слишком долгая. ● Установить новое t_p (смотрите установку длительности испытания t_p). ! У TC 2 N (-) и PE не присоединены в приборную вилку. ● N (-) присоединить к зажиму 1 и PE к зажиму (2). <p>? Podłączony automat palnikowy nie startuje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Na kontrole těsnosti jsou zaměněna vedení L1(+) a N (-) na svorkách 1 a 3. ● Napojit L1 (+) do zacisku 1 a N (-) do zacisku 3. <p>? Faza TEST przebiega (żółta lampa LED świeci), chociaż nie ma ϑ-sygnału.</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Ustawiono Mode 2. ● Przesztabiż zwojek na Mode 1 (patrz "Ustawienie punktu testowania"). 	<ul style="list-style-type: none"> ! Napięcie sieci zasilania jest za niskie. ● Porównać z danymi na tabliczce znamionowej. Tolerancja: -15/+10 % przy 110/120 V~ i 220/240 V~ i ±20% dla 24 V=. <p>? TC powtórnie pokazuje nieisprawność.</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Oden klapan negermetičen. ● Zamjeniti klapan. ! Nehravnalna električka provodka od TC 2 k klapama (kabel u donjem strani). ● Pocinjanje protekanja programa i obavljati poziciju između zavora; pozicija mora da se mijeni u fazama testa. Provjeriti električnu provodnicu. ! Djeđenje na ulazu p<small>e</small> < 10 mbar. ● Stvoriti minimalno pritjecje na ulazu 10 mbar. ! Pritisak u razmaku između zavora ne može biti snizeno. ● Volumen pozadje klapama treba da je 5 puta veci od volumena izmedju klapa i on treba da ima atmosfersko pritjecje. ! Vrijednost ispitivanja t<small>p</small> je preduzeta. ● Postaviti novu vrijednost t<small>p</small> (vidjeti postavku vrijednosti ispitivanja t<small>p</small>). ! U TC 2 N (-) i PE ne su povezani u prikladnu vinku. ● N (-) povezati na zavoj 1 i PE na zavoj (2). <p>? Dodatkowo podłączony automat gazu otwiera się nie włącza</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Przy kontrole na hermetyczność zamieniono miejsca L1 (+) i N (-) u zatków 1 i 3. ● Podłączyć L1 (+) do zacisku 1 a N (-) do zacisku 3. <p>? Faza TEST działa (żółta lampa LED świeci), ale nie ma ϑ-sygnału.</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Ustawiono MODE 2 – ● Przesztabiż zwojek na MODE 1 (patrz "Ustawianie punktu testowania"). 	<ul style="list-style-type: none"> ! A hálózati feszültség túl kicsi. ● Hasonlítsa össze a típusáblán lévő adatokkal. Tűrés: -15/+10 % 110/120 V és 220/240 V változannál, ±20 % 24 V egyenáramnal. <p>? TC ismételten üzemzavart jelz.</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Egyik szelep tömítetlen. ● Cserélje ki a szelepet. ! A TC 2 huzalozása a szelepekre hibás (az alsó oldalon lévő kábel). ● Indítsa a programfutást és figyelje meg a szelepek közti térr p_z nyomását, a nyomásnak a TESZT-fázis közben változni kell. Ellenőrizze a huzalozást. ! A bejövő nyomás $p_g < 10$ mbar. ● 10 mbar min. bejövő nyomás biztosítandó. ! A szelepek közti térr p_z nyomása nem csökkenhető le. ● Az egóoldali szelep mögött térfogatnál 5-ször akorának kell lenni, mint a szelepek közötti térfogat, és atmoszférikus nyomással kell rendelkezni. ! Az ellenőrzési időtartam túl hosszú. ● Állítsa be újolag t_p-t (lásd t_p ellenőrzési időtartam meghatározását). ! TC 2-nél N (-) és PE nincsenek a készülék-dugaszolóból bekötve. ● N (-)-et az 1. kapocsra és PE-t a (2) kapocsra csatlakoztassa rá. <p>? A készülék után kapcsolt gázautomatika nem indul.</p> <ul style="list-style-type: none"> ! A tömörség-ellenőrző műszernél az L1 (+) és N (-) az 1. és 3. kapcsokon fel vannak cseréve. ● L1 (+)-t az 1. kapocsra és N (-)-t a 3. kapocsra csatlakoztassa rá. <p>? TESZT-fázis fut (a sárga LED-kijelző világít), jóllehet ϑ-jelek nem adott.</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Mode 2 van beállítva. ● A jumperf dugaszolja át Mode 1-re (lásd az „Ellenőrzési időpont beállítását“). 	<ul style="list-style-type: none"> ! A hálózati feszültség túl kicsi. ● Hasonlítsa össze a típusáblán lévő adatokkal. Tűrés: -15/+10 % 110/120 V és 220/240 V változannál, ±20 % 24 V egyenáramnal. <p>? TC ismételten üzemzavart jelz.</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Egyik szelep tömítetlen. ● Cserélje ki a szelepet. ! A TC 2 huzalozása a szelepekre hibás (az alsó oldalon lévő kábel). ● Startovat protokanje programi a kontrolirati tlak meziprostoru p_z, tlak se musi menj u prubehu testovaci faze. Zkontroluj zapojeni. ! Vstopni tlak $p_e < 10$ mbar. ● Zajistit vstopni tlak ve vysoti 10 mbar. ! Tlak meziprostoru p_z se nedá vytvorit. ● Prostor za ventilem horaku musi byt 5krat vetsi nez prostor mezi ventily a musi mit atmosfericky tlak. ! Doba kontroly t_p je preduzeta. ● Znovu nastaviti t_p (viz nastaveni t_p). ! U TC 2 není napojen N(-) a PE na zástrčce přístroje. ● N (-) napojit na svorku 1 a PE na svorku (2). <p>? Napojený automat se nerozběhne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Na kontrole těsnosti jsou zaměněna vedení L1(+) a N (-) na svorkách 1 a 3. ● Napojit L1 (+) do zacisku 1 a N (-) do zacisku 3. <p>? Testovací fáze běží (žlutá LED-kontrolka svítí) i když neexistuje žádný ϑ-signál.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nastavený Mode 2. ● Jumper přenádat na Mode 1 (viz "nastavení doby kontroly").
<p>Dichtheitskontrollen TC sind wartungsfrei</p> <p>Empfohlen wird eine Funktionskontrolle pro Jahr.</p>	<p>Sızdırmazlık kontrolleri TC bakım gerektirmez</p> <p>Yılda bir fonksiyon kontrolünün yapılması tavsiye edilir.</p>	<p>Kontroly těsnosti TC nevyžadují údržbu</p> <p>Doporučujeme kontrolu funkčnosti jednou ročně.</p>	<p>Przyrządy do kontroli szczelności TC nie wymagają konserwacji</p> <p>Zalecamy kontrolę działania urządzienia raz do roku.</p>	<p>Kontroli na герметичность TC не требуют технического обслуживания</p> <p>Рекомендуется проверка работоспособности один раз в год.</p>	<p>A TC tömörség-ellenőrző műszerek karbantartást nem igényelnek</p> <p>Javasoljuk a működés évenkénti ellenőrzését.</p>

Prüfzeit t_p bestimmen

aus:

p_e = Eingangsdruck in mbar

V_p = Prüfvolumen in Liter – siehe Tabelle Prüfvolumen

V_L = Leckrate in Liter/Stunde:

$$t_p = 4 \times \left(\frac{p_e \times V_p}{V_L} + 1 \right) s$$

Berechnungsbeispiel:

$p_e = 100$ mbar

$V_p = 6,3$ l

$V_L = 100$ l/h

$$t_p = 4 \times \left(\frac{100 \times 6,3}{100} + 1 \right) \approx 30 \text{ s}$$

- Mit Jumper den nächst höheren Wert (30 sec) einstellen.

Ablesebeispiel:

$V_p = 6,3$ l und

$p_e = 100$ mbar ergeben Punkt 1,


$V_L = 100$ l/h ergibt einen Punkt 2

Einzustellende Prüfzeit $t_p = 30$ sec


DN	0 m			0,5 m			1 m			1,5 m			2 m			2,5 m			3 m		
	G	F	G	G	F	G	G	F	G	G	F	G	G	F	G	F	G	F	G	F	
10	0.01		0.06	0.1		0.16	0.2		0.26	0.3		0.37	0.47	0.57	0.67		0.72	0.82	0.92	0.97	
15	0.07		0.17	0.27		0.37	0.47		0.57	0.67		0.72	0.82	0.92	1.0		1.1	1.2	1.3	1.35	
20	0.12		0.27	0.42		0.57	0.72		0.87	1.0		1.1	1.2	1.3	1.4		1.5	1.6	1.7	1.75	
25	0.2		0.45	0.7		1.0	1.2		1.5	1.7		1.8	2.0	2.2	2.4		2.6	2.8	3.0	3.05	
40	0.5	0.7	1.2	1.4	1.8	2.0	2.5	2.7	3.1	3.3	3.7	4.0	4.3	4.5		4.8	5.2	5.6	5.8	6.0	
50	0.9	1.2	2.0	2.2	3.0	3.2	4.0	4.2	5.0	5.2	6.0	6.2	7.0	7.2		7.6	8.2	8.8	9.0	9.2	
65	2.0		3.7		5.3		7.0		8.6		10.0		12.0		14.0		16.0		18.0		19.0
80	4.0		6.3		8.8		11.0		14.0		16.0		18.0		20.0		22.0		24.0		26.0
100	8.3		12.0		16.0		20.0		24.0		28.0		32.0		36.0		40.0		44.0		48.0
125	13.6		20.0		26.0		32.0		38.0		44.0		50.0		56.0		62.0		68.0		73.0
150	20.0		29.0		38.0		47.0		55.0		64.0		73.0		82.0		92.0		102.0		112.0
200	42.0		58.0		74.0		90.0		105.0		120.0		140.0								

G = Gewinde/Vida diši/závit/gwint/Rázba/menet

F = Flansch/Flansz/přírubu/kolnierz/Flanç/
karima



10 20 30 40 50 60 t_p (sec) (c)



Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Test süresinin t_p aşağıda ki değerler ile hesaplanarak belirlenmesi:

Určení doby kontroly t_p z:

$$p_e = \text{Giriş basıncı mbar}$$

$$V_p = \text{Test hacmi litre - Test hacmi tablosuna bakınız}$$

$$V_L = \text{Sızıntı oranı litre/saat}$$

$$t_p = 4 \times \left(\frac{p_e \times V_p}{V_L} + 1 \right) s$$

Hesaplama örneği:

$p_e = 100$ mbar

$V_p = 6,3$ l

$V_L = 100$ l/h

$$t_p = 4 \times \left(\frac{100 \times 6,3}{100} + 1 \right) \approx 30 \text{ s}$$

- Jumper ile bir sonraki yüksek değeri (30 saniye) ayarlayın.

Okuma örneği:

$V_p = 6,3$ l ve

$p_e = 100$ mbar 1 nolu noktada bulunur

$V_L = 100$ l/h 2 nolu noktası verir

Ayarlanacak test süresi $t_p = 30$ saniye

Określanie czasu trwania testu t_p

na podstawie:

$$p_e = \text{vstupný tlak v mbar}$$

$$V_p = \text{kontrolovaný objem v litrech - viz tabuľku kontrolovaný objem}$$

$$V_L = \text{míra úniku v litrech/za hodinu}$$

$$t_p = 4 \times \left(\frac{p_e \times V_p}{V_L} + 1 \right) s$$

$$t_p = 4 \times \left(\frac{p_e \times V_p}{V_L} + 1 \right) s$$

$$t_p = 4 \times \left(\frac{p_e \times V_p}{V_L} + 1 \right) s$$

$$t_p = 4 \times \left(\frac{p_e \times V_p}{V_L} + 1 \right) s$$

Przykład obliczenia:

$p_e = 100$ mbar

$V_p = 6,3$ l

$V_L = 100$ l/h

$$t_p = 4 \times \left(\frac{100 \times 6,3}{100} + 1 \right) \approx 30 \text{ s}$$

- Nastaví s jumperem nejbližší vyšší hodnotu (30 vteřin).

Příklad odečtení:

$V_p = 6,3$ l a

$p_e = 100$ mbar udají bod 1,

$V_L = 100$ l/h udá bod 2

Nastavení kontrolní doby $t_p = 30$ vteřin

Przykład:

$V_p = 6,3$ l i

$p_e = 100$ mbar daje punkt 1,

$V_L = 100$ l/h daje punkt 2

Czas trwania testu $t_p = 30$ sek.

Délka zkoušky t_p určuje se

A t_p ellenőrzési időtartam meghatározása

az alábbi értékekből:

p_e = bejövő nyomás mbar-ban

V_p = vizsgálati térfogat literben –

lásd a vizsgálati térfogat táblázatot

V_L = szívőgő dózis liter/órában:

Számítási példa:

$p_e = 100$ mbar

$V_p = 6,3$ l

$V_L = 100$ l/h

$$t_p = 4 \times \left(\frac{100 \times 6,3}{100} + 1 \right) \approx 30 \text{ s}$$

- Jumperrel állítsa be a legközelebbi magasabb értéket (30 másodperc).

Leolvasási példa:

$V_p = 6,3$ l

$p_e = 100$ mbar adják az 1. pontot,

$V_L = 100$ l/h az egy 2. pontot

a beállítandó ellenőrzési időtartam $t_p = 30$ másodperc

Weitere Unterstützung erhalten Sie bei der für Sie zuständigen Niederlassung/Vertretung. Die Adresse erfahren Sie im Internet oder bei der G. Kromschröder AG, Osnabrück.

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Technické změny sloužící vývoji jsou vyhrazeny.

Zmiany techniczne służące postępowi technicznemu zastrzeżone.

Vозможны технические изменения, служащие прогрессу.

A műszaki fejlőést szolgáló változtatások jogát fenntartjuk.

Zentrale Kundendienst-Einsatz-Leitung für Deutschland:
G. Kromschröder AG, Osnabrück
Herr Kozłowski
Tel. 05 41/12 14-3 65
Fax 05 41/12 14-5 47

G. Kromschröder AG
Postfach 28 09
D-49018 Osnabrück
Strotheweg 1
D-49504 Lotte (Büren)
Tel. +49 (0) 41/12 14-0
Fax +49 (0) 41/12 14-3 70
info@kromschoeder.com
www.kromschoeder.de

Ayrıca yetkili temsilcilikler/bayiler destek hizmetleri verirler. İlgili adresler Internet sayfamızda veya G. Kromschröder AG, Osnabrück firmasından temin edilebilir.

Další pomoc Vám poskytne patřičná pobočka/zastoupení. Adresu se dozvítě z Internetu nebo od G. Kromschröder AG, Osnabrück.

Dalszą pomoc można uzyskać we właściwej filii/przedstawicielstwie firmy. Adresy zamieszczone w Internecie, informacjami na temat adresów służby także firma G. Kromschröder AG, Osnabrück.

Další pomoc k vám dostupnou vás dostupnou u kompetentných filiiala/ przedstawicielsztwa firmy. Adresy zamieszczone w Internecie, informacjami na temat adresów służby także firma G. Kromschröder AG, Osnabrück.

További segítséget kaphat az Ön részére illetékes telephelyen/képviseletnél. Ezek címét az Internetről vagy a G. Kromschröder AG, Osnabrück cégtől tudhatja meg.