

## UV-Sonde für Dauerbetrieb UVD

### Betriebsanleitung

- Bitte lesen und aufbewahren

#### Zeichenerklärung

- , 1, 2, 3... = Tätigkeit
- = Hinweis

Alle in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Tätigkeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden!

**WANUNG!** Unsachgemäßer Einbau, Einstellung, Veränderung, Bedienung oder Wartung kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen.  
Anleitung vor dem Gebrauch lesen. Dieses Gerät muss nach den geltenden Vorschriften installiert werden.

**UVD 1** zur Flammenüberwachung nur in Verbindung mit Elster Kromschröder Gasfeuerungsautomaten BCU 370..U1, BCU 460..U, BCU 480..U, IFD 450, IFD 454 oder PFU..U zur UV-Dauerbetriebsüberwachung.

**UVD 2** mit potentialgetrenntem Schaltkontakt zur Flammenüberwachung mit fehlersicherer, speicherprogrammierbarer Steuerung im Dauerbetrieb. Nicht geeignet in Verbindung mit Elster Kromschröder Gasfeuerungsautomaten.

Elster GmbH  
Postfach 2809  
49018 Osnabrück

8.2.2 Edition 10.08



(TR)

## Sürekli İşletme UVD için UV Sondası

### Kullanım Kılavuzu

- Lütfen okuyun ve saklayın

#### İşaret açıklaması

- , 1, 2, 3... = Çalışma
- = Üyari

Bu kullanım kılavuzunda açıklanmış olan tüm çalışmalar yalnızca yetkili personel tarafından yapılacaktır!

**UYARI!** Talimatlara aykırı yapılan montaj, ayar, değiştirme, kullanım ve bakım çalışmaları, yaralanma veya maddi hasarların oluşmasına neden olabilir. Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun. Bu cihaz gerçerler olan teknik yönetmeliklerde göre monte edilmelidir.

**UVD 1** cihazı alev denetleme için, yalnızca Elster Kromschröder gaz yakma otomatları BCU 370..U1, BCU 460..U, BCU 480..U, IFD 450, IFD 454 veya UV sürekli işletme denetlemesi için olan PFU..U ile birlikte kullanılacaktır.  
**UVD 2**, Sürekli işletme medde belleği programlanabilir kumanda sistemi ve hata akımı sigortalı ayrı potansiyelli alev denetleme kumanda kontağı ile. Elster Kromschröder gaz yakma otomatları ile kullanılması uygun değildir.

(CZ)

## UV-sonda pro stálý provoz UVD

### Návod k provozu

- Prosíme pročist a dobře odložit

#### Vysvětlení značek

- , 1, 2, 3... = činnost
- = upozornění

Všechny v tomto návodu k provozu uvedené činnosti smí provádět jen odborný, autorizovaný personál!

**VÝSTRAHA!** Neodborné závodování, nastavení, změny, obsluha nebo údržba mohou vést k ohrožení zdraví a věcným škodám. Před použitím si pročist návod. Přístroj musí být instalován podle platných předpisů.

**UVD 1** ke hlídání plamene jen ve spojení s Elster Kromschröder plynovými hořákovými automaty BCU 370..U1, BCU 460..U, BCU 480..U, IFD 450, IFD 454 lub PFU..U firmy Elster Kromschröder do nadzoru UV v trybie pracy ciągłej.  
**UVD 2** z potencíalem oddeleným spínacím kontaktem k dozoru plamenu s bezpečným, v pamäti uloženým programom řízení pro stálý provoz. Nepoužiteľný je spojenie s plynovými hořákovými automaty od Elster Kromschröder.

(PL)

## Sonda UV do pracy ciągłej UVD

### Instrukcja obsługi

- Instrukcję przeczytać i przechować

#### Objaśnienie oznaczeń

- , 1, 2, 3... = czynność
- = wskazówka

Wszystkie czynności opisane w niniejszej instrukcji obsługi mogą być wykonywane wyłącznie przez autorizowany serwis!

**UWAGA!** Niefachowy montaż, regulacja, przeróbki, obsługa lub konserwacja mogą być przyczyną wypadków i szkód materialnych. Przed wykorzystaniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Montaż urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**PREDUPREZJENIE!** Неправильные монтаж, наладка, применение, управление и техническое обслуживание могут привести к несчастному случаю и аварии. Перед применением прочесть "Руководство". Прибор должен быть смонтирован согласно действующих предписаний и норм.

(HU)

## УФ-датчик для длительного режима работы UVD

### Руководство по эксплуатации

- Пожалуйста, прочтите и сохраните

#### Объяснение знаков

- , 1, 2, 3... = Действие
- = Указание

Все указанные в этом "Руководстве по эксплуатации" действия разрешается проводить только уполномоченным на это специалистам!

**FIGYELMEZTETÉS!** Szakszerű leni beszerelés, beállítás, módosítás, kezelés vagy karbantartás sérülésekkel vagy anyagi károkat okozhat. Használat előtt olvassa el az utasítást. Ez a készüléket a hatályos előírásoknak megfelelően kell beüzíteni.

(H)

## UV típusú UV-szonda Folyamatos üzemmódra

### Üzemeltetési utasítás

- Kérjük, olvassa el és örizzze meg

**Jelmagyarázat**  
●, 1, 2, 3... = tevékenység  
→ = tájékoztatás

Ezen üzemeltetési utasításban felsorolt valamennyi tevékenységet kizárolag erre feljogosított szakszemélyzettel szabad elvégezni!

**UVD 1** a lágellenőrzés céljára csak a Elster Kromschröder BCU 370..U1, BCU 460..U, BCU 480..U, IFD 450, IFD 454 vagy PFU..U típusú gázegő-automatikákkal kapcsolatban, a folyamatos UV-üzemellenőrzéshöz.

**UVD 2** elválasztott potenciálú kapcsolóirentkezéssel a lágellenőrzéshez hibamentes, tárgrámozható vezérléssel folytonos üzemmódban. Nem alkalmazható Elster Kromschröder gázegő-autamatikával kapcsolatban.

### Felülvizsgálat

→ Hálózati feszültség, villamos teljesítmény, környezeti hőmérséklet (a vezetőelemekben párásodás nem engedhető meg) és védelem jellege – lásd a tipustáblát.

→ Az IP 65 védelmi jelleg csak felszerelt dobozfedéllel érhető el. Dobozfedél nélküli üzemeltetés nem engedhető meg.

→ Távolság (vezetékhossz) UVD 1 – BCU: max. 5 m, UVD 1 – PFU, IFD: max. 50 m.

→ Ha a 0 – 20 mA-kimenet vezetéke > 5 m, pl. a hálózati és energia-vezetéktől különállásztva mint árnyékolt vezeték van lefektetve – lásd a 8. és 9. oldalon a kapcsolási vázrajzokat.

### Prüfen

- Versorgungsspannung, elektrische Leistung, Umgebungstemperatur (keine Betäubung auf den Leiterplatten zulässig) und Schutzzart – siehe Typenschild.
- Die Schutzzart IP 65 wird nur mit montiertem Gehäusedeckel erreicht. Ein Betrieb ohne Gehäusedeckel ist nicht zulässig.
- Entfernung (Leitungslänge) UVD 1 – BCU: max. 5 m, UVD 1 – PFU, IFD: max. 50 m.
- Ist die Leitung des 0 – 20 mA-Ausganges > 5 m, getrennt von z. B. Netz- und Energieleitungen als geschirmte Leitung verlegen – siehe Anschlusspläne Seite 8 und 9.

### Kontrol

- Gerilim besleemesi, elektrik güç, çevre sıcaklığı (empirme üzerinde ısıtlanması yasaktır) ve koruma sınıfı değerleri tip etiketinde gösterilmiştir.
- Koruma sınıfı IP 65 degerine yalnızca göße kapağı monte edilmiş durumdayken erişilir. Göße kapağı monte edilmeden işletme alınması yasaktır.
- Uzaklık (kablo uzunluğu) UVD 1 – BCU: max. 5 m  
UVD 1 – PFU, IFD: max. 50 m
- 0 – 20 mA çıkışının kablosu > 5 m olduğunda şebekede ve enerji besleme kablolarından ayrı olarak blendajlı kablo şeklinde döşeyin – bakınız Bağlantı planları Sayfa 8 ve 9.

### Kontrola

- Napájecího napětí, elektrického výkonu, teploty okolí (zarosení vodících desek je nepřípustné) a ochranné třídy podle typového štítku.
- Koruna sítová třída IP 65 se dosáhne jen s namontovaným výkrem pouzdra. Provoz bez výka pouzdra není přípustný.
- Vzdálenost (délka vedení) UVD 1 – BCU: max. 5 m, UVD 1 – PFU, IFD: max. 50 m.
- Vedení 0 – 20 mA výstupu > 5 m, uložit odděleně od např. síťového vedení a energetických vedení jako odstíněné vedení – viz schémata zapojení strana 8 a 9.

### Kontrola


- Napięcie sieciowe, moc elektryczna, temperatura otoczenia (niedopuszczalne jest skrapianie płytek obudowowych) i ochrona chroniąca – patrz tabliczka znamionowa.
- Rozdaj ochrony IP 65 zostaje osiągnięty tylko przy osadzonej pokrywie obudowy. Eksplatacja bez pokrywki obudowy jest niedopuszczalna.
- Odległość (długość przewodu): UVD 1 – BCU: max. 5 m, UVD 1 – PFU, IFD: max. 50 m.
- Jeżeli przewód wyjścia 0 – 20 mA jest dłuższy od 5 m, należy go prowadzić oddzielnie w stosunku do przewodów sieciowych i elektroprowadzących jako oddziennie vedení – viz schémata zapojení strona 8 i 9.

### Проверка

- Напряжение сети электроснабжения, электрическая мощность, температура окружающей среды (недопустимо выпадение росы на печатных платах) и степень защиты – смотрите фирменную табличку.
- Степень защиты IP 65 достигается только со смонтированной крышкой корпуса. Не разрешается работа без крышки корпуса.
- Удаленность (длина кабелей) UVD 1 – BCU: max. 5 m, UVD 1 – PFU, IFD: max. 50 m.
- Если провод 0 – 20 mA выхода > 5 m, прокладывать отдельно, напр., от линий электросети и электропроводки – смотрите планы присоединения, страница 8 и 9.

## Einbauen

- Die Montage erfolgt mit Hilfe eines 1 1/4" Sichtrohres, das innen blank ist.
- Auf das erste Flammendrittel ausrichten.
- Von oben auf die Flamme ausrichten, damit sich kein Schmutz vor der UV-Sonde sammelt.
- Die UVD darf nur die eigene Flamme sehen und nicht durch andere Flammen beeinflusst werden. Besonders bei Zünd- und Hauptbrennerüberwachung beachten.
- Zum Schutz gegen hohe Temperaturen und Verschmutzung gefilterte Kühlluft durch ein 1/2"-Rohr zuführen, die Strömungsgeschwindigkeit sollte 1–3 m/s betragen.
- Eventuell Wärmeschutz vorsehen, siehe Zubehör.



## Montaj

- Montaj işlemi, içi çiplak olan 1 1/4" boyutundaki boru ile gerçekleştir.
- Alevin үtę bir bölümünün ilk birinci bölümune doğru ayarlayın.
- UV sondasının önünde pislik birikmesini önlemek için üstten alev doğu ayarlayın.
- UVD yalnızca kendi alevini görmeli ve diğer alevler tarafından etkilenmemeli. Özellikle ateşleme ve ana brülör denetlemesinde bu duruma dikkat edin.
- Yüksek sıcaklık ve kirlenmeye karşı koruma sağlanması için filtrelenmiş soğutma havasını 1/2" boradan geçirin, hava akış hızı 1 – 3 m/s olmalıdır.
- Muhtemelen ısı koruması öngörün, bkz. aksesuar.

## Zabudování


- Montáž se provádí pomocí 1 1/4" trubky, která je vevnitř čistá.
- Nasměrovat na první třetinu plamene.
- Nasměrovat vrchu na plamen, aby se v UV-sondě nenasírala nečistota.
- UVD smí vidět jen svůj vlastní plamen a nesmí být ovlivněna jinými plameny. Obzvláště při hledání zapalovacího a hlavního hořáku.
- Kvůli ochraně proti vysokým teplotám a znečištěním přivádět filtrovaný chladící vzduch přes 1/2" trubku, rychlosť proudenia by mala činit 1 – 3 m/s.
- Popípadeľ připravit tepelnou ochranu, viz píslišenstvo.

## Montaż

- Montaż należy przeprowadzić z użyciem przezroczystej rurki wziernikowej 1 1/4".
- Skierować na wysokość górnej jednej trzeciej plomienia.
- Skierować na plomień od góry, aby przed sondą UV nie gromadziły się zabrudzenia.
- Sonda UVD powinna "widzieć" wyłącznie swój plomień z wykluczeniem wpływów innych plomieni. Przestrzeganie tej wskazówki jest szczególnie istotne w przypadku nadzoru palnika zaplonowego i palnika głównego.
- Dla ochrony przed wysokimi temperaturami i zabrudzeniami należy doprowadzać przefiltrowane powietrze chłodzące rurką o średnicy 1/2", przy natężeniu przepływu 1 – 3 m/s.
- Ewentualnie zastosować izolację cieplną, patrz osprzęt.

## Монтаж

- Монтаж производится с помощью смотровой трубы 1 1/4".
- Визировать на первую треть факела горелки.
- Датчик визировать сверху вниз, чтобы на оптике не скапливались грязь.
- UVD должен видеть только пламя контролируемой горелки и на него не должны оказывать влияния другие факела. Особо следить при контроле запальной и основной горелки.
- Для защиты от высоких температур и загрязнения отфильтрованный холодный воздух подать через трубу 1/2", скорость потока должна составлять 1 – 3 м/с.
- Возможно предусмотреть термоизацию, смотрите принадлежности.
- A beszerelés egy 1 1/4"-os optikai megfigyelőcső segítségével történik, amely felülről felfelé néz.
- A beirányítás a láng első harmadára történjen.
- A lángra irányítás felülről felfelé előtt ne gyűlhessen össze szennyeződés.
- Az UVD csak a saját lángot láthatja és nem szabad, hogy más lángok befolyásolják. Ez különösen a gyújtó- és a főégő-ellenőrzésnél tartandó szem előtt.
- A magas hőmérsékletek és elszennyeződések elleni védeelmű egy 1/2"-os csövön keresztül vezesszen hozzá szűrt hűtővegőt, az áramlási sebesség 1 – 3 m/s legyen.
- Szükség esetén gondoskodjon hővédelemről, lásd a tartozéko-kat.



## Verdrahten

- Anlage spannungsfrei schalten.
- Betriebsbedingtes Netzkabel verwenden, nach örtlichen Vorschriften, Leitungsquerschnitt: max. 1 mm<sup>2</sup>.
- Auf richtige Polung des 24V-Anschlusses achten. Die Sonde hat keinen Verpolungsschutz.
- Flammensignalleitung nicht länger als 5 m (BCU) oder 50 m (PFU, IFD).
- Nicht parallel zur Zündleitung verlegen.
- Die Steckdose liegt der UV-Sonde bei, Zusammenbau der Steckdose: siehe Verpackung.
- Bei BCU 480 und PFU 780 darf mit der UVD 1 nur der Hauptbrenner überwacht werden (BCU 480: Klemme 24, PFU 780: Klemme 18a).
- Verdrahten nach Schaltbild, BCU, PFU siehe Seite 8–9, IFD 450, IFD 454 siehe Betriebsanleitung IFD 45x, BCU 370 siehe Betriebsanleitung BCU 370.

## Stromausgang 0 – 20 mA

- Der 0 – 20 mA Stromausgang ist für den normalen Betrieb nicht erforderlich.
- Ausgänge, die nicht benutzt werden, nicht beschalten.
- Wenn der Stromausgang zur Anzeige des Flammensignals in einer Schaltwarte benutzt wird, muss er in Verbindung mit PFU über eine Verteilerdose angeschlossen werden.
- Von der BCU, IFD oder Verteilerdose bis zur Anzeige: geschirmte Leitung verwenden.
- Leitungslänge der ungeschirmten Leitung von der UV-Sonde bis zur BCU, IFD oder Verteilerdose: max. 5 m.

## Kablo bağlantısı

- Sistemin voltaj beslemeini kesin.
- İşletmeye ve yerel yönetmeliklere uygun şebeke kablosu kullanın. Kablo kesiti: max. 1 mm<sup>2</sup>.
- 24 V bağlanıntı doğru kutuplanmasına dikkat edin. Sonda yanlış kutuplamaya karşı koruyucu düzeneğe sahip değildir.
- Alev sinyal kablosu 5 m (BCU) veya 50 m'den (PFU, IFD) uzun olmalıdır.
- Ateşleme kablosuna paralel döşemeyin.
- Priz, UV sondasında bağlıdır, prizin montajı: ambalajı bakınız.
- BCU 480 ve PFU 780 cihazında UVD 1 ile yalnızca ana brülör denetleneneciktir (BCU 480: klemme 24, PFU 780: klemme 24, PFU 780: klemme 18a).

- Kablo bağlantısını elektrik bağıntı şemasına göre yapın, BCU, PFU bkz. Sayfa 8 – 9, IFD 450, IFD 454 bkz. IFD 45x kullanılmıştır, BCU 370 bkz. BCU 370 kullanılmıştır.

- Çıkış akımı 0 – 20 mA**
  - 0 – 20 mA'lik çıkış akımı normal işletme için gereklidir.
  - Kullanılmayan çıkışlara anahtarlama yapmayın.
  - Alev sinyalinin gösterilmesi için çıkış akımı kumanda değeri olarak kullanılabilecek, PFU ile birlikte dağıtım kutusu üzerinden bağlanacaktır.
  - BCU, IFD veya dağıtım kutusundan göstergeye kadar: izolasyonlu kablo kullanın.
  - UV sondasından BCU, IFD veya dağıtım kutusuna kadar olan izolasyonsuz kablo uzunluğu: max. 5 m.

## Elektrické zapojení

- Odpojit zařízení od sítě.
- Použít provozní kabel podle místních předpisů, průměr max. 1 mm<sup>2</sup>.
- Dbát na správnou polaritu 24 V připojky. Sonda nemá žádnou ochranu proti zaměnění polů.
- Signální vedení plamene nesmí být delší než 5 m (BCU), nebo 50 m (PFU, IFD).
- Nepoložit paralelně k zapalovacímu vedení.
- Zástrčka UV-sondy je přiložena. Smontování zástrčky viz balení.
- U BCU 480 a PFU 780 smí být s UVD 1 hledán jen hlavní hořák (BCU 480: svorka 24, PFU 780: svorka 18a).
- Elektrické zapojení podle schématu, BCU, PFU viz strany 8 – 9, IFD 450, IFD 454 viz provozní návod IFD 45x, BCU 370 viz provozní návod BCU 370.

### Výstupní proud 0 – 20 mA

- Výstupní proud 0 – 20 mA není pro normální provoz potřebný.
- Výstupy, které se nebudou používat nepojte.
- Použijte-li se výstupní proud k udáni signalu plamene v dozorně, musí být ve spojení s PFU napojen přes rozvodku.
- Od BCU, IFD nebo rozvodky až po ukazatele: použijt stíněná vedení.
- Délka nestíněného vedení od UV-sondy po BCU, IFD nebo rozvodku: max. 5 m.

## Podłączenie elektryczne

- Odciąć doprowadzenie napięcia do instalacji.
- Wykorzystać przewód sieciowy zależnie od warunków, zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Przekrój poprzeczny przewodu: maks. 1 mm<sup>2</sup>.
- Przestrzegać prawidłowej bieguności podłączenia 24 V. Sonda nie posiada zabezpieczenia przed zamianą bieguności.
- Przewód sygnału plamienia nie dłuższy niż 5 m (BCU) lub 50 m (PFU, IFD).
- Nie prowadzić równolegle z przewodem zapłonowym.
- Gniazdo tykowe jest dołączane do sondy UV; składanie gniazda tykowego patrz opakowanie.
- W przypadku BCU 480 i PFU 780 przy pomocy UVD 1 wolno nadzorować wyłącznie palnik główny (BCU 480: zacisk 24, PFU 780: zacisk 18a).
- Podłączenie elektryczne zgodnie ze schematem połączeń, BCU, PFU patrz strona 8 – 9, IFD 450, IFD 454, BCU 370 cm. instrukcja obsługi IFD 45x, BCU 370 cm. instrukcja obsługi BCU 370.

### Wyjście prądowe 0 – 20 mA

- Wyjście prądowe 0 – 20 mA nie jest konieczne dla normalnej pracy.
- Nie podłączać przewodów do wyjść nie używanych.
- Jesli wyjście prądowe jest wykorzystywane do wyświetlenia sygnału plamienia na stanowisku dyspozycyjnym, konieczne jest jego połączenie z PFU poprzez gniazda rozdzielcze.
- Połączenie od BCU, IFD lub gniazda rozdzielczego do wyświetlacza: stosować przewód ekranowany.
- Długość przewodu nieekranowanego od sondy UV do BCU, IFD lub gniazda rozdzielczego: max. 5 m.

## Электроподключение

- Установку отключить от напряжения.
- Использовать кабель питания от электросети, соответствующий условиям эксплуатации, согласно местных правил, поперечное сечение провода: макс. 1 mm<sup>2</sup>.
- Следить за правильной полярностью соединения 24 В. В датчике не предусмотрена защита от повреждения при неправильном включении.
- Провод контроля пламени не длиннее 5 м (BCU) или 50 м (PFU, IFD).
- Не прокладывать параллельно с проводом электророзжига.
- Штекерная розетка прилагается к УФ-датчику, монтаж штекерной розетки: см.упаковку.
- BCU 480 и PFU 780 в комплекте с UVD 1 могут контролировать только основную горелку (BCU 480: клемма 24, PFU 780: клемма 18a).
- Монтаж электропроводки согласно электрической схемы, BCU, PFU см. стр. 8 – 9, IFD 450, IFD 454 cm. руководство по эксплуатации IFD 45x, BCU 370 см. руководство по эксплуатации BCU 370.
- Токовый выход 0 – 20 mA**
  - Токовый выход 0 – 20 mA не требуется для нормального режима работы.
  - Не подавать напряжение на выходы, которые не используются.
  - Если токовое выходе используется для индикации сигнала пламени на пульте управления, он должен быть подключен к PFU через распределительную коробку.
  - От BCU, IFD или распределительной коробки до индикатора: использовать экранированный провод.
  - Длина незащищенного провода от УФ-датчика до BCU, IFD или гнезды распределительной коробки: макс. 5 м.
- 0 – 20 mA kimenő áramérősségi**
  - A 0 – 20 mA kimenő áramérősségi a normál üzem számára nem szükséges.
  - A nem használt kimenetekre ne kapcsoljatok feszültséget.
  - Ha a kimenő áram egy kapcsolótól a lángjel kijelzéséhez felhasználásra kerül, a PFU-val kapcsolatban egy elosztó dobozon keresztül kell csatlakoztatni.
  - A BCU/IFD-től vagy az elosztó doboztól a kijelzőig: árnyékolt vezetéket kell alkalmazni.
  - Árnyékoltan vezeték hossza az UV-szondától a BCU/IFD-ig vagy elosztó dobozig: max. 5 m.

## Wartung

→ Die UV-Sonde einmal pro Jahr auf eine saubere Optik und auf festen Sitz untersuchen.


## Hilfe bei Störungen

### ACHTUNG!

→ Lebensgefahr durch Stromschlag! Vor Arbeiten an stromführenden Teilen elektrische Leitungen spannungsfrei schalten!  
→ Störungsbeseitigung nur durch autorisiertes Fachpersonal!  
→ Keine Reparaturen an der UVD durchführen, die Garantie erlischt sonst! Unsachgemäß Reparaturen und falsche elektrische Anschlüsse können die UVD zerstören – eine Fehlersicherheit kann dann nicht mehr garantiert werden!  
→ (Fern-)Entriegeln grundsätzlich nur von beauftragten Fachkundigen unter ständiger Kontrolle des zu entstörenden Brenners.

→ Bei Störungen der Anlage schaltet der Gasfeuerungsausgang für die Gasventile spannungsfrei, die Anzeige am Automaten blinkt und zeigt den aktuellen Programmstatus an.

- 1 Gehäusedeckel an der UVD abschrauben und LEDs kontrollieren.
- 2 Störungen nur durch die hier beschriebenen Maßnahmen beseitigen –
- 3 UV-Sonde und Gasfeuerungsausgang entriegeln, der Gasfeuerungsausgang läuft wieder an –  
→ Wird keine Flamme erkannt, obwohl alle Fehler behoben sind –
- 4 Gerät ausbauen und zum Überprüfen an den Hersteller schicken.




### ? Störung

#### ! Ursache

#### ● Abhilfe

- ! Die gelbe LED „Betriebsbereitschaft“ leuchtet nicht?  
! Fehlerhafte Verdrahtung  
● Verdrahtung prüfen, siehe Schaltbilder auf den Seiten 8 und 9.  
! Sicherung F1 defekt.  
● Sicherung F1 tauschen: Kleinstsicherung, 0,315 A, träge, nach IEC 60127-3/4.



## Bakım

→ UV sondasını yılda bir defa temiz görünümde ve sağlam takılı olup olmadığını kontrol edin.

## Údržba

→ Zkontrolovat sondu jednou za rok na čistou optiku a pevné uložení.

## Konservacija

→ Raz w roku skontrolować czystość optyki sondy oraz pewność zamocowania.

## Техническое обслуживание

→ Один раз в год УФ-датчик проверять на чистоту оптики и прочность крепления.

## Karbantartás

→ Az UV-szondát évente egyszer meg kell vizsgálni a tiszta optika és a rögzített illesztés szempontjából.

## Arıza durumunda yardım

### DİKKAT!

→ Cereyan çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi vardır! Elektrik akımı geçen parçalar üzerinde yapılacak çalışmalarla önce bu parçaların elektrik bağlantısını kesin!  
→ Arızaların giderilmesi yalnızca yetkilii uzman personel tarafından yapılacaktır!  
→ UVD üzerinde onarım çalışması yapmayın, aksi takdirde garanti sona erer! Talimatlara aykırı onarım ve yanlış elektrik bağlantıları, örneğin voltajın çıkışlarına bağlanması, UVD'i tarihle edebilir – bu durumda arıza emniyeti garanti edilemez!  
→ Sistem kilidinin açılması (uzaktan) daima görevli personel tarafından brülör sürekli kontrol altında tutularak yapılacaktır.

- Sistemde arıza meydana gelmesi durumunda brülör kumandası gaz ventillerini kapatır, otomatik görtuge yanıp söner ve aktuel program durumunu gösterir.
- 1 UVD'deki görtuge kapağını çıkarın ve LED'leri kontrol edin.
  - 2 Arızaları yalnızca burada açık – lanan örnekler sayesinde giderin –
  - 3 UVD sondasını ve gaz yakma otomotının kilidini açın, gaz yakma otomati tekrar çalışmaya başlar –  
→ Tüm arızalar giderilmesine rağmen alev tespit edildiğinde –
  - 4 Cihazı söküp ve kontrol edilmek üzere üreticiye gönderin.

## Pomoc při poruchách

### POZOR!

→ Životní nebezpečí elektrickým úderem. Před pracemi na elektrickou energii vodícími díly, odpojte přístroj od sítě!  
→ Odstranění poruch jen odborným personálem!  
→ Neprovádět žádné opravné práce na UVD, jinak zaniká záruka! Neodborná oprava a nesprávné elektrické zapojení může zničit UVD sondu – jistota zjištění chyb se pak nemůže zaručit!  
→ (Dálkové) Odblokování nechat zásadně provést jen určeným odborníkem za stálé kontroly hořáku, který má být odblokován.

→ Při poruchách zařízení přepne plynový hořákový automat výstupy plynových ventilů beznapěťově, ukazatel na automatu bliká a ukazuje aktuální stav programu.

- 1 Odšroubovat víko UVD sondy a zkontrolovat LED-kontrolku.
- 2 Poruchy odstranit jen zde popsanými opatřeními.
- 3 Odblokovat UV-sondu a hořákový automat, hořákový automat se znova rozbehne –  
→ Nepozná-li se plamen, i když byly všechny poruchy odstraněny –
- 4 Přístroj vybudovat a zaslat výrobcu ke kontrole.

## Pomoc przy zakłóceniach

### UWAGA!

→ Zagrożenie dla życia – niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed podjęciem pracy w obrębie układów elektrycznych należy wyłączyć napięcie!  
→ Usuwanie zakłóceń tylko przez autoryzowany serwis!  
→ Nie należy podejmować napraw UVD we własnym zakresie, gdyż powoduje to utratę uprawnień gwarancyjnych! Niefachowo wykonnane naprawy i nieprawidłowe podłączenia elektryczne mogą spowodować zniszczenie UVD – nie można wówczas zagwarantować bezpieczeństwa pracy urządzenia!  
→ Odblokowanie (zdalone) tylko przez fachowy personel odpowiedzialny za naprawy i nadzór pod stałej kontrolą palnika w którym wystąpiło zakłócenie.

→ Przy wystąpieniu zakłóceń w obrębie instalacji automat palnikowy oddziaływanie napiecia do wyjść dla zaworów gazu – wskazanie na wyświetlaczu automatu palnikowego może pokazywać aktualny stan programu.

- 1 Wykręcić śruby pokrywki obudowy na UVD i skontrolować wskazania diod świecących.
- 2 Zakłócenia należy usuwać wyłącznie przez wykonanie czynności opisanych w niniejszej instrukcji.
- 3 Dokonać odblokowania sondy UV i automatu palnikowego – automat palnikowy zostaje uruchomiony ponownie.
- 4 Jeśli plomień nie zostaje rozognany pomimo usunięcia wszystkich zakłóceń należy:
- 5 Zdemontować urządzenie i przesłać do producenta w celu sprawdzenia.

## Помощь при неисправности

### ВНИМАНИЕ!

→ Опасность для жизни от поражения электрическим током! Перед работой с деталями, проводящими электрический ток, отключить напряжение!  
→ Устранение неисправностей только компетентным персоналом!  
→ Не проводить ремонты UVD, иначе пропадает гарантия! Неправильные ремонты и ошибочные электрические подключения могут разрушить UVD – в этом случае более не может быть гарантирована безопасная эксплуатация установки!  
→ (Дистанционная) деблокировка должна производиться только специалистом, имеющим допуск, при постоянном контроле горелки, в которой устраняется неисправность!

→ При неисправностях установки автомат управления горелками отключает напряжение с выходов на газовые клапана, мигает индикация автомата и показывается актуальное состояние программы.

- 1 Отвинтить крышку корпуса UVD и проверить светодиоды.
- 2 Неисправности исправлять только с помощью описанных здесь мероприятий.
- 3 Деблокировать УФ-датчик и автомат управления горелками, автомат управления горелками снова запустить –  
→ Если наличие пламени не определяется, хотя все неисправности устраниены –
- 4 Демонтировать прибор и отправить его на проверку изготовителю.

## Segítség üzemzavarok esetén

### FIGYELEM!

→ Eléteszély áramütés révén! Az áramot vezető szerkezet részeiken végzendő munkák előtt a villamos vezetékeket kapcsolja feszültségmentesítésre!  
→ Üzemzavarok elhárítását kizárolag erre felhatalmazott szakszemélyzettel végezzesse el!  
→ Ne végezzen javításokat az UVD-en, ellenkező esetben megszűnik a jótállás! A szakszertezők javítások és helytelen villamos csatlakoztatások tönkretehetik az UVD-et – ezt követően a hibák elleni biztonság már nem garantáltához!  
→ (Táv-)reteszelsoldást alapvetően csak ezzel megbízott szakértővel szabad végezni a zavarmentésítő egő folyamatos ellenőrzése mellett.

→ A berendezés zavarai esetén a gázegő-automatica feszültségmentesítésre kapcsolja a gázszelépekhez tartozó kimeneteleket, az automatán lévő kijelző villog és az aktuális programmállást jelzi ki.

- 1 Csavarozza le az UVD-en lévő dobozfedélét és ellenőrizze a LED-eket.
- 2 Az üzemzavarokat kizárolag az itt leírt megoldások révén szabad kiküszöbölni –

**3 Oldja az UV-szondát és a gázegő-automatica reteszelséét, a gázegő-automatica újból beindul –**



- Ha a szonda nem ismer fel lángot, jóllehet az összes hiba lelt hárítva –
- 4 Szerelje ki a készüléket és ellenőrözés céljából küldje el a gyártóhoz.

## Üzemzavar

#### ! Ok

#### ● Megoldás

- Az „üzemkész állapot“-ot jelző sárga LED nem világít?  
! Hibás huzalozás  
● Ellenőrizze a huzalozást, lásd a 8. és 9. oldalon a kapcsolási vázlatokat.  
! Az F1 biztosíték meghibásodott.  
● Cserélje ki az F1 biztosítékot: mini biztosíték, 0,315 A, lassú, az IEC 60127-3/4 szerint.




**6 Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, Anschlussleitungen nicht quetschen.**

- ! Gerät defekt.
- ! Gerät ausbauen und an den Hersteller schicken.

**? Die grüne LED „Flammenmeldung“ leuchtet, obwohl keine Flamme brennt?**

- ! UVD „sieht“ fremden Brenner, z. B. durch Reflexion über Ofenwände.
- UVD so positionieren, dass sie nur die eigene Flamme „sehen“ kann.
- UV-Licht-Empfindlichkeit verringern – siehe Skalenwert.
- 9 = Hohe UV-Licht-Empfindlichkeit;  
0 = Geringe UV-Licht-Empfindlichkeit;  
8 = Werkseitige Einstellung.





**6 Montaj ters sıralamaya göreler, bağlantı kablolarını sıkıştırmayın.**

- ! Cihaz arızalı.
- Cihazı sökünen üretici firmaya gönderin.

**? Alev yanmadığı halde yeşil „Alev bildirimi“ LED’i yanıyor?**

- ! UVD, örneğin fırın duvarlarından yansımıya sayesinde yabancı brülörü “görüyor”.
- UVD’i yalnızca kendi alevini “görmesi” mümkün olacak şekilde pozisyonlandırın.
- UV-ışık hassaslığını azaltın – bkz. skala değeri.  
9 = Yüksek ışık hassaslığı;  
0 = Düşük ışık hassaslığı;  
8 = Fabrika çıkış ayarı.

**UV**

→ Der gemessene Gleichstrom muss bei nicht vorhandener Flamme kleiner sein als 5 mA.


**? Die grüne und rote LED blinken im Wechsel?**

- ! Die Lebensdauer der UV-Röhre ist überschritten (zwischen 10.000 und 50.000 Betriebstunden).

→ Komplette Shuttereinheit tauschen, Bestell-Nr. siehe Zubehör. Auf die richtige Polarität achten, an der Shuttereinheit sind die Anschluss-Positionen der Flachstecker geändert worden.

- A = gelb  
B = blau  
C = rot  
D = schwarz

→ Die Kabel nicht verdrillen.



→ Ölulen doğru akımın alev mevcut değilken 5 mA'den küçük olması şarttır.

**? Yeşil ve kırmızı LED değişimi olarak yanıp söüyor?**

- ! UV tüpünün ömrü aşılmıştır (10 000 ile 50 000 işletme saatı arasında).

→ Komple Shutter ünitesini değiştirin, sipariş no. için aksesuarla bakınız. Polaritenin doğru olmasına dikkat edin. Shutter ünitesinde yassi fisilerin bağlantı pozisyonları değiştirilmiştir.  
A = sarı  
B = mavi  
C = kırmızı  
D = siyah

→ Kabloları bükmemeyin.

→ Měřený stejnosměrný proud musí při neexistenci plamene být menší než 5 mA.

**? Zielona i czerwona LED-kontrolka bliżej střídavé?**

- ! Životnost UV-fotonky byla překročena (mezi 10.000 a 50.000 provozních hodin).

→ Vyměnit celou jednotku. Objednací číslo viz příslušenství. Dbát na správnou polaritu, na jednotce shuttera byly změněny kontakty přípojky konektoru.

- A = žlutý  
B = modrý  
C = červená  
D = černý

→ Kabel nezkroucet.

→ Zmierzony prąd stały musi przy braku płomienia być niższy od 5 mA.

**? Diody świecące zielona i czerwona migoczą na przemian.**

- ! Przekroczony okres żywotności promiennika UV (pomiędzy 10.000 i 50.000 godzin pracy).

→ Wymienić kompletny moduł migawkowy, nr zamówieniowy patrz opisżeł. Zapewnić prawidłową biegunowość – na module migawkowym zostały zmienione położenie przyłączy we wtyczki płaskiej.  
A = żółta  
B = barwa niebieska  
C = barwa czerwona  
D = barwa czarna

→ Nie skręcać przewodu.

**6 Sämtliche Verbindungen wieder herstellen, die zusätzlichen Kabel nicht zusammendrücken.**

- ! Gerät unbetriebsfähig.
- Zdemontieren Sie das Gerät und senden Sie es an den Hersteller.

**? Zielona dioda świecąca “signalizacja obecności plomienia” świeci się, pomimo braku płomienia.**

- ! UVD “widzi” obcy palnik, np. na skutek odbić od ścianek pieca.

● Ustawić sondę UVD tak, aby “widziała” ona tylko własny płomień.



**6 Összeszerelés fordított sorrendben, a csatlakozó vezetékeket ne lapítsa össze.**

- ! A készülék hibás.
- Szerelje ki a készüléket és küldje el a gyártóhoz.


**? A „lángjelentés“ zöld LED világít, jóllehet láng nem ég?**

- ! UVD “vidít” chuzpát gorlak, napr., iz-za refelekcií ot stenok peči.

● Tak szivározzon UVD-t, hogy on “videl” csak saját plamáját.

**UV**

**9 Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, auf die richtige Lage des Gehäusemittelteils achten; Anschlussleitungen nicht quetschen.**



**9 Montage in umgekehrter Reihenfolge, auf die richtige Lage des Gehäusemittelteils achten; Anschlussleitungen nicht quetschen.**

**9 Montaż przeprowadź w odwrotnej kolejności, zwracając uwagę na prawidłowe położenie środkowej części obudowy; nie dopuścić do zgniecenia przewodów łączących.**

**9 Montaż przeprowadź w odwrotnej kolejności, zwracając uwagę na prawidłowe położenie środkowej części obudowy; nie dopuścić do zgniecenia przewodów łączących.**


? Die grüne LED „Flammenmeldung“ leuchtet nicht, obwohl die Flamme brennt?

! UVD 1 „sieht“ die Flamme nicht.

● UVD 1 so positionieren, dass sie die Flamme erkennt.

! UVD 1 ist verschmutzt.

● Optik reinigen.



? Alev yandığı halde yeşil “Alev bildirimi” LED’si yanmıyor?

! UVD 1 alevi “görmüyor”.

● UVD 1’i alevi algılayabilecek şekilde pozisyonlandırın.

! UVD 1 kirleştirmiştir.

● Optik elemesini temizleyin.

? Zielona dioda świecąca “sygnalizacja obecności płomienia” nie świeci się, pomimo obecności płomienia.

! UVD 1 “nievidi” płamen.

● UVD 1 nastaví tak, aby “viděla” płamen.

! UVD 1 je znečištěna.

● Vyčistit optiku.

? Zielona dioda świecąca “sygnalizacja obecności płomienia” nie świeci się, pomimo obecności płomienia.

! UVD 1 nie “widzi” płomienia.

● Ustawić sondę UVD 1 tak, aby rozpoznała płomień.

! Zabrudzona sonda UVD 1.

● Oczyszczyć optykę.

? A “lángjelentés” zöld LED nem világít, jóllehet a láng ég?



! Az UVD 1 nem “látja” a lágot.

● Az UVD 1-et úgy helyezze el, hogy a lángot felismerje.

! Az UVD 1 őszennyeződött.

● Tisztítása meg az optikát.

## UVD



! Die UV-Licht-Empfindlichkeit ist zu gering.

● UV-Licht-Empfindlichkeit erhöhen – siehe Skalenwert.

9 = Hohe UV-Licht-Empfindlichkeit;

0 = Geringe UV-Licht-Empfindlichkeit;

8 = Werkseitige Einstellung.

! UV-Işık hassaslığı çok düşük.

● UV-Işık hassaslığını yükseltin – bkz. skala değeri.

9 = Yüksek Işık hassaslığı;

0 = Düşük Işık hassaslığı;

8 = Fabrika çıkış ayarı.

! Citlivost na UV-světlo je příliš nízká.

● Zvýšit citlivost na UV-světlo – viz stupnice hodnot.

9 = vysoká citlivost na UV-světlo;

0 = nízká citlivost na UV-světlo;

8 = nastavení ve výrobě.

! Niedostateczna czułość na światło UV.

● Zwiększyć czułość na światło UV – patrz wartość na skali.

9 = wysoka czułość na światło UV;

0 = niska czułość na światło UV;

8 = nastawienie fabryczne.

! Чувствительность ультрафиолетового света мала.

● Повысить чувствительность ультрафиолетового света – смотрите цену деления шкалы.

9 = Высокая чувствительность ультрафиолетового света;

0 = Незначительная чувствительность ультрафиолетового света;

8 = Заводская установка.

! Az UV-fényérzékenység túl csekélly.



● Növelje az UV-fényérzékenységet – láss a skáláértéket.

9 = Magas UV-fényérzékenység;

0 = Csekely UV-fényérzékenység;

8 = Gyari beállítás.

## UVD



→ Der gemessene Gleichstrom muss bei brennender Flamme größer sein als 10 mA.

? Die grüne LED „Flammenmeldung“ leuchtet, aber der Gasfeuerungsauswertung erkennt keine Flamme?

**UVD 1 mit BCU, IFD oder PFU**

● Gleichstrom in der Flammensignalleitung messen. Wenn der Strom kleiner ist als 3 µA, können folgende Ursachen vorliegen:


! Kurzschluss oder Unterbrechung in der Flammensignalleitung.

! UV-Sonde oder Gasfeuerungsauswertung nicht (ausreichend) geerdet.

! Flammensignalleitung länger als 50 m.

! Störstrahlungsquellen, z. B. Zündtransformator, beeinflussen die Flammensignalleitung.

● Fehler beseitigen.



? Yeşil “Alev bildirimi” LED’si yanıyor, fakat gaz yakma otomatı alevi algılamıyor? **UVD 1 BCU, IFD veya PFU ile**

● Alev sinyal kablosunda doğru akım değerini ölçün. Ölçülen değer 3 µA’den küçük olduğunda aşağıdaki sebepler mevcuttur:

! Kasa devre veya alev sinyal kablosunda kesiklik vardır.

! UV sondası veya gaz yakma otomatı (yeterli derece) topraklanmamıştır.

! Alev sinyal kablosu 50 m’den uzundur.

! Parazit kaynakları, örneğin ateşleme transformatoru, alev sinyal kablosunu etkilemektedir.

● Arızayı giderin.

**UVD 2**

● 3 ve 4 nolu klemens arasındaki kontakt alev mevcut olduğunda kapatmalıdır.

! Alev sinyal kablosu kesikliği.

● Arızayı giderin.

? Zielona dioda świecąca “sygnalizacja obecności płomienia” świeci się, ale hořákový automat nepoznává plamen?

**UVD 1 s BCU, IFD nebo PFU**

● Změřit stejnosměrný proud na vedení signálu plamene. Je-li proud menší než 3 µA můžou existovat následující příčiny:

! Zkrat nebo prerušení vedení signálu plamene.

! UV-sonda nebo hořákový automat nejsou (dostatečně) uzemněny.

! Vedení signálu delší než 50 m.

! Prameny rušivého záření, např. zapalovač transformátor, ovlivňují vedení signálu plamene.

● Poruchu odstranit.

**UVD 2**

● Kontakt mezi svorkami 3 a 4 musí být při existenci plamene uzavřen.

! Přerušení signálního vedení plamene.

● Odstranit chybou.

? Zielona dioda świecąca “sygnalizacja obecności płomienia” świeci się, jednakże automat uisAdminia palnikowymi nie rozpoznaje obecności płomienia.

**UVD 1 z BCU, IFD lub PFU**

● Zmierzyć proud stály w przewodzie sygnału plamienia. Jeśli zmierzony proud jest niższy od 3 µA przyczyną takiego stanu mogą być następujące:

! Zwarcie lub przerwa na przewodzie sygnału plamienia.

! Brak (dostatecznego) uziemienia sondy UV lub automatu palnikowego.

! Przewód sygnału plamienia dłuższy niż 50 m.

! Na przewodzie sygnału plamienia oddziałują źródła promieniowania zakłócającego, np. transformatora zaplonowego.

● Usunąć nieprawidłowości.

**UVD 2**

● Styk między zaciskami 3 i 4 musi ulec zwarciu przy obecności plamienia.

! Przerwanie przewodu sygnaлизacyjnego plamienia.

● Usunąć nieprawidłowość.

? Зеленый светодиод “Сообщение о пламени” светится, однако автомат управления горелками не узнает пламени?

**UVD 1 BCU-val, IFD-val vagy PFU-val**

● Измерить постоянный ток в линии сигнализации пламени. Если ток меньше 3 µA, могут быть следующие причины:

! Короткое замыкание или разрыв провода контроля пламени.

! УФ-датчик или автомат управления горелками не (достаточно) заземлены. Провод контроля пламени длиннее 50 м.

! Источники паразитных излучений, напр., трансформатор системы зажигания, влияют на провод контроля пламени.

● Устранить неисправность.

**UVD 2**

● Контакт между клеммами 3 и 4 должен замыкаться при имеющемся пламени.

! Прерывание провода сигнализации пламени.

● Устранить ошибку.

? A “lángjelentés” zöld LED világít, de a gázégő-automatika nem ismer fel lángot?

**UVD 1 BCU-val, IFD-val vagy PFU-val**

● Mérje meg az egyenáramot a lángjel-vezetékben. Ha az áramerősség 3 µA-nél kisebb, az alábbi okok állhatnak fenn:

! Zárlat vagy szakadás a lángjel-vezetéken.

! Az UV-szonda vagy a gázégő-automatika nincs (kellőképpen) leföldelve.

! A lángjel-vezeték 50 m-nél hosszabb.

! Zavaró sugárforrások, pl. gyújtótráfo befolyásolják a lángjel-vezetéket.

● Kúszóbölje ki a hibát.

**UVD 2**

● Ha láng van, a 3. és 4. kapcsok között érintkezőnek zární kell.

! A lángjel-vezeték szakadása.

● Szüntesse meg a hibát.

**UVD 2**

- ! Interner Gerätedefekt.
- Gerät ausbauen und an den Hersteller schicken.

**? Die gelbe und rote LED blinken im Wechsel?**

! Durch äußere Störreinflüsse ist ein Fehler aufgetreten.

● Für die Brennerzündleitung entstörten Zündkerzenstecker ( $1 \Omega$ ) verwenden.

● Brenner ausreichend erden. Empfehlung: Wärmeschutz verwenden – siehe Zubehör.

● Leitung zur UVD, Zündleitung oder andere stark abstrahlende Leitungen räumlich getrennt verlegen.

● Ist die Leitung des 0 – 20 mA-Ausgangs > 5 m, geschirmte Leitung verwenden.

● Keine offenen Leitungen an den 0 – 20 mA Ausgang anschließen (Antenneneffekt).

● Brummspannung zwischen 24 V-Versorgung und geerdetem Gehäuse der UVD. Abhilfe mit einer Brücke oder 100 nF Kondensator zwischen den Klemmen 2 und PE schaffen.

**Achtung!** Prüfen, ob die Anforderungen an die Ofenanlage diese Beschaltung zulassen.

● Bei stark strahlender Umgebung für eine geschirmte Versorgungsleitung sorgen.


● Zur Unterdrückung von Ausgleichsstromen über das Gehäuse, Wärmeschutz mit Potentialtrennung verwenden.

**Achtung!** Dann auch beim Kühlluftanschluss auf Potentialtrennung achten.

! Ein interner Fehler ist aufgetreten.

● UVD an den Hersteller schicken.

● Gehäusedeckel wieder anschrauben.

**UVD 2**

- ! Dahili cihaz arızası.
- Cihazı sökünen üretici firmaya gönderin.

**? Yeşil ve kırmızı LED değişimi olarak yanıp sönyor?**

! Dış etkenler nedeniyle bir arıza meydana geldi.

● Brülör atesleme kablosu için parazit gidermeli buji soketi ( $1 \Omega$ ) kullanın.

● Brülör yeterli oranda topraklayın. Tavsiye: Isı koruması kullanın – bkz. Aksesuar.

● UVD elemanına giden kablo, atesleme kablosu veya yüksek oranda gerilim yayan kabloları farklı yerlerde (mekanlarda) döşeyin.

● 0 – 20 mA Çıkışının kablosu > 5 m olduğundablendajlı kablo kullanın.

● 0 – 20 mA çıkışa açık hatlar bağlamayın (anten efekti).

● 24 V besleme ile UVD'nin topraklanmış gövdesi arasında titrek voltaj. Klemens 2 ile PE arasında köprü veya 100 nF kondansatörle sorunu çözün.

**Dikkat!** Firın tesisine yönelik beklenenlerin bu tür anahtarlamaya izin verip vermediğini kontrol edin.

● Aşırı ısınlama yapan ortamlarda blendajlı besleme voltajı sağlayın.


● Gövde üzerinden dengeleyici akımları bastırmak için potansiyel ayrımlı ısı koruması kullanın.

**Dikkat!** Bu durumda soğutucu hava bağlantısında da potansiyel ayrımla dikkat edin.

! Bir dahili arıza meydana gelmiştir.

● UVD'i üreticiye gönderin.

● Gövde kapağını tekrar vidaslayın.

**UVD 2**

- ! Interní přístroje jsou vadné.
- Přístroj vybudovat a zaslát ho výrobci.

**? Žlutá a červená LED-kontrolka blikají střídavě?**

! Vnější rušivými vlivy došlo ke chybě.

● Použijte pro zapalovací vedení hořáku odrušenou nástrčku na zapalovací svíčku ( $1 \Omega$ ).

● Hořák dostatečně uzemnit. Doporoučení: použít tepelnou ochranu – viz příslušenství.

● Vedení k UVD, zapalovací vedení, nebo silně vyzářující vedení uložit odděleně od sebe.

● Je-li vedení 0 – 20 mA-výstupu > 5 m, použít odstínné vedení.

● Na výstup 0 – 20 mA nenapojovat žádná otevřená vedení (anténový efekt).

● Bručící napětí mezi 24 V zásobováním energií a uzemněným tělesem UVD. Odstranění vytvořit pomocí přemostění, nebo 100 nF kondenzátorem mezi svorkou 2 a PE.

**Pozor!** Zkontrolujte, připoštíli požadavky na toto spalovací zařízení takové přepojení.

● U silně vyzářujícího okolí se postarát o odstínné zásobování napětí.

● K potlačení vyravnávajících proudů přes těleso použít tepelnou ochranu s oddělením potenciálů.

**Pozor!** Pak dbát i při připojce chladicího vzduchu na oddělení potenciálů.

! Vznikla interní porucha.

● UVD zaslát výrobci.

● Znovu našroubovat víko krytu.

**UVD 2**

- ! Wewnętrzne uszkodzenie urządzenia.
- Zdemontować urządzenie i przesłać na adres producenta.

**? Diody świecące żółta i czerwona migoczą na przemian.**

! Wystąpiła nieprawidłowość na skutek zadziałania czynników zewnętrznych.

● Z przewodem zaplonowym palnika stosować odklejoną wtyczkę świecy zapłonowej ( $1 \Omega$ ).

● Zapewnić dostateczne uziemienie palnika. Zalecenie: Zastosować izolację cieplną – patrz osprzęt.

● Przewód doprowadzony do UVD, przewód zaplonowy oraz inne przewody generujące silne promieniowanie należy ulożyć z zachowaniem dostatecznego odstępu przestrzennego.

● Jeśli długość przewodu wyjścia 0 – 20 mA jest > 5 m, zastosować przewód ekranowany.

● Do wyjścia 0 – 20 mA nie podłączać żadnych wolnych przewodów (efekt antenowy).

● Napięcie powodujące powstanie przyźwieku między układem zasilania 24 V i uziemioną obudową UVD. Jako środek zaradczy należy zastosować mostek lub kondensator 100 nF między zaciskami 2 i PE.

**Uwaga!** Sprawdzić, czy wymagania dla urządzenia piecowego dopuszczają takie oprzewodowanie.

● W przypadku otoczenia, w którym występuje silne promieniowanie zakłócające należy zapewnić ekranowany układ zasilania.

● W celu kompensacji prądów wyrównawczych przepływających przez obudowę należy zastosować izolację cieplną z separacją potencjalów.

**Uwaga!** Należy wówczas także zapewnić separację potencjalów na przyłączu powietrza chłodzącego.

! Wystąpił błąd wewnętrzny.

● Przesłać UVD do producenta.

● Na powrót umocować pokrywkę obudowy śrubami.

**UVD 2**

- ! Внутренняя неисправность прибора.
- Следует демонтировать прибор и отправить его изготовителю.

**? Попеременно мигают желтый и зеленый светодиод?**

! Из-за наружного воздействия помех возникла ошибка.

● Для провода зажигания горелки использовать помехоподавляющую вилку свечи зажигания ( $1 \Omega$ ).

● Достаточно заземлить горелку. Рекомендация: использовать теплоизоляцию –смотрите принадлежности.

● Провод к UVD, провод к зажиганию или другие сильно излучающие провода прокладывать пространственно раздельно.

● Если провод выхода 0 – 20 mA > 5 m, использовать экранированный провод.

● Не подключать открытые провода к выходу 0 – 20 mA (эффект антенны).

● Фоновое напряжение между питанием 24 V и заземленным корпусом UVD. При необходимости установить перемычку или конденсатор 100 nF между клеммами 2 и PE.

**Внимание!** Проверить, допустима ли такая схема с точки зрения требований к печной установке.

● При сильно излучающей среде подводка питания производится с экраном.

● Для подавления компенсирующих токов через корпус использовать термозащиту с разделением потенциалов.

**Внимание!** В таком случае следить за разделением потенциалов также и на соединении для подвода холодного воздуха.

! Возможна внутренняя неисправность.

● UVD отправить изготовителю.

● Снова завернуть крышку корпуса.

**UVD 2**

- ! Belső készülékhiba.
- Szerelje ki a készüléket és küldje el a gyártóhoz.

**? A sárga és a piros LED felváltva villog?**

! Külső zavarható hatások által hiba lépett fel.

● Az égő gyújtóvezetékehez zavarmentes gyújtógyertyadugaszolót ( $1 \Omega$ ) használjon.

● Az égő földelje elégésesen. Javaslat: alkalmazzon hőszigetelést – lásd a tartozékokat.

● A vezetéket az UVD-hez, a gyújtóvezetéket vagy más erősen kisugárzó vezetékeket térelbileg külön fektesse le.

● Ha a 0 – 20 mA-kimenet vezetéke > 5 m, árnyékolt vezetéket használjon.

● Nem szabad nyitott vezetékeket a 0 – 20 mA-es kimenetre csatlakoztatni (antenna-effektus).

● Brummefeszültség van a 24 V-os ellátás és az UVD földelt háza között. Szüntesse meg huzalhiddal vagy a 2-es és a PE-kapocs között helyezett 100 nF-os kondenzátort.

**Figyelem!** Ellenőrizze, hogy a kemence követelményei megengedik-e ezt a kapcsolást.

● Erősen sugárzó környezetben árnyékolt ellátófeszültségről kell gondosknodni.

● A házon keresztsüli kiegjenitő áramok elnyomásához potenciál-leválasztott hővédőt kell használni.

**Figyelem!** Ekkor a hűtőlevegő csatlakozásánál is ügyni kell a potenciál-leválasztásra.

! Belső hiba lépett fel.


● Az UVD-et küldje el a gyártóhoz.

● A dobozfedelet újból csavarozza fel.

## Zubehör

### Wärmeschutz mit Potential-trennung

(Bestell-Nr. 74919410) verhindert Wärmeübertragung über das Sichtrohr. Zusätzlich unterdrückt er Stör-einflüsse durch Ausgleichströme auf dem Schutzleiter. Zu diesem Zweck muss auch das Rohr für die Kühlluft aus nichtleitendem Material bestehen.



## Aksesuar

**Potensiyal ayırmalı ısı koruma**  
(Sipariş No. 74919410) kontrol borusu üzerindeisinin iletilmesini öner. Ek olarak koruyucu iletken üzerindeki dengelerme akımları sayesinde parazit etkilerini bastırır. Bu amaçla, soğutma havası için olan borunun da iletken olmayan malzemeden olması şarttır.

## Příslušenství

**Tepelná ochrana s oddelením potenciálu**  
(Objednací číslo 74919410) Zamezuje prenos tepla pries trubku. Přidavné snižuje rušivé vlivy vyrovnaním proudu na ochraném vedení. K tomuto účelu musí být trubka pro chladicí vzduch vyrobena z nevodivého materiálu.

## Osprzęt

**Izolacja cieplna z separacją potencjalów**  
(nr zamówieniowy 74919410) zapobiega przenoszeniu ciepła poprzez rurkę wziernikową. Ponadto kompensuje ona wpływ zakłócające prądów wyrównawczych na przewód ochronny. W tym wypadku konieczne jest także, aby rurka powietrza chłodzącego była wykonana z materiału nie przewodzącego prądu.

## Принадлежности

### Termozasítka с разделением потен-циалов

(Заказной № 74919410) предотвращает передачу тепла через визирную трубу. Дополнительно она посредством компенсирующих токов снижает воздействие помех на защитный провод. Для этой цели необходимо также использовать трубу для холодного воздуха из непроводящего материала.

## Tartozékok


### Hővédelem potenciál-elválasztással

(rendelési szám 74919410) megátolja az optikai megfigyelőcsőön át történő hőátadást. Kiegészítésképpen kiszűri a zavaró hatásokat kieggyenlítő áramok révén a védővezetéken. E célból a hűtőlevegő számára szolgáló csőnek is nem vezetőképes anyagból kell lennie.

## Ersatzteil


### Shuttereinheit

(Bestell-Nr. 74919411) als Ersatz, wenn die Lebensdauer der UV-Röhre überschritten ist.



## Yedek parça

**Shutter ünitesi**  
(Sipariş No. 74919411) yedek olarak, eğer UV tüpünün ömrü aşılmışsa.



### 7-polige Leitungsanschlussdose für UVD

(Bestell-Nr. 74920995)

## Náhradní díl

**Jednotka shutter**  
(Objednací číslo 74919411) jako náhrada, překročí-li se životnost UV-trubky.

## Część zamienna

**Moduł migawkowy**  
(nr zamówieniowy 74919411) jako moduł wymienny w przypadku przekroczenia żywotności promienników UV.

## Запасная часть

**Фотоячейка в комплекте с держателем**  
(Заказной № 74919411) в качестве запчасти, если срок службы ультрафиолетовых ячеек истек.



## Póalkatrész

### Shutter-egység

(rendelési szám 74919411) tartozékként, ha az UV-cső élettartama túl lett lépve.

### 7-polusos vezeték-csatlakozó-doboz az UVD számára

(rendelési szám 74920995)



Anschlussplan UVD 1 mit PFU



Bağlıtı planı UVD 1 PFU ile

Schéma zapojení UVD 1 s PFU

Schemat połączeń UVD 1 z PFU

План присоединения UVD 1 с PFU

Kapcsolási vázlat UVD 1 PFU-val



Anschlussplan UVD 2


Bağlıtı planı UVD 2

Schéma zapojení UVD 2

Schemat połączeń UVD 2

План присоединения UVD 2

Kapcsolási vázlat UVD 2



Technische Änderungen, die dem  
Fortschritt dienen, vorbehalten.

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Technické změny sloužící vývoji  
jsou vyhrazeny.

Zmiany techniczne służące postę-  
powi technicznemu zastreżone.

Возможны технические изменения,  
служащие прогрессу.

A műszaki fejlődést szolgáló vál-  
toztatások jogát fenntartjuk.

Bei technischen Fragen wenden Sie  
sich bitte an die für Sie zuständige  
Niederlassung/Vertretung. Die Adres-  
se erfahren Sie im Internet oder bei  
der Elster GmbH.

Zentrale Kundendienst-Einsatz-

Leitung weltweit:

Elster GmbH

Tel. +49 (0)541 1214-3 65

Tel. +49 (0)541 1214-4 99

Fax +49 (0)541 1214-5 47

Elster GmbH  
Postfach 28 09  
D-49018 Osnabrück  
Strotheweg 1  
D-49504 Lotte (Büren)  
Tel. +49 (0)541 1214-0  
Fax +49 (0)541 1214-3 70  
info@kromschroeder.com  
www.kromschroeder.de

**elster**  
Kromschröder

Teknik sorularınız olduğunda lütfen  
sizin için sorumlu olan şubeye /  
temsilcilijke danışınız. İlgili adres-  
ler Internet sayfamızda veya  
Elster GmbH firmasından temin  
edilebilir.

Při technických dotazech se  
obratte prosím na odpovídající  
pobočku/zastoupení. Adresu se  
dozvite z Internetu nebo od  
Elster GmbH.

W przypadku zapytań natury  
technicznej prosimy o zwrocenie  
się do właściwej filii/przedsta-  
wicielstwa firmy. Adresy zamiesz-  
czono w Internecie, informacjami  
na temat adresów służy także  
firma Elster GmbH.

При технических вопросах обра-  
щайтесь, пожалуйста, к соответствующему  
филиалу/представительству. Адрес Вы  
узнаете в Интернете или на фирме  
"Elster GmbH".

Műszaki kérdésekkel kérjük  
forduljon az Ön számára illetékes  
kürendeltségez/képviselethez.  
Ezek címét az internetről vagy a  
Elster GmbH cégtől tudhatja meg.