

Motorventile VK
zum Sichern, Regeln und Steuern von Luft- oder Gas-Verbrauchseinrichtungen

Motorventile mit Kolbenantrieb

VK, VK..H einstufig
VK..S, VK..HS einstufig mit Meldeschalter

VK..Z..S zweistufig mit Meldeschalter für Erdgas, Stadtgas, Biogas, Flüssiggas und Luft

Betriebsanleitung

- Bitte lesen und aufbewahren

Alle in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Tätigkeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden!

WARNUNG! Unsachgemäßer Einbau, Einstellung, Veränderung, Bedienung oder Wartung kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
Anleitung vor dem Gebrauch lesen. Dieses Gerät muss nach den geltenden Vorschriften installiert werden.




Konformitätsbescheinigung

Wir erklären als Hersteller, dass die Produkte VK, gekennzeichnet mit der Produkt-ID-Nr. CE 0063BL1552, die grundlegenden Anforderungen folgender Richtlinien erfüllen:

- 90/396/EWG in Verbindung mit EN 161,
- 73/23/EWG in Verbindung mit den einschlägigen Normen,
- 89/336/EWG.

Die entsprechend bezeichneten Produkte stimmen überein mit den bei der zugelassenen Stelle 0063 geprüften Baumustern.



Motorlu ventiller VK
Hava veya gaz sarfiyat tesislerinin emniyetlenmesi, regülyasyonu ve kumandalanması için.
Piston tarihlili motorlu ventiller
VK, VK..H Bir kademeli
VK..S, VK..HS Bir kademeli, bildiri şalterli
VK..Z..S İki kademeli, bildiri şalterli
Doğalgaz, şehirgazi, biogaz, likitgaz ve hava için uygundur.

Ventily s pohonnou jednotkou VK pro zabezpečení provozu, regulace a řízení vzduchových nebo plynových spotřebičů
Ventily s pístovou pohonnou jednotkou
VK, VK..H jednostupňové
VK..S, VK..HS jedno-stupňové se signalizací polohy
VK..Z..S dvoustupňové se signalizací polohy pro zemní plyn, svitiplyn, bioplyn, ZTP a vzduch

Zawory silnikowe VK do zabezpieczenia, regulacji i sterowania przepływu powietrza lub gazu w urządzeniach odbiorczych
Zawory silnikowe o napędzie tłokowym
VK, VK..H jednostopniowe
VK..S, VK..HS jedno-stopniowe z przełącznikiem sygnalizacyjnym
VK..Z..S dwustopniowe z przełącznikiem sygnalizacyjnym do gazu ziemnego, koksowniczego, biogazu, LPG i powietrza

Моторные клапаны VK для отключения, регулирования и управления газопотребляющими установками
Моторные клапаны с поршневым приводом
VK, VK..H одноступенчатые
VK..S, VK..HS одноступенчатые с указателем положения
VK..Z..S двухступенчатые с указателем положения для природного, городского газа, биогаза, сжиженного газа (паровая фаза) и воздуха

VK típusú motoros szelepek levegő- vagy gázfgasztó berendezések biztosítására, szabályozására és vezérlésére
Dugattyús működtetésű motoros szelepek
VK, VK..H egyfokozatúak
VK..S, VK..HS egyfokozatúak jelzőkapcsolóval
VK..Z..S kétfokozatúak jelzőkapcsolóval földgázhöz, városi gázhöz, biogázhöz, folyékony gázhöz és levegőhöz

Kullanım Kılavuzu

- Lütfen okuyun ve saklayın

Bu kullanım kılavuzunda açıklanmış olan tüm çalışmalar yalnızca yetkili personel tarafından yapılacaktır!

Návod k obsluze

- Prosíme pročist a dobré odložit

Všechny v tomto návodu k provozu uvedené činnosti smí provádět jen odborný, autorizovaný personál!

Instrukcja obsługi

- Proszę przeczytać i przechować

Wszystkie czynności opisane w niniejszej instrukcji obsługi mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis!

Руководство по эксплуатации

- Пожалуйста, прочтите и сохраните

Все указанные в этом "Руководстве по эксплуатации" действия разрешается проводить только уполномоченными на это специалистами!

Üzemeltetési utasítás

- Kérjük, olvassa el és órizze meg

Ezen üzemeltetési utasításban felsorolt valamennyi tevékenységet kizárolag erre feljogosított szakszemélyzettel szabad elvégezni!



Uygunluk Sertifikası

İmalatçı firma olarak, CE 0063BL1552 ürün kodu ile işaretlenmiş VK ürünün, aşağıdaki temel yönetmeliklere uygun olduğunu beyan ederiz:

- EN 161 normu ile birlikte 90/396/AET,
- geçerli normlar ile birlikte 73/23/AET,
- 89/336/AET.

Yönetmeliklere uygun olarak işaretlenmiş ürünler, 0063 nolu yetkilisi mercin'in kontrol ettiği numuneler ile aynıdır.

Konformitní prohlášení

Prohlašujeme jako výrobce, že výrobky VK, označené identifikačním číslem výrobku CE 0063BL1552 splňují základní požadavky následujících směrnic:

- 90/396/EWG ve spojení s EN 161,
- 73/23/EWG ve spojení s běžnými normami,
- 89/336/EWG.

Odpovídající označené výrobky souhlasí s přezkoušenými vzorky výrobků přípustěnými zkoušebním místem 0063.

Deklaracja zgodności

Jako producent oświadczamy, że produkty VK oznaczone numerem identyfikacyjnym produktu CE 0063BL1552 spełniają podstawowe wymagania następujących wytycznych:

- 90/396/EWG w powiązaniu z normą EN 161,
- 73/23/EWG w powiązaniu z odnośnymi normami,
- 89/336/EWG.

Odpowiednio oznaczone produkty odpowiadają wzorowi konstrukcyjnemu poddanemu próbom przez dopuszczoną jednostkę 0063.

Заявление о совместимости

Мы, в качестве изготовителя, заявляем, что изделие VK, обозначенное номером идентификации продукта CE 0063BL1552 соответствуют основным требованиям следующих директив:

- 90/396/EWG (ЕС, Европейское экономическое сообщество) совместно с нормой EN 161,
- 73/23/EWG (ЕС, Европейский стандарт 161,
- 89/336/EWG.

Соответственно обозначенные продукты полностью соответствуют образцам, проверенным в сертифицированном Центре 0063.

Megfelelőségi nyilatkozat

Mint gyártók ezennel kijelentjük, hogy a VK típusú termékek, amelyeket a CE 0063BL1552. gyártmányazonosító szám jelöl, teljesítik az alábbi irányelvek alapvető követelményeit:

- 90/396/EWG az EN 161-gel kapcsolatban,
- 73/23/EWG az ide vonatkozó szabvánnyal kapcsolatban,
- 89/336/EWG.

A megfelelően megjelölt termékek megegyeznek a 0063. engedélyező helyen megvizsgált gyártási mintapéldányokkal.

Eine umfassende Qualitätssicherung ist gewährleistet durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 gemäß Anhang II Absatz 3 der Richtlinie 90/396/EWG.
G. Kromschröder AG
Osnabrück

Eingangsdruck, Netzspannung, elektrische Leistung, Umgebungs-temperatur, Schutzart und Einbau-lage – siehe Typenschild.
Einschaltdauer ED = 100 %.
Maximaler Gegendruck bei atmosphärischem Eingangsdruck: 150 mbar.
Belastung des Meldeschalters: max. 10 A, 60 bis 250 V~.
Schließezeit: 0,8 s bei Sicherheitsab-schaltung.
Rücklaufzeit von Stufe 2 auf Stufe 1: abhängig vom eingestellten Hub, bis ca. 5 s.

Öffnungszeit bei VK..A, VK..G, VK..XG:
ca. 5 s bei DN 40
ca. 8 s bei DN 50-65
ca. 10 s bei DN 80-100
ca. 13 s ab DN 125

Öffnungszeit bei VK..H:
ca. 18 s bei DN 50-100
ca. 24 s bei DN 125-250

Wir empfehlen, vor jede Anlage ei-nen Filter zu installieren.
Ventile sind mit Sieb ausgerüstet.
Ventile sind biegefest nach EN 161, Gruppe 2.
Weitere Daten siehe Prospekt.

90/396/AET yönetmeliğinin Paragraf 3, Ek II ve DIN EN ISO 9001 normuna göre olan sertifi-kalandırılmış Kalite Yönetimi Sistemine uygun olarak Kalite Güvencesi sağlanmıştır.
G. Kromschröder AG
Osnabrück

Giriş basinci, şebeke voltajı, elek-trik gücü, ortam sicaklığı, koruma türü ve montaj pozisyonu tip etike-tinde gösterilmiştir.
Çalıştırma süresi ED = 100 %
Atmosferik giriş basıncında maksimal karşı basınç değeri: 150 mbar.
Bildiri şalterinin yüklenmesi: max. 10 A, 60 – 250 V~.
Kapatma süresi: Emniyet kapatmasında 0,8 saniye.
Kademe 2'den kademe 1'e geri dönme süresi: ayarlanmış olan strok değerine bağlıdır, yaklaşık 5 saniye kadar olabilir.

Aşağıdaki modellerde açma süresi VK..A, VK..G, VK..XG:
yakl. 5 saniye DN 40
yakl. 8 saniye DN 50-65
yakl. 10 saniye DN 80-100
yakl. 13 saniye DN 125'den itibaren

VK..H modelinde açma süresi:
yakl. 18 saniye DN 50-100
yakl. 24 saniye DN 125-250

Her tesisin önüne bir filtre tak-manızı tavsiye ederiz.
Ventiller süzgeç ile donatılmıştır.
Ventiller EN 161, Grup 2 normuna göre büükülmeye karşı dayanıklıdır.
Diğer bilgiler prospektüsde açıklanmıştır.

Obsáhlé jištění kvality je zaručené certifikovaným kvalitativním systémem managementu podle DIN EN ISO 9001, podle přílohy II, odstavec 3 směrnice 90/396/EWG.
G. Kromschröder AG
Osnabrück

Vstupní tlak, napětí sítě, elektrický výkon, teplota okolí, ochranná třída a poloha zabudování – viz typový štítek.
Zatěžovatel ED = 100 %.
Max. protitlak při atmosférickém tlaku na vstupu: 150 mbar.
Proudové zatížení signalačního spínače: max. 10 A, 60 do 250 V ~
Uzavírací doba: 0,8 v při bezpečnostním vypnutí.
Doba přechodu ze stupně 2 na stupeň 1: v závislosti od nastaveného zdvihu, do cca 5 vt.

Otevírací doby u VK..A, VK..G, VK..XG:
cca 5 vt při DN 40
cca 8 vt při DN 50-65
cca 10 vt při DN 80-100
cca 13 vt při DN 125

Otevírací doba u VK..H:
cca 18 vt při DN 50-100
cca 24 vt při DN 125-250

Doporučujeme před každé zařízení instalovat filtr.
Ventily jsou opatřeny sítky.
Ventily jsou vůči ohebu podle EN 161, skupina 2.
Další údaje viz prospekt.

Gruntowna kontrola jakości jest zapewniona przez certyfikowany system zarządzania jakością według DIN EN ISO 9001 zgodnie z załącznikiem II, ustęp 3 wytycznych 90/396/EWG.
G. Kromschröder AG
Osnabrück

Ciśnienie wlotowe, napięcie sieci, moc elektryczna, temperatura otoczenia, rodzaj ochrony i położenie zabudowy – patrz tabliczka znamionowa.

Czas wyłączenia ED = 100 %
Maksymalne przeciwniesienie przy ciśnieniu atmosferycznym na wejściu: 150 mbar
Obciążalność przełącznika sygnalizacyjnego:
max. 10 A, 60 do 250 V ~
Czas zamknięcia : 0,8 s przy wyłączeniu bezpieczeństwa
Czas powrotu od stopnia 2 do stopnia 1:
zależny od nastawionego skoku, do ok. 5 s

Czas otwarcia dla VK..A, VK..G, VK..XG:
ok. 5 s przy DN 40
ok. 8 s przy DN 50-65
ok. 10 s przy DN 80-100
ok. 13 s od DN 125

Otevírací doba u VK..H:
ok. 18 s przy DN 50-100
ok. 24 s przy DN 125-200

Czas otwarcia dla VK..H:
ok. 18 s przy DN 50-100
ok. 24 s przy DN 125-200

Zalecamy zainstalowanie filtra na wejściu każdej instalacji.
Zawory są wyposażona w sitko.
Zawory są wytrzymałe na zginanie zgodnie z normą EN161, grupa 2.
Dalsze dane patrz prospekt.

Všeobecnená garancia kvality je zabezpečena prostredom certifikovaného správčiteľstva kvalitatívneho systému managementu podľa DIN EN ISO 9001, podľa prílohy II, zgodne s prílohou II, časť 3 predpisov 90/396/EWG.
G. Kromschröder AG
Osnabrück

Bemenő nyomás, hálózati feszültség, elektromos teljesítmény, környezeti hőmérséklet, védelem jellege és beépítési hely – lásd a típustáblát.

Bekapcsolási idő ED = 100 %.
Maximális ellenennyomás atmosférikus beljövő nyomásnál: 150 mbar.
A jelzőkapcsoló terhelhetősége:
max. 10 A, 60 – 250 V váltóáram.
Zárási idő: 0,8 s biztonsági lekapcsolásnál. Visszaállítási idő a 2. fo-

rmerné tabuľke.
Periódus vypnutia ED = 100 %.
Maximálne protivodavanie pri atmosférnom vstupnom tlakom: 150 mbar.
Náplňa ukazateľa polohy: max. 10 A, od 60 do 250 V ~.
Vremia zákrutia: 0,8 sek pri záchrannom vypnutí.

Vremia vrázenia sa zo stupňa 2 na stupeň 1: závisí od nastavenej dĺžky chodu, do približne 5 sek.

Vremia otvárenia u VK..A, VK..G, VK..XG:
ok. 5 sek pri DN 40
ok. 8 sek pri DN 50-65
ok. 10 sek pri DN 80-100
ok. 13 sek od DN 125

Nyitási idő a VK..H típusnál:
kb. 5 s DN 40-nél
kb. 8 s DN 50-65-nél
kb. 10 s DN 80-100-nél
kb. 13 s DN 125-től

Nyitási idő a VK..H típusnál:
kb. 18 s DN 50-100-nál
kb. 24 s DN 125-250-nél

Javasoljuk minden készülék elé egy szűrő beépítését.
A szelepek szitával vannak ellátva.
A szelepek az EN 161, 2. csoport szerinti hajlítósírdsággal rendelkeznek.

További adatokat lásd a tájékoztatóban.

My рекомендуем, на трубопроводе каждой установки монтировать фильтр.

Клапаны оборудованы фильтрующей сеткой.

Клапаны являются прочными на изгиб согласно EN 161, группа 2.

Дальнейшие данные смотрите в проспекте.

Minőségi átfogó biztosítását szavat-solja egy DIN EN ISO 9001. szere-rinti igazolt minőségi irányítási rendszer a 90/396/EWG irányelv II. függeléke, 3. bek.-nek megfelelően.

G. Kromschröder AG
Osnabrück

Bemenő nyomás, hálózati feszültség, elektromos teljesítmény, környezeti hőmérséklet, védelem jellege és beépítési hely – lásd a típustáblát.

Bekapcsolási idő ED = 100 %.

Maximális ellenennyomás atmosféri-

kus beljövő nyomásnál: 150 mbar.
A jelzőkapcsoló terhelhetősége:

max. 10 A, 60 – 250 V váltóáram.
Zárási idő: 0,8 s biztonsági lekap-

csolásnál. Visszaállítási idő a 2. fo-

rmerné tabuľke:

Nyitási idő a VK..A, VK..G, VK..XG típusoknál:

kb. 5 s DN 40-nél

kb. 8 s DN 50-65-nél

kb. 10 s DN 80-100-nél

kb. 13 s DN 125-től

Nyitási idő a VK..H típusnál:

kb. 18 s DN 50-100-nál


kb. 24 s DN 125-250-nél

Javasoljuk minden készülék elé egy szűrő beépítését.

A szelepek szitával vannak ellátva.
A szelepek az EN 161, 2. csoport szerinti hajlítósírdsággal rendelkeznek.

Motorventil in die Rohrleitung einbauen

- Verschlusskappen entfernen.
- Durchflussrichtung beachten: Pfeil am Gehäuse.
- In senkrechte oder waagerechte Rohrleitung –
- In senkrechter Rohrleitung: Anschlusskasten nach oben zelgen!
- 1 = Vier Muttern lösen – vier Madenschrauben lösen – Oberteil so drehen, daß der Anschlusskasten zugänglich ist – Madenschrauben und Muttern wieder festziehen.
- Das Gehäuse darf kein Mauerwerk berühren, Mindestabstand 20 mm.
- Gerät mit Anschlussgewinde: passenden Schraubenschlüssel verwenden – je nach Anschlussstützen – Oberteil nicht als Hebel benutzen.



Motorlu ventilin boru hattina bağlanması

- Kapak tapalarını çıkarın.
- Akiş yönüne dikey edin: Gövde üzerindeki ok işaretini.
- Dikey ve yatay borulara montaj.
- Dikey boru hattına montaj: Bağlantı kutusunu yukarıya doğru bakmalıdır!
- 1 = Dört somunu açın – dört adet başsız civatayı açın – Üst parçayı, bağlantılı kutusuna erişme mümkün olacak şekilde döndürün.
- Gövde duvara temas etmemelidir, duvar ile elemen arasında en az 20 mm mesafe bırakılacaktır.
- Vida dişli cihaz: Bağlantı elemalına bağlı olarak uygun anahtar kullanın. Üst parçayı kol olarak kullanmayın.

Zabudovat ventily s pohonnou jednotkou do potrubí

- odstranit uzavírajici zátky
- dbát na smér proudění: šípka na tělese
- zabudování do vodorovného nebo svislého potrubí –
- do svíslého potrubí: připojovací skřínka ukazuje směrem nahoru!
- 1 = odstranit čtyři matky – povolit čtyři šrouby – vrchní část natočit tak, aby byl přístup do skřínky – znova dotáhnout šrouby a matky
- těleso ventilu se nesmí dotýkat zdi, minimální odstup 20 mm.
- Přistroj s připojovacím závitem: použít odpovídající klíč – podle připojovacího hrdu – vrchní část ventilu se nesmí použít jako páka.

Montaż zaworu silnikowego w przewodzie rurowym

- Usunąć zaślepki.
- Przestrzegać kierunku przepływu, patrz strzałka na korpusie zaworu.
- Montaż w pionowym lub poziomym przewodzie rurowym.
- Przy montażu w pionowym przewodzie rurowym skrzynka podłączeniowa powinna być skierowana do góry!
- 1 = zwolnić cztery nakrętki, zwolić cztery śruby dociskowe. Górną część obrócić w taki sposób, aby uzyskać dostęp do skrzynki podłączeniowej. Na powrót dokreć nakrętki i śruby dociskowe.
- Korpus zaworu nie może dotykać ściany. Minimalny odstęp wynosi 20 mm.
- Urządzenie z gwintem łączącym: wykorzystać pasujący klucz zależnie od króćca przyłączowego – nie używać górnej części korpusu w charakterze dźwigni.

Монтаж моторного клапана на трубопроводе

- Удалить колпачки.
- Соблюдать направление потока: стрелка на корпусе.
- На горизонтальный или вертикальный трубопровод –
- При монтаже в вертикальном трубопроводе: коробка выводов ориентирована вверх!
- 1 = Освободить четыре гайки – освободить четыре потайных винта – верхнюю часть повернуть таким образом, чтобы коробка выводов была доступна для монтажа – снова занять потайные винты и гайки.
- Корпус не должен касаться стен, минимальное расстояние: 20 мм.
- Прибор с резьбовым присоединением: использовать соответствующий гаечный ключ – соответствующий присоединительному патрубку – верхнюю часть не использовать в качестве рычага.

A motoros szelep beépítése a csővezetékbe

- Távolítsa el a zárószakát.
- Vegye figyelembe az átfolyás irányát: a házon lévő nyílat.
- Függőleges vagy vízszintes csővezetéke –
- Függőleges csővezetékbe: a csatlakozó doboz felfelé nézzen!
- 1 = Oldja a négy anyát – oldja a négy hennycsavart – a felső részt úgy fordítsa el, hogy a csatlakozó doboz hozzáérhető legyen – a hennycsavarokat és anyákat újból húzza meg.
- A ház nem érhet hozzá falazathoz, a legkisebb távolság 20 mm.
- Csatlakozó csavarmenettel ellátott készülék: használjon megfelelő csavarkulcsot – a csatlakozó csőcsontkól függően – a felső részt ne használja emelőnek.

Dichtheit prüfen

- Ventil unter Druck setzen – maximalen Eingangsdruck $p_{e \ max}$ x 1,5 nicht überschreiten – siehe Typenschild.
- Rohrenden abseifen.
- Nach erfolgter Prüfung Prüfdruck, der über dem max. Eingangsdruck $p_{e \ max}$ liegt, ablassen, um Funktionsstörungen zu vermeiden.



Sızdırmazlık kontrolü

- Ventile basınç uygulayın – maksimal giriş basincını $p_{e \ max}$ x 1,5 aşmayın – tip etiketine bakınız.
- Boru uçlarını sabunlu su ile kontrol edin.
- Test işleminden sonra, fonksiyon arızalarını önlemek için, maksimal giriş basincı $p_{e \ max}$ üzerinde olması gereken test basincını boşaltın.

Zkouška těsnosti

- Ventil natlaťte – přitom nepřekročit maximální vstupní tlak $p_{e \ max}$ x 1,5 – viz typový štítek.
- Místa spojů natřít mýdlovým roztokem.
- Po ukončené zkoušce odpustit zkušební tlak, který leží nad max. vstupním tlakem $p_{e \ max}$, aby se předešlo poruchám funkce.

Kontrola szczelności

- Doprowadzić ciśnienie do zaworu – nie przekraczać maksymalnego ciśnienia wejściowego $p_{e \ max}$ x 1,5 – patrz tabliczka znamionowa.
- Końcowki rur pokryć mydlinami.
- Po wykonaniu próby szczelności przy ciśnieniu wyższym od maksymalnego ciśnienia wejściowego $p_{e \ max}$, upuścić ciśnienie, aby zapobiec wystąpieniu zakłóceń.

Проверка плотности

- На клапан подать давление – не превышать максимальное входное давление $p_{e \ max}$ x 1,5 – смотрите фирменный шильдик прибора.
- Обмыть трубные соединения.
- После проведенной проверки испытательное давление, превышающее входное давления $p_{e \ max}$,бросить для избежания отказов в работе.

A tömörség ellenőrzése


- Helyezze nyomás alá a szelepet – ne lépje túl a maximális bejövő nyomás $p_{e \ max}$ x 1,5 értékét – lásd a típusplakátot.
- A csővégeket szappanozza le.
- Az ellenőrzés elvégzése után a $p_{e \ max}$ maximális bejövő nyomást meghaladó ellenőrző nyomást eressze le a működési zavarok elkerülése céljából.

Motorventil elektrisch verdrahten

- Die Angaben auf dem Typenschild müssen mit der Netzspannung übereinstimmen (Toleranz +10 %, -15 %).
- Die Anlage muss spannungsfrei geschaltet werden können: zweipolige (!) Trennvorrichtung vorschalten – Hauptschalter, Sicherungen o.ä. – mit mindestens 3 mm Kontaktöffnungsweite.
- Anschlusskabel durch die Pg-Verschraubung führen und an die Klemmen anschließen – Pg-Durchführung verschrauben.
- Bei VK..T5/K: Not-Aus-Taster vorsehen.
- Deckel wieder auf den Anschlusskasten aufsetzen und verschrauben.

L1 = Phase
N = Neutralleiter
L_{V1} = Phase für 1. Stufe
L_{V2} = Phase für 2. Stufe

- Bei offenem Stromkreis ist das Ventil geschlossen.**
Bei geschlossenem Stromkreis ist das Ventil geöffnet.
Bei zweistufigen Motorventilen: Die zweite Stufe kann erst eingeschaltet werden, wenn die erste Stufe durchlaufen ist.



Motorlu ventilin kablo bağlantısı

- Tip etiketi üzerindeki veriler şebeke geriliği değerleri ile aynı olmalıdır (Tolerans % +10 %, -15 %).
- Tesisin gerilimi beslemesi kesilebilir olmalıdır: tesisin önüne iki kutuplu (!) ayırmalı tertiibi düzlenleyin – ana şalter, sigorta vs. – kontakt açma genişliği en az 3 mm olmalıdır.
- Bağlantı kablosunu Pg civata bağlıtlarından geçirin ve klemmelerle bağlayın – Pg geçiş elemanını bağlayın.
→ VK..T5/K modelinde Tehlike-Stop butonu öngörün.
- Kapağı tekrar bağlı kutusuna takın ve civatalarını sıkın.

L1 = Faz
N = Sıfır iletken
L_{V1} = 1. Kademe fazı
L_{V2} = 2. Kademe fazı

- Električni devresi açık olduğunda ventil kapalıdır.**
Električni devresi kapalı olduğunda ventil açıldı.
iKİnci kademe motor ventillerinde: ikinci kademe ancak birinci kademe gerçekleştirildikten sonra devreye alınabilir.

Elektrické zapojení ventilu

- Údaje na typovém štítku musí souhlasit s napětím sítě (tolerance +10 %, -15 %).
- Zařízení se musí dát přepnout do beznapěťového stavu: proto musí být předzaren dvoupolohý oddělovací člen (!) – hlavní spínač, pojistky a pod. – s minimálním kontaktem o 3 mm.
- Kabel připojky převést PG-sroubovací průchodkou a napojit na svorky – PR-průchodku zašroubovat.
→ VK..T5/K: myslíte na nouzový vypínač.
- Nasadit znova víko na skříňku a zašroubovat ho.

L1 = fáze
N = nulový vodič
L_{V1} = fáza pro 1. stupně
L_{V2} = fáza pro 2. stupně

- Při otevřeném proudovém okruhu je ventil uzavřen.**
Při uzavřeném proudovém okruhu je ventil otevřen.
U dvoustupňových ventilů s pochodem: druhý stupeň se může otevřít až po otevření prvního stupně.

Podłączenie elektryczne zaworu silnikowego

- Dane na tabliczce znamionowej muszą być zgodne z napięciem sieci (tolerancja +10 %, -15 %).
- Należy zapewnić możliwość wyłączenia instalacji spod napięcia: na wejściu zastosować dwubiegowe (!) urządzenie włączające – włącznik główny, bezpieczniki lub inne – o minimalnej szerokości rozwarzania styków 3 mm.
- Wprowadzić kabel podłączeniowy przez przepust gwintowany Pg, podłączyć do zacisków i dokręcić śrwlów Pg.
→ W przypadku VK..T5/K: zastosować przycisk wyłączenia awaryjnego.
- Na powrót osadzić pokrywkę na skrzynce podłączeniowej i unieruchomić śrubami.

L1 = faza
N = neutralny
L_{V1} = faza dla 1. stopnia
L_{V2} = faza dla 2. stopnia

- Przy otwartym obwodzie prądowym zawór jest zamknięty.**
Przy zamkniętym obwodzie prądowym zawór jest otwarty.
W przypadku dwustopniowych zaworów silnikowych: drugi stopień można włączyć dopiero wówczas, gdy nastąpi przejście przez pierwszy stopień.

Монтаж электропроводки моторного клапана

- Данные на фирменном шильдике прибора должны совпадать с напряжением сети (допустимое отклонение +10 %, -15 %).
- Установка должна иметь возможность отключения напряжения с созданием видимого разрыва цепи: двухполюсное (!) размыкающее устройство – главный выключатель, предохранители или подобное – с минимальной шириной размыкания контакта 3 мм.
- Присоединительный кабель проложить черезрезьбовой ввод Pg и присоединить к клеммам – завинтить ввод Pg.
→ На VK..T5/K: предусмотрена аварийный кнопочный выключатель.
- Снова надеть крышку на клеммную коробку и завернуть.

L1 = фаза
N = нейтральный провод
L_{V1} = фаза для 1 ступени
L_{V2} = фаза для 2 ступени

- При разомкнутой электрической цепи клапан закрыт.**
При замкнутой электрической цепи клапан открыт.
У двухступенчатых моторных клапанов: вторая ступень может быть включена только тогда, когда включена первая ступень.

A motoros szelep villa-mos huzalozása


- A típusáblán megadott értékeknek meg kell egyezni a hálózatfeszültséggel (tűrés + 10 %, -15 %).
- A berendezést feszültségmenetre kell tudni kapcsolni: iktasson elé kétpólusú (!) bontó előtérét – főkapcsolót, biztosítékot vagy hasonlót – legalább 3 mm érintkező-távolsággal.
- A csatlakozó kábel füsse át a Pg-tömszelencén, és kösse rá a kapcsokra – a Pg-átvezetést csavarozza le.
→ VK..T5/K típusnál: rendszeresítőn vész-ki-nyomogombot.
- A fedelel újból helyezze vissza a csatlakozódobozra és csavarozza rá.

L1 = fázis
N = semleges vezeték
L_{V1} = fázis az 1. fokozat számára
L_{V2} = fázis a 2. fokozat számára

- Nyitott áramkör mellett a szelep zárva van.**
Zárt áramkör mellett a szelep nyitva van.
Kétfokozatú motoros szelepknél: a második fokozat csak akkor kapcsolható be, ha az első fokozat átfutott.

Volumenstrom einstellen

- Volumenstrom bis einschließlich Nennweite DN 100 einstellbar.
● Evtl. Manometer anschließen – Druck vor dem Brenner messen.
● Ventil schließen – die Hubeinstellschraube lässt sich dann leichter drehen.
1 = Verschlusschraube mit Sechs-kantstiftschlüssel herausdrehen. Bei Lieferung ist die
2 = Hubeinstellschraube voll geöffnet – Hubeinstellschraube mit Stiftsechskantschlüssel drehen, bis der gewünschte Brennerdruck bzw. Durchfluss erreicht ist:
Im Uhrzeigersinn = kleinerer Strom.
Gegen Uhrzeigersinn = größerer Strom.
1 = Verschlusschraube wieder einsetzen.



Debi ayarı

- Debi değeri DN 100 anma çapına (bu değer de dahil olmak üzere) kadar ayarlanabilir.
● Gerektilerde manometre bağlayın – Brülör önünde basıncı ölçün.
● Ventili kapatın – Strok ayar civatası daha kolay döndürilebilir.
1 = Kapak civatasını alyen anahtar ile sökün. Sevkıyat durumunda
2 = Strok ayar civatası tamamen açıldı – Strok ayar civatasını, istenilen brülör basıncına veya debi değerine erişilinceye kadar alyen anahtar ile döndürün.
Civata, saat elkovan yönüne döndürüldüğünde = debi değeri küçülür
Civata, saat yelkovanın tersi yönüne döndürüldüğünde = debi değeri büyür
1 = Kapak civatasını tekrar takın.

1 = Kapak civatasını tekrar takın.

Nastavení průtoku

- Množství průtoku nastavitelné do světlosti DN 100.
● popř. napojit tlakovér – změřit tlak před hořákem,
● ventil uzavřít – šroubem nastavení zdvihu lze pak lehko otáčet,
1 = odstranit uzavírací šrouby pomocí šti hnědého nástrčkového klíče. Při dodávce je
2 = šroub nastavení zdvihu zcela otevřen – natačet nastavovacím šroubem pomocí šti hnědého nástrčkového klíče dokud nebudete dosažen požadovaný tlak na hořáku popř. průtok:
ve směru hodinových ručiček = menší průtok
proti směru hodinových ručiček = větší průtok,
1 = znova nasadit uzavírající šrouby.
1 = znova nasadit uzavírající šrouby.

1 = na powrót osadzić korek gwintowany.

Nastawienie strumienia objętości

- Możliwość nastawienia strumienia objętości do średnicy nominalnej DN 100 włącznie.
● W razie potrzeby podłączyć manometr – zmierzyć ciśnienie przed palnikiem.
● Zamknąć zawór – w tym położeniu ułatwi to obracanie śrub regulacyjnej skoku.
1 = wykręcić korek gwintowany przy pomocy klucza kołkowego szesciokątnego. W chwili dostawy
2 = śruba regulacyjna skoku znajduje się w położeniu pełnego otwarcia – obracając śrubę regulacyjną skoku przy pomocy klucza kołkowego szesciokątnego do osiągnięcia wymaganej ciśnienia wzgl. natężenia przepływu na palniku:
w kierunku zgodnym z uchem wskazówek zegara = niższy przepływ,
przeciwne do kierunku ruchu wskazówek zegara = wyższy przepływ.
1 = na powrót osadzić korek gwintowany.

1 = Chociaż głowica jest zdemontowana, należy ją ponownie zamontować, aby móc ją ułożyć w odpowiednim położeniu.
1 = Chociaż głowica jest zdemontowana, należy ją ponownie zamontować, aby móc ją ułożyć w odpowiednim położeniu.

Установка расхода

- Объемный ток устанавливаем до включительно номинального внутреннего диаметра DN 100.
● Смотря по обстоятельствам, при соединить манометр – Измерить давление перед горелкой.
● Закрыть клапан – в этом положении установочный винт хода поршня легче вращается.
1 = Штифтовым шестигранным ключом вывернуть заглушку. При поставке
2 = установочный винт хода поршня полностью открыт – установочный винт хода поршня поворачивать штифтовым шестигранным ключом, пока не будет достигнуто требуемое давление перед горелкой или расход:
по ходу часовой стрелки = уменьшение расхода.
Против хода часовой стрелки = увеличение расхода.

1 = Chociaż głowica jest zdemontowana, należy ją ponownie zamontować, aby móc ją ułożyć w odpowiednim położeniu.

1 = Chociaż głowica jest zdemontowana, należy ją ponownie zamontować, aby móc ją ułożyć w odpowiednim położeniu.


A térfogatáram beállítása

- Térfogatáram DN 100-ig bezárolag állítható.
● Adott esetben késse be a feszmerőt – a nyomást az egő előtt mérje.
● Zárja a szelepet – a lökethossz-beállító csavar így könnyebben forgatható el.
1 = Az elzárocsavart hatlapú imbuszkulccsal csavarja ki. Szállítás alkalmával a
2 = lökethossz-beállító csavart teljesen nyitva van – a lökethossz-beállító csavart addig forgassa, amíg a kívánt egőnyomást ill. átfolyást el nem éri:
az óramutató járással megegyező irányban = kisebb átfolyó mennyiségeg,

az óramutató járással ellenérettes irányban = nagyobb átfolyó mennyiségeg.
1 = Az elzárocsavart újból helyezze vissza.


Startgasmenge einstellen

Nur bei VK..Z..S = Zweistufengerät.
 ● Evtl. Manometer anschließen – Druck vor dem Brenner messen.
1 = Deckel abnehmen: 4 Schrauben.
 ● 1. Stufe einstellen – nach Angabe des Brennerherstellers.
 ● Brennersteuerung von Hand auf 1. Stufe stellen –
2 = Schraube mit Sechskantstiftschlüssel drehen, bis die gewünschte Startgasmenge erreicht ist:
 Im Uhrzeigersinn = kleinere Menge.



Meldeschalter einstellen

Nur bei VK..S – zur Meldung der Ventilstellung ZU oder als Stufenmelder (bei VK..Z..S).
3 = Schraube mit Sechskantstiftschlüssel drehen, bis der Schalter beim gewünschten Hub umschaltet:
 Im Uhrzeigersinn = kleinerer Hub.
 Gegen Uhrzeigersinn = größerer Hub.
1 = Deckel wieder aufsetzen und festzuschrauben.




Start gazi miktarının ayarı

Sadece VK..Z..S modelinde = iki kademeli cihaz
 ● Gerektiliginde manometre bağlayın – Brülör önündeki basıncı ölçün.
1 = Kapağı çıkarın; 4 adet civata.
 ● Brülör üretici firmasının verilerine göre 1. kademeyi ayarlayın.
 ● Brülör kumandasını elden 1. kademeye ayarlayın.
2 = Cıvatayı alyen anahtarı ile, istenilen start gazi miktarına erişilinceye kadar döndürün. Cıvata, saat yelkovan yönüne döndürüldüğünde = miktar küçülür
 Civata, saat yelkovanın tersi yönüne döndürüldüğünde = miktar büyür

Bildiri şalterinin ayarı

Sadece VK..S modelinde = KAPALI Ventil ayarının bildirilmesi için veya kademeli bildirme elemanı (VK..Z..S modelinde) olarak.
3 = Cıvatayı alyen anahtarı ile, şalter ayarı, istenilen strok değerine erişildiğinde değişinceye kadar döndürün.
 Civata, saat yelkovan yönüne döndürüldüğünde = strok küçülür
 Civata, saat yelkovanın tersi yönüne döndürüldüğünde = strok büyür iki kademeli cihaz
1 = Kapağı takın ve civatayı sıkın.



Nastavení startovacího průtoku

Jen u VK..Z..S = dvoustupňový přístroj.
 ● popř. napojit tlakoměr – změřit tlak před hořákiem,
1 = sundat víko: 4 šrouby,
 ● nastaví 1. stupeň: podle údajů výrobce,
 ● regulaci hořáku 1. stupně nastavit ručně –
2 = pomocí čítače hranného nástrčkového klíče otáčet šroubem tak dlouho, dokud nebude dosažen požadovaný průtok: ve směru hodinových ručiček = menší průtok proti směru hodinových ručiček = větší průtok,

Nastavení spínače polohy

Jen u VK..S – pro nahlášení polohy ventilu ZU nebo pro signalizaci stupně (u VK..Z..S).
3 = pomocí čítače hranného nástrčkového klíče otáčet šroubem pokud spínač při požadovaném zdvihu nepřepne: ve směru hodinových ručiček = menší průtok proti směru hodinových ručiček = větší průtok
1 = víko znova nasadit a pevně přisroubovat.

Nastawienie ilości gazu przy uruchomieniu

Wyłącznie dla VK..Z..S = urządzenie dwustopniowe.
 ● W razie potrzeby podłączyć manometr – zmierzyć ciśnienie przed palnikiem.
1 = Zdejmując pokrywkę przez wykręcenie 4 śrub.
 ● Nastawić 1. stopień zgodnie z danymi producenta palnika.
 ● Nastawić układ sterowania palnika ręcznie na 1. stopień.
2 = obracać śrubę przy pomocy klucza kołkowego szescio-kątnego do osiągnięcia wymaganej ilości gazu przy uruchomieniu:
 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara = mniejsza ilość,
 przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara = większa ilość.

Nastawienie przełącznika sygnalizacyjnego

Wyłącznie dla VK..S – do sygnalizowania położenia zaworu ZAMKNIETY lub w charakterze sygnalizatora stopnia (w przypadku VK..Z..S).
3 = obracać śrubę przy pomocy klucza kołkowego szescio-kątnego aż przełącznik ulegnie przełączeniu przy wymaganym skoku:
 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara = niższy skok, przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara = wyższy skok.
1 = na powrót osadzić pokrywkę i zamocować śrubami.

Установка стартового расхода газа

Только для VK..Z..S = двухступенчатый прибор.

- Смотря по обстоятельствам, присоединить манометр – Измерить давление перед горелкой.
- 1** = Снять крышку: 4 винта.
- Установить 1 ступень – согласно данных изготовителя горелки.
- Управление горелкой установить вручную на 1 ступень –
- 2** = Винт поворачивать штифтовым шестигранным ключом, пока не достигнется желаемый стартовый расход газа:
 по ходу часовой стрелки = уменьшение расхода.
 Против хода часовой стрелки = увеличение расхода.

Az indító gázmennyisége beállítása

Csak a VK..Z..S – kétfokozatú kézszüknél.

- Adott esetben kösse be a fesz-mérőt – a nyomást az égő előtt mérje.
- 1** = Végye le a fedeleket: 4 csavar.
- Állítsa be az 1. fokozatot – az égő gyártójának előírásai alapján.
- Az égő vezérlését kézzel állítsa az 1. fokozatra –
- 2** = A csavart hatlapú imbuszkulccsal addig forgassa, amíg a kívánt indító gázmennyiséget el nem éri:
 az óramutató járásával megegyező irányban = kisebb mennyiségeg,
 az óramutató járásával ellenérettes irányban = nagyobb mennyiségeg.

A jelzőkapcsoló beállítása


Csak a VK..S típusnál – a ZÁRVA szelépállás jelzésére vagy mint fokozatjelző (a VK..Z..S típusnál).

- 3** = A csavart hatlapú imbuszkulccsal addig forgassa, amíg a kapcsoló a kívánt lökethossznál át nem kapcsol:
 az óramutató járásával megegyező irányban = kisebb lökethossz,
 az óramutató járásával ellenérettes irányban = nagyobb lökethossz.
- 1** = A fedelelet újból helyezze vissza, és szorosan csavarozza fel.

Kontrolle des Gehäuse-Oberteils auf Öldichtheit

1x jährlich.


- 1 = Deckel abnehmen – steht im Gehäuse Öl – mehr als einige Tropfen.
- Motorventil ausbauen und zur Überprüfung an das Herstellerwerk schicken.
- Steht kein Öl im Gehäuse – oder nur in Spuren.
- 1 = Deckel wieder aufsetzen und festschrauben.



Gövde üst parçasının yağ sızdırmazlığının kontrolü

Yilda bir defa.

- 1 = Kapaklı çıkarın, gövde içinde birkac damadan fazla yağ bulunması durumunda:
- Motorlu ventili sökünen ve kontrol edilmesi için üretici firmaya gönderin.
- Gövde içinde yağ bulunmadığında veya sadece az mikarda yağ izi bulunduğuunda:
- 1 = Kapaklı takın ve civataları sıkın.



Wartung

Sieb reinigen oder austauschen

1x jährlich, bei Biogas 2x jährlich.

- Kugelhahn schließen.
- Unterer Gehäusedeckel steht unter starker Vorspannung –
- 1 = Alle Schrauben am unteren Gehäusedeckel gleichmäßig herausdrehen.
- 2 = Unterer Gehäusedeckel herausheben und abnehmen. O-Ringe prüfen. Bei Abnutzung, Verhärtung oder Quellung austauschen.
- 3 = Sieb herausziehen, reinigen oder erneuern.
- Bei Biogas Feder auf Korrosion prüfen, gegebenenfalls unteren Gehäusedeckel austauschen, siehe Tabelle.
- Ventilteile auf Beschädigungen kontrollieren.
- Teile wieder zusammenbauen.
- Dichtheit prüfen – Deckelfuge absieben.

Bakım

Süzgecin temizlenmesi veya değiştirilmesi

Bu işlem yılda bir defa, biogaz kullanımında ise yılda iki defa yapılacaktır.

- Küresel vanayı kapatın.
- Alt gövde kapaklı yüksek kuvvetle sıkılmış durumdadır –
- 1 = Alt gövde parçasındaki civataların tümünü düzenli şekilde sıkın.
- 2 = Alt gövde kapağını kaldırın ve çıkarın. O-Ring'leri kontrol edin. Aşınma, sertleşme veya şismeleri durumunda değiştirin.
- 3 = Süzgeci çıkarın, temizleyin veya değiştirin.
- Biogaz kullanımında yayda korozyon oluşup olmadığını kontrol edin, gerektiğinde alt gövde kapağını değiştirin. Tabloya bakınız.
- Ventil diskinin hasarlı olup olmadığı kontrol edin.
- Parçaları tekrar yerlerine monte edin.
- Sızdırmazlık kontrolünü gerçekleştirin – kapak yarığına sabunu sırırın.

Údržba

Cištění nebo výměna síťka

1 x ročně, u bioplynu 2 x ročně.

- Uzavřít kulový kohout.
- Spodní víko pouzdra stojí pod silným napětím –
- 1 = Rovnoměrně vyšroubovat všechny šrouby na spodním víku pouzdra.
- 2 = Spodní víko nadzvednout a sejmout. Zkontrolovat Okroužky. Při opotřebení, ztracení nebo poškození je vyměnit.
- 3 = Vyjmout sítko, vyčistit ho nebo ho vyměnit.
- U bioplynu zkонтrolovat pružinu na poškození vlivem koroze, v případě potřeby vyměnit i spodní víko, viz tabulku.
- Zkontrolovat taliř ventilu na poškození.
- Díly znova smontovat dohromady.
- Zkontrolovat těsnost – naměst mýdlový roztok na místa spojů.

Kontrola szczelności olejowej części górnej korpusu

1 x w roku.

- 1 = Sundat víko – nachází-li se v pouzdře olej – více než několik kapek.

- Ventil s pohonou jednotkou demontovat a zasláť její výrobci.
- nenachází-li se v pozdře žádný olej, nebo jen stopy po oleji,
- 1 = víko znovu nasadit a pevně zašroubovat.

- 1 = na powrót osadzić pokrywkę i unieruchomić śrubami.

Kontrolle der oberen Körperteile auf Ölversiegelung

Proverka 1 раз в год.

- 1 = Sziąć kryszkę – jeśli w korpusie znajduje się więcej niż kilka kropli oleju należy

●

- zdemontować zawór silnikowy i przesłać do kontroli na adres producenta.

●

- Jeśli korpus nie zawiera oleju lub tylko śladowe ilości oleju należy

1 =

- Chewać kryszkę i przywrócić.

A ház felsőrészének ellenőrzése olajtömítettség szempontjából

Évente egyszer.

- 1 = Szyja le a fedelet – ha a házban olaj van – néhány cseppnél több.

- Szerelje ki a motoros szelepet és ellenőrizze céljából küldje el a gyártóhoz.

- Ha nincs olaj a házban – vagy csak nyomokban,

- 1 = a fedelet újból helyezze vissza és szorosan csavarozza fel.


Unterer Gehäusedeckel komplett:
Alt gövde kapaklı komplett:
Spodní kompletní víko pouzdra:
Dolna pokrywka korpusu kompletna:
Нижняя крышка корпуса, комплект:
Alsó háfzedél komplett

Bestell-Nr./Sipariş Nr./Objednací číslo:/
Nr zamów./Zakaz-Nº/Rendelési szám

	VK 40..A	VK 50..A	VK 50..G	VK 65..A	VK 65..G	VK 80..A	VK 80..G	VK 100..A	VK 100..G	VK 125..A	VK 125..G	VK 150..A	VK 150..G	VK 150/100..G	VK 200..A	VK 200..G	VK 200/100..G
	74915792	74915793	74918553	74915794	74918554	74915795	74918555	74915796	74918556	74915797	74918557	74915798	74918558	74918559	74915799	7491856	74918591

Umbau von VK in VK..S oder VK..Z..S

- Elektrische Verdrahtung lösen und entfernen.
- 1 = Muttern lösen und Maden-schrauben herausdrehen.
- Oberteil abnehmen.
- Neues Oberteil aufsetzen – der Hebel mit der Rolle muss unter die Mitnehmerscheibe greifen.
- 1 = Madenschrauben mit Muttern einsetzen und festziehen.
- Motorventil neu verdrahten.



VK modelinin VK..S veya VK..Z..S modeline değiştirilmesi

- Elektrik kablo bağlantısını açın ve çıkarın.
- 1 = Somunları açın ve başsız civataları söküń.
- Üst parçayı çıkarın.
- Yeni üst parçayı takın – makaralı kol bağlantı diskinin altınına geçmelidir.
- 1 = Başsız civataları somunlar ile birlikte takın ve sıkın.
- Motorlu ventilin kablo bağlantısını yeniden gerçekleştirin.

Prestavba VK na VK..S nebo VK..Z..S

- odpojít a demontovat elektrické zapojení,
- 1 = Somunları vyšroubovat matice a šrouby,
- sundat vrchní díl,
- nasadit nový vrchní díl – táhlo s válečkem musí zasadovat pod kroužek unášeče,
- 1 = nasadit a zašroubovat šrouby a matice a pevně je dotáhnout,
- ventil s pohonnou jednotkou znova elektricky zapojit.

Przebudowa VK na VK..S lub VK..Z..S

- Zwolnić i usunąć połączenia elektryczne.
- 1 = zwolnić nakrętki i wykręcić śruby dociskowe.
- Zdjąć część górną.
- Nasadzić nową część górną – dźwignię z wałkiem musi osiąść pod tarczą zabierakową.
- 1 = osadzić śruby dociskowe z nakrętkami i dociągnąć.
- Ponownie doprowadzić podłączenia elektryczne.

Переоборудование VK в VK..S или VK..Z..S

- Отсоединить и удалить электропроводку.
- 1 = Отвинтить гайки и вывернуть потайные винты.
- Снять верхнюю часть.
- Надеть новую верхнюю часть – рычаг с роликом нужно вращать под ведущей гайкой.
- 1 = Надеть и привернуть потайные винты с гайками.
- Заново произвести монтаж электропроводки моторного клапана.

VK átalakítása VK..S vagy VK..Z..S típusára

- Bontsa meg és távolítsa el a villamos huzalozást.
- 1 = Oldja az anyákat, és csavarja ki a hennyočsavarokat.
- Vegye le a felső részt.
- Helyezze fel az új felső részt – a görgős emelőkarnak a továbbítótárcsa alá kell kapaszkodni.
- 1 = Helyezze be a hennyočsavarokat az anyákkal és szorosan húzza meg.
- A motoros szelepet újból huzalozza be.

Wenn die Hydraulik undicht geworden ist

- Das ist daran zu erkennen, dass sich der Motor bei Dauerbetrieb mehr als zehnmal in der Stunde einschaltet (nachpumpt).
- Elektrische Verdrahtung lösen.
 - 1 = Muttern lösen und Maden-schrauben herausdrehen.
 - Oberteil abnehmen und zur Überholung an Herstellerwerk schicken.



Hidrolik sisteminde sızıntı olduğunda

- Sisteme sızıntı olduğu, motorun sürekli işletmede saatte on defadan fazla çalıştığından (pompaladığında) anlaşıllır.
- Elektrik kablo bağlantısını açın.
 - 1 = Somunları açın ve başsız civataları söküń.
 - Üst parçayı çıkarın ve onarılma-sı için üretici firmaya gönderin.

Jestliže se hydraulika stala netěsnou

- To se dá poznat podle toho, že se motor při trvalém provozu zapne více než 10-kráát za hodinu (dopumpovává).
- Odpojít elektrickou instalaci.
 - 1 = Odšroubovat matice a vymout šrouby.
 - Sejmout vrchní díl a zaslát jej na kontrolu výrobci.

Postępowanie przy stwierdzeniu nieszczelności układu hydraulicznego

- Stan ten można rozpoznać po tym, że silnik działający w trybie pracy ciąglej zalačza się więcej niż 10 razy w ciągu godziny (czynność dopompowywania).
- Zwolnić i usunąć połączenia elektryczne.
 - 1 = zwolnić nakrętki i wykręcić śruby dociskowe.
 - Zdjąć część górną i przesłać do naprawy na adres producenta.

Если гидравлика стала не-плотной

- Это определяется по тому, что двигатель при длительном режиме работы включается (повторно качает) более десяти раз.
- Отсоедините электропроводку.
 - 1 = Освободить винты и вывернуть потайные гайки.
 - Снять верхнюю часть и для ремонта отправить на завод-изготовитель.

Ha a hidraulika tömítetlenne vált

- Ez arról ismerhető fel, hogy a motor folyamatos üzemben óranként tíznél többször kapcsol be (utánpumpál).
- Bontsa meg a villamos huzalozást.
 - 1 = Oldja az anyákat, és csavarja ki a hennyočsavarokat.
 - Vegye le a felső részt, és javítás céljából küldje el a gyártó üzemébe.

Wenn das Oberteil defekt ist,

darf nach Abnahme des Oberteils die Ventilspinde nicht „von Hand“ oder mittels Hilfswerkzeug nach unten gedrückt werden – Explosions-gefahr!

Üst parça arızalı olduğunda

Üst parça çıkarıldıktan sonra ventil mili “elden” veya yardımcı alet ile aşağıya doğru bastırılmamalıdır – Patlama tehlikesi!

Je-li vrchní díl vadný

nesmí být po sejmutí vrchního dílu vřetenlo ventili stlačeno dolů ani “rukou”, ani pomocí náradí – nebezpečí exploze!

W przypadku uszkodzenia części górnej,

nie wolno po zdjęciu części górnej docisnąć trzpienia zaworu ku dołowi dlonią lub przy pomocy narzędzi – niebezpieczeństwo wybuchu!

Если верхняя часть вышла из строя

После снятия верхней части не разрешается стержень клапана нажимать вниз “от руки” или посредством вспомогательного инструмента – опасность взрыва!

Ha a felső rész meghibásodott,


a felső rész levétele után nem szabad a szeleporsót „kézzel“ vagy segédeszélköz segítségével lefelé nyomni – robbanásveszély!

Zubehör


Einen Meldeschalter einbauen

- 1 Motorventil spannungsfrei schalten und Gaszufuhr absperren.
- Das Schaltbild zeigt das geschlossene Ventil.
- A-B schließt, sobald das Ventil offen ist.

VK..S




74911637



- 15 Schraube **A** mit Sechskantstiftschlüssel drehen, bis der Schalter bei geöffnetem Ventil umschaltet: im Uhrzeigersinn = kleinerer Hub, gegen Uhrzeigersinn = größerer Hub.

- 16 Deckel wieder aufsetzen und festschrauben.



- 15 Civatayı **A** alyen anahtarı ile, şalter ayarı, ventil açık durumdayken değişinceye kadar döndürün.

- Civata, saat yelkovan yönüne döndürülüğünde = strok küçülür
Civata, saat yelkovanın tersi yönüne döndürülüğünde = strok büyür

- 16 Kapağı takın ve civatayı sıkın.

Aksesuar

Bir bildiri şalterinin monte edilmesi

- 1 Motorlu ventilin gerilim beslemesini kapatın ve gaz girişini kapatın.
- Elektrik devre planında ventilin kapalı konumu gösterilir. Ventil açıldığında A-B kapanır.

Příslušenství

Zabudovať jeden spínač polohy

- 1 Ventil s pohonnou jednotkou odpojte od sítě a uzavřit přívod plynu.
- Schéma zapojení ukazuje uzavřený ventil. A-B se uzavře, je-li ventil otevřen.

Osprzęt

Montaż przełącznika sygnalizacyjnego

- 1 Przełączyc zawór silnikowy w stan beznapięciowy i odciąż doprowadzenie gazu.
- Schemat połączeń przedstawia zawór w stanie zamkniętym. A-B ulega zwarciu z chwilą gdy zawór zostaje otwarty.

Специальные принадлежности

Установка указателя положения.

- 1 Моторный клапан отключить от напряжения с созданием видимого разрыва цепи и закрыть подачу газа.
- Электросхема показывает закрытый клапан.
- Клеммы A-B замыкаются, как только клапан открывается.

Tartozékok

Egy jelzőkapcsoló beszerelése

- 1 A motoros szelepet kapcsolja feszültségmentesre, és zárja el a gázbetáplálást.
- A kapcsolási vázlát az elzárt szelepet mutatja.
- A-B zár, amint a szelep nyitva van.

- 15 Az **A** csavart hatlapú imbuszkulccsal addig forgassa, amíg a kapcsoló nyitott szelepénél át nem kapcsol:


- az óramutató járásával megegyező irányban = kisebb lökethossz,

- az óramutató járásával ellenéretétes irányban = nagyobb lökethossz.
















- 16 A fedelel újból helyezze vissza és szorosan csavarozza fel.

Zwei Meldeschalter einbauen

- 1 Motorventil spannungsfrei schalten und Gaszufuhr absperren.
- Das Schaltbild zeigt das geschlossene Ventil.
- C-L2 öffnet, sobald das Motorventil öffnet,
- A-B schließt, sobald das Ventil offen ist.




74960023



16 Schraube **A** mit Sechskantstiftschlüssel drehen, bis der Schalter bei geöffnetem Ventil umschaltet: im Uhrzeigersinn = kleinerer Hub, gegen Uhrzeigersinn = größerer Hub

17 Schraube **B** mit Sechskantstiftschlüssel drehen, bis der Schalter bei geschlossenem Ventil umschaltet: im Uhrzeigersinn = kleinerer Hub, gegen Uhrzeigersinn = größerer Hub

18 Deckel wieder aufsetzen und festschrauben.



16 Civatayı **A** alyen anahtarı ile, şalter ayarı, ventil açık durumdayken deşinceye kadar döndürün.

Civata, saat yelkovan yönüne döndürüldüğünde = strok küçülür

Civata, saat yelkovanın tersi yönüne döndürüldüğünde = strok büyür

17 Civatayı **B** alyen anahtarı ile, şalter ayarı, ventil kapalı durumdayken deşinceye kadar döndürün.

Civata, saat yelkovanın tersi yönüne döndürüldüğünde = strok büyür

18 Kapağı takın ve civatayı sıkın.

16 pomocí 6ti hranného nástrčkového klíče otáčet šroubem **A** pokud spínač při otevřeném ventilu nepřepne: ve směru hodinových ručiček = menší zdvih

proti směru hodinových ručiček = větší zdvih

17 pomocí 6ti hranného nástrčkového klíče otáčet šroubem **B** pokud spínač při uzavřeném ventilu nepřepne:

ve směru hodinových ručiček = menší zdvih

proti směru hodinových ručiček = větší zdvih.

18 Znovu nasadit víko a pevně ho zašroubovat.

16 Obracać śrubę **A** przy pomocy klucza kołkowego sześciokątnego, aż przełącznik ulegnie przełączeniu przy otwartym zaworze: obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara mniejszy skok, przeciwne do ruchu wskazówek zegara = większy skok.

17 Obracać śrubę **B** przy pomocy klucza kołkowego sześciokątnego, aż przełącznik ulegnie przełączeniu przy zamkniętym zaworze: obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara = mniejszy skok,

przeciwne do ruchu wskazówek zegara = większy skok.

18 Na powrót osadzić pokrywkę i unieruchomić śrubami.

Uстановка двух указателей положения

1 Ventil s pohonnou jednotkou odpojít od sítě a uzavřít přívod plynu.

→ Schéma zapojení ukazuje uzavřený ventil.

C-L2 se otevře, je-li ventil s pohonnou jednotkou otevřen.

A-B se uzavře, je-li ventil s pohonnou jednotkou otevřen.

Ventil otevřídleži A-B kapanır.

→ Schematicz połączeni przedstawia zawór w stanie zamkniętym.

C-L2 ulega rozwarciu z chwilą gdy zawór silnikowy otwiera się, A-B ulega zwarciu z chwilą gdy zawór jest otwarty.

Klemmy C-L2 zamykają się, jak tylko motorowy klapa otwiera się.

Klemmy A-B zamkują się, jak tylko klapa otwiera się.

Két jelzőkapcsoló beszerelése

1 A motoros szelepét kapcsolja feszültségmentesre, és zárja el a gázbetáplálást.









→ A kapcsolási vázlat az elzárt szelepét mutatja.

C-L2 nyit, amint a motoros szelep nyitva van.

A-B zár, amint a szelep nyitva van.

Relais zur „Wiederinbetriebnahme von Hand“ einbauen

- 1 Motorventil spannungsfrei schalten und Gaszufuhr absperren.
- Nach einem Spannungsauftakt muss erst der rote Taster gedrückt werden, um das Motorventil wieder zu öffnen.
- Bei gleichzeitiger Montage eines Meldeschalters grauen Kabelmantel abisolieren.



- 8 Deckel wieder aufsetzen und festschrauben.

- 8 Kapağı tekrar takın ve civatayı sıkın.

- 8 Znovu nasadit víko a pevně ho zašroubovat.

- 8 Na powrót osadzić pokrywkę i unieruchomić śrubami.

- 8 Снова установить крышку и привернуть.

- 8 A fedelel újból helyezze vissza, és szorosan csavarozza fel.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Technické změny sloužící vývoji jsou vyhrazeny.

Zmiany techniczne służące postępowi technicznemu zastrzeżone.

Возможны технические изменения, служащие прогрессу.

A műszaki fejlődést szolgáló változtatások jogát fenntartjuk.

Zentrale Kundendienst-Einsatz-Leitung für Deutschland:
G. Kromschröder AG, Osnabrück
Herr Kozłowski
Tel. 05 41/12 14-3 65
Fax 05 41/12 14-5 47

G. Kromschröder AG
Postfach 28 09
D-49018 Osnabrück
Strotheweg 1
D-49504 Lotte (Büren)
Tel. +49 (0)5 41/12 14-0
Fax +49 (0)5 41/12 14-3 70
info@kromschröder.com
www.kromschröder.de

Weitere Unterstützung erhalten Sie bei der für Sie zuständigen Niederlassung/Vertretung. Die Adresse erfahren Sie im Internet oder bei der G. Kromschröder AG, Osnabrück.

Ayrıca yetkili temsilcilikler/bayiler destek hizmetleri verirler. İlgili adresler Internet sayfamızda veya G. Kromschröder AG, Osnabrück firmasından temin edilebilir.

Další pomoc Vám poskytne patřičná pobočka/zastoupení. Adresu se dozvítě z Internetu nebo od G. Kromschröder AG, Osnabrück.

Dalszą pomoc można uzyskać we właściwej filii/przedstawicielstwie firmy. Adres zamieszczono w Internecie, informacjami na temat adresów służy także firma G. Kromschröder AG, Osnabrück.

Дальнейшую поддержку Вы получите у компетентного филиала/представительства. Адрес Вы узнаете в Интернете или на фирме "Г. Кромшрёдер АГ", Оsnabrück.

További segítséget kaphat az Ön részére illetékes telephelyen/képviseletnél. Ezek címét az Internetről vagy a G. Kromschröder AG, Osnabrück cégtől tudhatja meg.